



## Zustandsbericht

|                         |                            |                            |                   |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Kunde :</b>          | <b>Allane SE HCBE</b>      | <b>Amtl. Kennzeichen :</b> | <b>TS-RM 2001</b> |
| <b>Berichtsnummer :</b> | <b>0000000796726-DE968</b> |                            |                   |
| <b>Referenznummer:</b>  | <b>30813722</b>            |                            |                   |

### Fahrzeugdaten

#### Hyundai Kona (OS)(2017->) Select Elektro 2WD

|                          |                             |                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Fahrzeug-Ident.-Nr.:     | <b>TMAK281HFNJ042756</b>    | Laufleistung abgelesen:  | <b>27650 km</b>                   |
| Erstzulassung / Baujahr: | <b>13.10.2021 / 2021</b>    | Besichtigungsdatum/-ort: | <b>16.10.2024 83301 Traunreut</b> |
| Fahrzeugart:             | <b>SUV</b>                  | Aufbauart:               | <b>Kombilimousine</b>             |
| Kraftstoff:              | <b>-</b>                    | Getriebe Art:            | <b>-</b>                          |
| Navi.-Datenträger:       | <b>Festplattenlaufwerk</b>  | Hubraum / Leistung:      | <b>0 ccm / 100 kW (136 PS)</b>    |
| Antriebsart:             | <b>Frontantrieb</b>         | Lackfarbe:               | <b>-</b>                          |
| Lackart:                 | <b>-</b>                    | Türen / Sitzplätze:      | <b>4 / 5</b>                      |
| Anzahl Schlüssel:        | <b>2</b>                    | Nächste HU / AU:         | <b>10.2024 / 10.2024</b>          |
| Polster Art:             | <b>Stoff</b>                | Serviceheft verfügbar:   | <b>Ja</b>                         |
| Farbe Innenausstattung:  | <b>Schwarz</b>              | Serviceheft gepflegt:    | <b>Nein</b>                       |
| Raucherfahrzeug:         | <b>Nein</b>                 | Letzter Service km / am: | <b>- / -</b>                      |
| Fahrzeug fahrbereit:     | <b>Ja</b>                   | Vorgelegte Fahrzeug-     |                                   |
| Zustand aussen:          | <b>3 - Durchschnittlich</b> | Unterlagen:              | <b>ZB I (Fzg.Schein)</b>          |
|                          |                             | Zustand innen:           | <b>2 - Gut</b>                    |

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



## Montierte Bereifung

| Reifenart / Felgentyp:    | Sommerreifen |
|---------------------------|--------------|
| 2. Achse - links / Zust.  | /// 5 mm     |
| 2. Achse - rechts / Zust. | /// 5 mm     |
| 1. Achse - links / Zust.  | /// 5 mm     |
| 1. Achse - rechts / Zust. | /// 5 mm     |
| Verkehrssicherheit:       |              |

## Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Alarmanlage
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachreling
- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektromotor 100 kW (Dauer 26 kW)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Warnsystem (LDWS, Lane Departure Warning System)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter)
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Ablage tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio RDS
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Dachspoiler
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm (ROA)
- Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn, mit Auf-/Ab-Automatik
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Schein- / Laderaumleuchte
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC
- Getränkehalter vorn



- Gurtstraffer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad heizbar
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Notladekabel (ICCB)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturkit
- Rückfahrkamera
- Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire)
- Scheibenbeschlagenerkennung / Regelung
- Select-Paket
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Smart-Key
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll)
- Türgriff innen silber
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperrung (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill Wagenfarbe
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leseleuchte
- LM-Felgen
- Modellpflege
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Radstand 2600 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Sonderlackierung Tauchgang in Jeju Uni
- Start-Stop-Knopf
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer- / Beifahrerseite
- Kabelloses SmartLink (Apple CarPlay)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

## Allgemeine Prüfung

### Probefahrt:

### Eingeschränkt durchgeführt

Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.

### Unterbodenprüfung:

### Nicht möglich

Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.

**Laufleistung plausibel:** **Nicht prüfbar**

Nicht prüfbar

**Hinweis:**

**Hinweis (Verkehrssicherheit):**

### Unfallschadenprüfung

**Rep. Vorschäden / -höhe brutto:**

**Keine feststellbar**

Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.

**Lackschichtdickenmessung:**

**Innerhalb der Toleranzen**

Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.

**Bestehender Unfallschaden:**

**Nicht festgestellt**

Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).

**Hinweis:**

### Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

|                             |                       |   |                     |                       |   |
|-----------------------------|-----------------------|---|---------------------|-----------------------|---|
| <b>Klimaanlage:</b>         | Eingeschränkt geprüft | ✘ | <b>Lichtanlage:</b> | Eingeschränkt geprüft | ✘ |
| <b>Sonnendach/ Verdeck:</b> | Nicht vorhanden       | ✘ | <b>Sitzheizung:</b> | Eingeschränkt geprüft | ✘ |
| <b>Bremsanlage:</b>         | Eingeschränkt geprüft | ✘ | <b>Motorlauf:</b>   | Eingeschränkt geprüft | ✘ |

### Durchgeführte Technikprüfung

**Klimaanlage:**

Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.

**Lichtanlage:**

Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.

**Sonnendach/ Verdeck:**

Nicht vorhanden

**Sitzheizung:**

Eingeschränkt geprüft

**Bremsanlage:**

Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.

**Motorlauf:**

Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.

**Hinweis:**

\*Serviceintervall nach Herstellervorgaben überzogen (12 Monate / 15.000 km) Verlust der Herstellergarantie und jeglicher Kulanz.

### Schaden



#### Karosserie außen

**Bauteil**

**Schaden**

**Rep.-Art**

1. Windschutzscheibe      Gebrauchsspuren      Ohne Reparatur



### Sonstiges

|    | Bauteil            | Schaden          | Rep.-Art |
|----|--------------------|------------------|----------|
| 2. | Herstellergarantie | Nicht In Ordnung |          |
| 3. | Wartung            | Fällig           | Erneuern |

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links




Vorne rechts




Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Kilometerstand




Mittelkonsole



Schlüssel



Schlüssel



Serviceheft/Nachweis



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Motorraum



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Kombiinstrument



Felgen



1. Windschutzscheibe  
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur