

KIA Niro

Voertuiginformatie


Merk:	KIA	Kenteken:	H609NP
Versnellingsbak:	Automaat	Kleur carrosserie:	
Model:	Niro	Chassisnummer:	KNACC81GFK5029016
Type brandstof:	Electrisch	Vermogen:	150 kW
Versie:	e-Niro EV ExecutiveLine	1ste tenaamstelling	16-03-2020
Kilometerstand:	74525 km	Aantal deuren:	

Samenvatting schade

Achterzijde	2
Interieur	2
Links	4
Rechts	4
Voorzijde	1

Commerciële foto's





Opties volgens de inspecteur			
Carkit	Ja	Centrale deurvergrendeling	Ja
Elect. ramen V	Ja	Parkeersensoren A	Ja
Type airco	Airco automatisch	Type koplampverlichting	Type navigatiesysteem
		LED koplampverlichting	Navigatiesysteem full map
Type stoelbekleding		Type trekhaak	Geen trekhaak
	Stoelbekleding kunstleder		

Schade			
Bumper A Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet) Achterzijde      			
Bumper V bekleding Kras(sen) Vervangen Voorzijde     			

Deur A L
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)
Links



Deur A R
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)
Rechts



Deur V L
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)
Links



Deur V R
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)
Rechts



Instructieboek
Ontbreekt
Vervangen
Interieur

Kofferklep
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Achterzijde



Onderhoudsboek
Ontbreekt
Vervangen
Interieur




Scherm A L

Kras(sen)
Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)
Links



Scherm A R

Kras(sen)
Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)
Rechts



Scherm V L

Kras(sen)
Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)
Links



Scherm V R

Kras(sen)
Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)
Rechts



Banden	
	Voor Links
	Winter
	215/55/17/98/V
	Pirelli
	8,0 mm
	Voor Rechts
	Winter
	215/55/17/98/V
	Pirelli
	7,0 mm
	Achter Links
	Winter
	215/55/17/98/V
	Pirelli
	8,2 mm
	Achter Rechts
	Winter
	215/55/17/98/V
	Pirelli
	8,0 mm

Inspectie			
Aantal laadkabels (normaal/230V)	1	Aantal laadkabels (snelladen)	1
Aantal zitplaatsen	5	Dakdrager(s)/Imperiaal	N.v.t.
Functionerende motor	Ja	Kentekenbewijs origineel	Nee
Klantgegevens resetten (contacten, e-mails, berichten enz.)	Ja	Totaal aantal sleutels	2
Type hulpmiddel bij pech	Herstelkit aanwezig	Type instructieboek	Instructieboek ontbreekt
Type kofferafdekking	Rolhoes aanwezig	Type lak	Metallic
Type onderhoudsboek	Onderhoudsboek ontbreekt		

Informatie over de inhoud en de reikwijdte van het inspectierapport:

- De beoordeling is gebaseerd op de door de klant gespecificeerde verkoopnormen.
- Aanvaardbare gebruiksschade volgens de verkoopnormen wordt niet altijd gedocumenteerd in dit statusrapport.
- De gespecificeerde reparatiemethoden en/of resulterende reparatietijden zijn vastgesteld, rekening houdend met moderne industriële reparatiemethoden.
- De aankopende dealer moet de individuele reparatiekosten beoordelen.
- De inspectie werd uitgevoerd in een niet gedemonteerde toestand. Macadam kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ontbrekende informatie. Neem voor meer informatie contact op met de verkoper.