

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

ALD AutoLeasing D GmbH Kooperationen, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
08.09.2025

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers (faire Fahrzeugbewertung) durchgeführt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß „faire Fahrzeugbewertung“ als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 91 µm bis 144 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

- Servicescheckheft

2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung
Fahrzeugart
Typ / Verkaufsbez.

17.08.2022
Personenkraftwagen
Niro (DE)(2016->) / e-Niro
Vision 64 kWh

Letzte Zulassung
Hersteller
Aufbauart

17.08.2022
Kia
Kombi

Türen
HSN / TSN
DAT Marktindex
Nächste HU §29 StVZO
Leistung (kW)

5
2233 / AAK
DE002 6262
08 / 2025
29

Fahrzeug-Ident.-Nr.
DAT Europa-Code®
Km-Stand abgelesen
Energiequelle / Kraftstoff
Schadstoffklasse:

KNACC81GFN5152206
014250423120002
107502
Elektro
2017/1151;WLTP;reine

Getriebe / Gänge
Farbe / Farbe

Stufenlos / 1
(UD) SCHNEEWEIß / Uni /
UD / Weiß

Felgen

Leichtmetall

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 55 R 17 98 W	Ovation / VI-388 performance	S/O	7 mm
rechts	215 / 55 R 17 98 W	Ovation / VI-388 performance	S/O	7 mm
2 links	215 / 55 R 17 98 W	Ovation / VI-388 performance	S/O	7 mm
rechts	215 / 55 R 17 98 W	Ovation / VI-388 performance	S/O	7 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 12 / 2026			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: 3. Bremsleuchte, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit Stop&Go-Funktion, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Aktives Bremslicht (ESS), Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Audio-Navigationssystem KIA (10,25"), Audiobedienung am Lenkrad, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel elektr. verstellbar, beide, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bordcomputer, Bremsassistent, DAB-Tuner (Radioempfang digital), Dachreling, Dachspoiler, Diebstahl-Warnanlage, Eco-Paket, Einparkhilfe hinten, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektromotor 150 kW (cont. 29 kW), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC), Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent, Fahrassistenten-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgängererkennung, Fahrassistenten-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Warning, DAW), Fahrassistenten-System: Stauassistent, Fahrassistenten-System: Verkehrszeichenerkennung, Fahrassistenten-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Freisprecheinrichtung Bluetooth, Frontscheibe Solar-Reflect, Fußmatten, Füllstandsanzeige Scheibenwaschanlage, Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM), Getriebe für Elektrofahrzeug, Getränkehalter hinten, Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer, HV-Batterie 64 kWh, Heckleuchten LED, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik, Knieairbag Fahrerseite, Kopf-Airbag-System vorn und hinten, LM-Felgen 7x17, Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mennekes-Stecker), Laderaumabdeckung, Ladevorrichtung On-Board-Lader, Lenkrad (Leder), Lenkrad heizbar, Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar, Luftausströmer im Fond mitte, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn, Nebelscheinwerfer, Radstand 2700 mm, Reifen 215/55 R17 ..V, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenwischer mit Regensensor, Schließ-/Startsystem Smart-Key, Seitenairbag, Seitenscheiben Solar-Reflect, Servolenkung, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder, Sitzheizung vorn, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Soundgenerator (innen), Stoßfänger Wagenfarbe, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen verchromt, USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss, Vorheizsystem für Batterie, Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
73237	Ladevorrichtung On-Board-Lader (3-Phasen)

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 14.04.2025 bei Kilometerstand 95.024

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Lenkradoberfläche abgenutzt, smart repair (Bild 21)
2. LM-Rad(Glanzgedreht) hinten links verschrammt (Bordsteinschaden), erneuern (Bild 23)
3. HU fällig, erneuern
4. Stoßfänger hinten, Abdeckung links kratzer, smart repair
5. Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Kofferraum - Laderaum verschrammt, (Bild 15, 16, 17)
 Dachhimmel leicht abgenutzt, (Bild 22)
 Tür vorne links Einstieg, verschrammt, Gebrauchsspur

Fehlende Teile

1. Ladekabel Schutzkontaktstecker auf Typ-2-Stecker

UNABHÄNGIGES BATTERIE ZERTIFIKAT



ZERTIFIKATNUMMER: 145BC688-D469-4B18-810D-E6E48DEE6C49

FAHRZEUG

MARKE: Kia
MODELL: e-Niro - 64 kWh

KILOMETERSTAND: 107.503 km
FIN: KNACC81GFN5152206
DATUM UND UHRZEIT:
25.09.2025, 08:50:38

DURCHGEFÜHRT VON: DEKRA
Rücknahmecenter Dorfmark

ERGEBNISSE

GESUNDHEITSZUSTAND (SOH)

96,2 %

ENERGIE

63kWh | 65kWh




WLTP-REICHWEITE

438km | 455km

BEWERTUNG

BENCHMARKING

Wie schneidet Ihr
Fahrzeug im Vergleich zu
vergleichbaren
Fahrzeugen ab?



Unterdurchschnittlich

Durchschnittlich

Überdurchschnittlich

PRÜFUNGEN

Batteriemanagementsystem (BMS)	✓
Batteriesensor	✓
Batteriemessungen	✓
Batterie-Zellspannung	✓
Fahrzeug-Kommunikation	✓



SCAN FOR DETAILS

BEWERTUNG

AUSGEZEICHNETER GESUNDHEITSZUSTAND – KEINE AUFFÄLLIGKEITEN

Basierend auf der detaillierten Batteriediagnose, die mit dem AVILOO FLASH Test durchgeführt wurde, bestätigen wir hiermit, dass sich die Antriebsbatterie dieses Fahrzeugs in einem ausgezeichneten Zustand befindet.

Die Antriebsbatterie ist daher offiziell von AVILOO zertifiziert.

Marcus Berger

Dr. Marcus Berger, CEO



ENERGIE

	Brutto	Netto (nominal)	Nutzbar
Aktuell:	64,8kWh	62,8kWh	62,8kWh
Neu:	67,3kWh	65,3kWh	65,3kWh

REICHWEITE

	WLTP	Typisch
Aktuell:	438-438km	348km
Neu:	455-455km	362km

AUSFÜHRUNGSPROTOKOLL

AVILOO-Box angeschlossen. 08:50:34

FLASH Test gestartet.	✓
Fahrzeug erkannt.	✓
Start der Datenerfassung.	✓
Datenerfassung beendet.	✓
Analyse der Daten.	✓
Analyse abgeschlossen.	✓

SENSOREN

Spannungssensor	✓
Stromsensor	✓
Temperatursensoren	✓
Zellspannungssensoren	✓

BMS


	Wert	Status
BMS-Ladezustand (SoC)*:	16%	
Genauigkeit der SoC-Berechnung:		✓
BMS-Gesundheitszustand (SoH)*:	100%	
Genauigkeit der SoH-Berechnung:		✓

MESSWERTE

	Min.	Max.	Delta	Status
Batterietemperatur	10.0°C	12.0°C	2.0°C	✓
Zellenspannung	3,480V	3,500V	20mV	✓
Batteriespannung	342,7V			
Durchschn. Stromstärke	-0,5A			

ZELLSPANNUNGSDIAGRAMM

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480	3.491	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480	3.485
21 - 40	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480	3.487	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480	3.489	3.480	3.480	3.500	3.480
41 - 60	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480
61 - 80	3.480	3.480	3.480	3.491	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480	3.496	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480
81 - 98	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480	3.487	3.480	3.480	3.480	3.480	3.494	3.480	3.500	3.480	3.480	3.485	—	—



*Die hier ausgewiesenen Werte wurden nicht von AVILOO berechnet, sondern entsprechen den vom Batteriemanagementsystem (BMS) ausgelesenen Werten und wurden vom Hersteller berechnet. AVILOO übernimmt daher keine Haftung für deren Richtigkeit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Das Testergebnis beinhaltet den aktuell berechneten Gesundheitszustand (SoH) der Antriebsbatterie. Die Bestimmung basiert auf Daten, die vom Fahrzeug bereitgestellt werden. Diese werden von den Algorithmen von AVILOO anhand statistischer und analytischer Modelle ausgewertet. Die Manipulation der Daten in der Steuereinheit führt zu einem falschen Ergebnis. Der angegebene SoH weist bei mindestens 95 % der Referenzmessungen eine technisch bedingte Schwankungsbreite (Abweichung) von nicht mehr als 3 % auf. Es ist zu beachten, dass diese Toleranz für die Bestimmung des SoH-Werts auf Zellebene gilt und nicht für den SoH-Wert der gesamten Batterie. Dies liegt daran, dass der Ladezustand einzelner Zellen variieren kann, was sich negativ auf den aktuellen SoH-Wert der Batterie auswirken kann. Dies kann jedoch durch das Batteriemanagementsystem (BMS) oder während einer Kalibrierung ausgeglichen werden. Das Ergebnis spiegelt den Zustand der Batterie zum Zeitpunkt des Tests wider. Daraus können keine Rückschlüsse auf den zukünftigen Gesundheitszustand der Batterie gezogen werden. Aussagen über mechanische Beschädigungen oder äußere Einflüsse sind nicht Teil dieser Diagnose.



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand




Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür
Innenraum durch Beifahrertür



Bild 5 : Dach von hinten nach vorne



Bild 6 : Unterboden-Antriebsaggregat

Service-Nachweis

Mit Abstempelung bestätigt die wartungsausführende Werkstatt, dass der Service nach Herstellervorgabe durchgeführt wurde.

4 1 23

Service	Nachweis #1	Datum: . . . 20
km-Stand	14608	
Reparatur-Auftragsnummer	231805	
Durchführende Werkstatt		
Durchgeführter Service	15000 km 12 Monate	
Leistungen durchgeführt:	ja	nein
Ölwechsel mit Filter	☐	☒
Bremsschüssigkeit	☐	☒
Kühlfüssigkeit	☐	☒
Zahnriemen mit Spannrolle	☐	☒

Werkstattstempel

tecus & reimers
automobile.org

HDI 2507

KM
Kilometer

Holsteiner Chaussee 172 - 178
22457 Hamburg
Telefon 040/55 44 99 - 0

Ihr nächster Service-Termin
Datum: 01.10.24 oder bei: 19608 km-Stand

Karosserie-Inspektion (nur ausfüllen bei Fälligkeit oder Schaden)

Durchgeführt: ☒ Ja ☐ Nein

Schadenscode:
1. Steinschlag 2. Kratzer
3. Delle 4. Karosseriebeschädigung
5. Korrosionsschutzbeschädigung

Bemerkung:

Beschädigung beseitigt: ☐ Ja ☒ Nein

Bild 7 : Wartungsnachweise
Wartungsnachweis



Bild 8 : Kugelkopf bei abnehmbarer AHK

Service-Nachweis

Mit Abstempelung bestätigt die wartungsausführende Werkstatt, dass der Service nach Herstellervorgabe durchgeführt wurde.

Datum: 14.04.2025

Service-Nachweis #7	Datum:	20
km-Stand	<u>95024</u>	
Reparatur-Auftragsnummer	<u>23239</u>	
Durchführende Werkstatt	<u>115</u>	
Durchgeführter Service	<u>10000</u> km <u>84</u> Monate	
Leistungen durchgeführt:	ja	nein
Ölwechsel mit Filter	☐	☒
Bremsflüssigkeit	☐	☒
Kühflüssigkeit	☐	☒
Zahnriemen mit Spannrolle	☐	☒

Werkstattstempel:

KIA Auftrags-Nr. 10000
 Werkstatt-Nr. 115
 Service-Partner
 KIA 0115
 www.kia-lubeck.de

Ihr nächster Service-Termin
 Datum: 14.04.2026 oder bei: 110024 km-Stand!

*Je nachdem, was zuerst eintritt.

20

Karosserie-Inspektion (nur auszufüllen bei Fälligkeit oder Schaden)

Durchgeführt: ☒ Ja ☐ Nein



Schadenscode:
 1. Steinschlag 2. Kratzer
 3. Delle 4. Karosseriebeschädigung
 5. Korrosionsschutzbeschädigung

Bemerkung:
Siehe Protokoll

Beschädigung beseitigt: ☐ Ja ☒ Nein

Kommunalsbetriebe Buxtehude
 - Anstalt d. öffentlichen

113/200/2018/1832EX
 2017/1151;WLTP;reine

Bild 9 : Wartungsnachweis

Service-Nachweis

Mit Abstempelung bestätigt die wartungsausführende Werkstatt, dass der Service nach Herstellervorgabe durchgeführt wurde.

Datum: 16.11.2024

Service-Nachweis #6	Datum:	20
km-Stand	<u>85406</u>	
Reparatur-Auftragsnummer	<u>504.24-83386</u>	
Durchführende Werkstatt	<u>Dello Lubeck</u>	
Durchgeführter Service	<u>90000</u> km <u>72</u> Monate	
Leistungen durchgeführt:	ja	nein
Ölwechsel mit Filter	☐	☒
Bremsflüssigkeit	☐	☒
Kühflüssigkeit	☐	☒
Zahnriemen mit Spannrolle	☐	☒

Werkstattstempel:

Kia Händler- und Servicepartner
Ernst Dello GmbH & Co. KG
 Töpferweg 65
 23558 Lubeck
 Tel.: 0451/88008-0 Fax: 81451

Ihr nächster Service-Termin
 Datum: 12.12 oder bei: 100800 km-Stand!

*Je nachdem, was zuerst eintritt.

19

Karosserie-Inspektion (nur auszufüllen bei Fälligkeit oder Schaden)

Durchgeführt: ☒ Ja ☐ Nein



Schadenscode:
 1. Steinschlag 2. Kratzer
 3. Delle 4. Karosseriebeschädigung
 5. Korrosionsschutzbeschädigung

Bemerkung:

Beschädigung beseitigt: ☐ Ja ☒ Nein

Bild 10 : Wartungsnachweis

Service-Nachweis

Mit Abstempelung bestätigt die wartungsausführende Werkstatt, dass der Service nach Herstellervorgabe durchgeführt wurde.

18.07.24

Service Nachweis #5	Datum: . 20
km-Stand	<i>71980</i>
Reparatur-Auftragsnummer	<i>22033</i>
Durchführende Werkstatt	<i>0115A</i>
Durchgeführter Service	<i>75000</i> km <i>60</i> Monate
Leistungen durchgeführt:	ja nein
Ölwechsel mit Filter	☐ ☒
Bremsflüssigkeit	☐ ☒
Kühflüssigkeit	☐ ☐
Zahnriemen mit Spannrolle	☐ ☒
Werkstattstempel	
 Aufkleben Stimmens Gabel Bei der Gasanstalt 5 23960 Lüneburg Servicepartner Tel. 0451 596055 Kfz 0118 www.kia-luebeck.de	
Ihr nächster Service-Termin	
Datum: <i>18.07.25</i>	oder bei: <i>86980</i> km-Stand ¹

¹Je nachdem, was zuerst eintritt.

18


Karosserie-Inspektion (nur ausfüllen bei Fälligkeit oder Schaden)
Durchgeführt: ☒ Ja ☐ Nein

Schadenscode:
1. Steinschlag 2. Kratzer
3. Delle 4. Karosseriebeschädigung
5. Korrosionsschutzbeschädigung
Bemerkung: <i>siehe Protokoll</i>
Beschädigung beseitigt: ☐ Ja ☒ Nein

Bild 11 : Wartungsnachweis

Service-Nachweis

Mit Abstempelung bestätigt die wartungsausführende Werkstatt, dass der Service nach Herstellervorgabe durchgeführt wurde.

22.02.24

Service Nachweis #4	Datum: . 20
km-Stand	<i>52424</i>
Reparatur-Auftragsnummer	<i>239574</i>
Durchführende Werkstatt	<i>02587</i>
Durchgeführter Service	<i>60000</i> km <i>88</i> Monate
Leistungen durchgeführt:	ja nein
Ölwechsel mit Filter	☐ ☒
Bremsflüssigkeit	☒ ☐
Kühflüssigkeit	☐ ☒
Zahnriemen mit Spannrolle	☐ ☒
Werkstattstempel	
 tecus & reimers HDL 2587 Holsteiner Chaussee 172-178 22457 Hamburg Telefon 040/55 44 99 - 0	
Ihr nächster Service-Termin	
Datum: <i>02/25</i>	oder bei: <i>72429</i> km-Stand ¹

¹Je nachdem, was zuerst eintritt.

17

Karosserie-Inspektion (nur ausfüllen bei Fälligkeit oder Schaden)
Durchgeführt: ☒ Ja ☐ Nein

Schadenscode:
1. Steinschlag 2. Kratzer
3. Delle 4. Karosseriebeschädigung
5. Korrosionsschutzbeschädigung
Bemerkung:
Beschädigung beseitigt: ☐ Ja ☒ Nein

Bild 12 : Wartungsnachweis

Service-Nachweis

Mit Abstempelung bestätigt die wartungsausführende Werkstatt, dass der Service nach Herstellervorgabe durchgeführt wurde.

Datum: 11.10.2023

Service Nachweis #3	Datum: <u>20</u>
km-Stand	<u>43629</u>
Reparatur-Auftragsnummer	<u>237305</u>
Durchführende Werkstatt	<u>02587</u>
Durchgeführter Service	<u>45000</u> km <u>36</u> Monate
Leistungen durchgeführt:	ja nein
Ölwechsel mit Filter	☐ ja ☒ nein
Bremsflüssigkeit	☐ ja ☒ nein
Kühlflüssigkeit	☐ ja ☒ nein
Zahnriemen mit Spannrolle	☐ ja ☒ nein

Werkstattstempel

tecus & reimers
automobil-Shop

HDL 2587
Holsteiner Chaussee 172-178
22457 Hamburg
Telefon 040/55 44 99 - 0


Ihr nächster Service-Termin
Datum: 10/24 oder bei: 58629 km-Stand¹

¹ Je nachdem, was zuerst eintritt.

16

Karosserie-Inspektion (nur ausfüllen bei Fälligkeit oder Schaden)

Durchgeführt: ☒ Ja ☐ Nein



Schadenscode:
1. Steinschlag 2. Kratzer
3. Delle 4. Karosseriebeschädigung
5. Korrosionsschutzbeschädigung

Bemerkung:

Beschädigung beseitigt: ☐ Ja ☐ Nein

Bild 13 : Wartungsnachweis

Service-Nachweis

Mit Abstempelung bestätigt die wartungsausführende Werkstatt, dass der Service nach Herstellervorgabe durchgeführt wurde.

Datum: 20

Service Nachweis #2	Datum: <u>20</u>
km-Stand	<u>29277</u>
Reparatur-Auftragsnummer	<u>234195</u>
Durchführende Werkstatt	<u>02587</u>
Durchgeführter Service	<u>30000</u> km <u>24</u> Monate
Leistungen durchgeführt:	ja nein
Ölwechsel mit Filter	☐ ja ☒ nein
Bremsflüssigkeit	☒ ja ☐ nein
Kühlflüssigkeit	☐ ja ☒ nein
Zahnriemen mit Spannrolle	☐ ja ☒ nein

Werkstattstempel

tecus & reimers
automobil-Shop

HDL 2587
Holsteiner Chaussee 172-178
22457 Hamburg
Telefon 040/55 44 99 - 0


Ihr nächster Service-Termin
Datum: 05/24 oder bei: 44277 km-Stand¹

¹ Je nachdem, was zuerst eintritt.

15

Karosserie-Inspektion (nur ausfüllen bei Fälligkeit oder Schaden)

Durchgeführt: ☒ Ja ☐ Nein



Schadenscode:
1. Steinschlag 2. Kratzer
3. Delle 4. Karosseriebeschädigung
5. Korrosionsschutzbeschädigung

Bemerkung:

Beschädigung beseitigt: ☐ Ja ☒ Nein

Bild 14 : Wartungsnachweis



Bild 15 : Kofferraum - Laderaum verschrammt



Bild 16 : Kofferraum - Laderaum verschrammt



Bild 17 : Kofferraum - Laderaum verschrammt



Bild 18 : Ladekante & linke Seitenfläche am Stoßfänger hinten zerkratzt



Bild 19 : Ladekante & linke Seitenfläche am Stoßfänger hinten zerkratzt



Bild 20 : Einstieg Fahrtür leicht verschrammt




Bild 21 : Lenkradoberfläche abgenutzt



Bild 22 : Dachhimmel leicht abgenutzt



Bild 23 : LM-Rad(Glanzgedreht) hinten links verschrammt (Bordsteinschaden)



Bild 24 : Ladekante & linke Seitenfläche am Stoßfänger hinten zerkratzt



Bild 25 : Ladekante & linke Seitenfläche am Stoßfänger hinten zerkratzt
Abdeckung links kratzer