

MAZDA MX-30

Voertuiginformatie


Merk:	MAZDA	Kenteken:	J140ST
Versnellingsbak:	Automaat	Kleur carrosserie:	
Model:	MX-30	Chassisnummer:	JMZDR1WBJ00101684
Type brandstof:	Hybride Benzine	Vermogen:	107 kW
Versie:	E-SKYACTIV 145 First Edition	1ste tenaamstelling	13-10-2020
Kilometerstand:	67509 km	Aantal deuren:	

Samenvatting schade

Achterzijde	1
Dak & andere	1
Links	4

Commerciële foto's






Opties volgens de inspecteur			
Carkit	Ja	Centrale deurvergrendeling	Ja
Parkeersensoren A	Ja	Parkeersensoren V	Ja
Type koplampverlichting		Type navigatiesysteem	
	LED koplampverlichting	Navigatiesysteem full map	
Type trekhaak	Geen trekhaak		
		Elect. ramen V	Ja
		Type airco	Airco automatisch
		Type stoelbekleding	Stoelbekleding stof

Schade

Dak
Hagelschade
Uitdeuken zonder spuiten (hagelschade)
Dak & andere



Deur V L
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Links





Deurframe V L
Deuk(en) en kras(sen)
Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)
Links



Kofferklep bekleding
Kras(sen)
Smartrepair
Achterzijde



Schermbord
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Links



Velg V L alu
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Links



Banden

Voor Links

Zomer

215/55/18/95/H

Bridgestone

4,2 mm

Voor Rechts

Zomer

215/55/18/95/H

Bridgestone

3,4 mm

Achter Links

Zomer

215/55/18/95/H

Bridgestone

4,7 mm

Achter Rechts

Zomer

215/55/18/95/H

Bridgestone

2,4 mm

Inspectie

Aantal laadkabels (normaal/230V)	1	Aantal laadkabels (snelladen)	1
Aantal zitplaatsen	5	Dakdrager(s)/Imperiaal	N.v.t.
Functionerende motor	Ja	Kentekenbewijs origineel	Nee
Klantgegevens resetten (contacten, e-mails, berichten enz.)	Ja	Totaal aantal sleutels	2
Type hulpmiddel bij pech	Herstelkit aanwezig	Type instructieboek	Instructieboek aanwezig
Type kofferafdekking	Hoedenplank aanwezig	Type lak	Metallic
Type onderhoudsboek	Onderhoudsboek aanwezig		

Informatie over de inhoud en de reikwijdte van het inspectierapport:

- De beoordeling is gebaseerd op de door de klant gespecificeerde verkoopnormen.
- Aanvaardbare gebruiksschade volgens de verkoopnormen wordt niet altijd gedocumenteerd in dit statusrapport.
- De gespecificeerde reparatiemethoden en/of resulterende reparatietijden zijn vastgesteld, rekening houdend met moderne industriële reparatiemethoden.
- De aankopende dealer moet de individuele reparatiekosten beoordelen.
- De inspectie werd uitgevoerd in een niet gedemonteerde toestand. Macadam kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ontbrekende informatie. Neem voor meer informatie contact op met de verkoper.