

Voertuig gegevens

Chassisnr.	KNACC81GF L5042699	Merk	KIA	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	J8-39-KK	Model	Niro e-Niro EV DynamicLine 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	03-09-2020	Bouwjaar	2020	Kleur	Zwart Metallic
Km stand	124 283 km	Cylinderinhoud	-	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Elektrisch	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	-		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	24-10-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Stoelverwarming	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Half lederen bekleding	✓
Dakrails	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓
Wegmarkering systeem (LDWS)	✓
Adaptieve snelheidsregelaar (ACC)	✓
Led verlichting	✓

Verwijderbare items

Kofferafdekking	✓
Laadkabel	✓
Thuislader	✓


Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓
Reservesleutel	✗

Banden

Winterbanden

Continental 215/55/17 Winter 4.0 mm



Continental 215/55/17 Winter 4.4 mm



Bridgestone 215/55/17 Winter 4.6 mm

Bridgestone 215/55/17 Winter 4.7 mm

Exterieur schade

2



●●●

Onderdeel	Instaplaat
Positie	Linksvoor
Type	Deuk met lakschade
Omvang	-
Bewerking	Ter info

3



●●

Onderdeel	Instaplaat
Positie	Linksachter
Type	Deuk met lakschade
Omvang	-
Bewerking	Ter info

5



●●

Onderdeel	Instaplaat
Positie	Rechtsvoor
Type	Deuk met lakschade
Omvang	-
Bewerking	Ter info

6



●●

Onderdeel	Dak
Positie	-
Type	Deuk
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Smart Repair

7



●●

Onderdeel	Portier
Positie	Rechtsvoor
Type	Deuk
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Herstellen

8



●●●●●

Onderdeel	Bumper
Positie	Voor
Type	Kras
Omvang	Lengte (cm) > 10
Bewerking	Herstellen

9



●●

Onderdeel	Scherf
Positie	Linksvoor
Type	Deuk
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Smart Repair

10



●●●●●

Onderdeel	Portier
Positie	Linksachter
Type	Deuk met lakschade
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Herstellen

11



●●

Onderdeel	Scherf
Positie	Linksachter
Type	Kras
Omvang	Lengte (cm) > 10
Bewerking	Herstellen

Interieur schade

1



Onderdeel

Reservesleutel

Positie

-

Type

Ontbrekend

Omvang

-

Bewerking

Vervangen

4



Onderdeel

Bekleding stoelzitting
gemengd

Positie

Achter

Type

Vuil

Omvang

-

Bewerking

Reinigen