

Hyundai KONA

Voertuiginformatie

Merk:	Hyundai	Kenteken:	ZD244Z
Versnellingsbak:	Automaat	Kleur carrosserie:	
Model:	KONA	Chassisnummer:	KMHK581GFKU030257
Type brandstof:	Electrisch	Vermogen:	100 kW
Versie:	EV 204pk 2WD Aut. Premium	1ste tenaamstelling	07-05-2019
Kilometerstand:	144043 km	Aantal deuren:	

Samenvatting schade

Achterzijde	3
Links	2
Rechts	4

Commerciële foto's





Opties volgens de inspecteur

Carkit	Ja	Centrale deurvergrendeling	Ja	Elect. ramen A	Ja
Elect. ramen V	Ja	Parkeersensoren A	Ja	Parkeersensoren V	Ja
Type airco	Airco automatisch	Type koplampverlichting		Type navigatiesysteem	
		LED koplampverlichting		Navigatiesysteem full map	
Type stoelbekleding	Stoelbekleding leder	Type trekhaak		Trekhaak vast	

Schade

Achterrauit

Kras(sen)
Polijsten
Achterzijde



Bumper A

Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Achterzijde




Deur A L

Deuk(en)
Herstellen en spuiten (compleet)
Links



Deur A R

Deuk(en)
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts



Deur V L

Deuk(en)
Uitdeuken zonder spuiten
Links



Deur V R

Deuk(en)
Uitdeuken zonder spuiten
Rechts



Kofferklep bekleding

Kras(sen)
Smartrepair
Achterzijde



Scherf V R

Deuk(en) en kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts



Velg V R alu

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

Rechts



Banden

Voor Links

All season

215/55/17/98/W

Vredestein

4,9 mm

Voor Rechts

All season

215/55/17/98/W

Vredestein

4,3 mm

Achter Links

All season

215/55/17/98/W

Vredestein

5,5 mm

Achter Rechts

All season

215/55/17/98/W

Vredestein

5,8 mm

Inspectie

Aantal laadkabels (normaal/230V)	1	Aantal laadkabels (snelladen)	1
Aantal zitplaatsen	5	Dakdrager(s)/Imperiaal	N.v.t.
Functionerende motor	Ja	Kentekenbewijs origineel	Ja
Klantgegevens resetten (contacten, e-mails, berichten enz.)	Ja	Totaal aantal sleutels	2
Type hulpmiddel bij pech	Herstelkit aanwezig	Type instructieboek	Instructieboek aanwezig
Type kofferafdekking	Hoedenplank aanwezig	Type lak	Metallic
Type onderhoudsboek	Onderhoudsboek aanwezig		

Informatie over de inhoud en de reikwijdte van het inspectierapport:

- De beoordeling is gebaseerd op de door de klant gespecificeerde verkoopnormen.
- Aanvaardbare gebruiksschade volgens de verkoopnormen wordt niet altijd gedocumenteerd in dit statusrapport.
- De gespecificeerde reparatiemethoden en/of resulterende reparatietijden zijn vastgesteld, rekening houdend met moderne industriële reparatiemethoden.
- De aankopende dealer moet de individuele reparatiekosten beoordelen.
- De inspectie werd uitgevoerd in een niet gedemonteerde toestand. Macadam kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ontbrekende informatie. Neem voor meer informatie contact op met de verkoper.