



Zustandsbericht

Referenznummer:

Fahrzeugdaten

Hyundai Kona Premium Elektro 2WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	KMHK581GFKU010770	Laufleistung abgelesen:	89067 km
Erstzulassung / Baujahr:	11.01.2019 / 2018	Besichtigungsdatum/-ort:	29.09.2025 Oberdolling
Fahrzeugart:	PKW	Re-Import:	Nein
Aufbauart:	-	KBA-Nr. (HSN/ TSN):	8252//AIO
Kraftstoff / Emissionsklasse:	Elektroantrieb / -	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	SD-Card	Hubraum / Leistung:	ccm / 28 kW (38 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Chalk White / Phantom Black / MET
Anzahl Vorbesitzer:	2	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	- / -
Polster Art:	Leder	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Grau	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	76314 / 07.11.2024
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Fahrzeug verkehrssicher:	Ja
Vorgelegte Fahrzeug-	ZB II (Fzg-Brief)	Besichtigungsbedingung:	-
Unterlagen:			

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Zubehörteile (zum Besichtigungszeitpunkt vorgelegt)

Navi.-Datenträger:	Fzg.Schlüssel:	Serviceheft vorhanden/gepflegt:	Letzter Service bei/am:
SD-Card	2	Ja / Ja	76314 / 07.11.2024



vorhanden



nicht vorhanden

Serienausstattung

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • 3. Bremsleuchte • Airbag Beifahrerseite • Airbag Fahrerseite • Anti-Blockier-System (ABS) • Audio-Navigationssystem • Außenspiegel elektr. anklappbar • Außenspiegel lackiert • Bremsassistent • Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor • Elektromotor 150 kW • Fahrassistenten-Paket <i>Head-up-Display, Fahrassistenten-System: Einparkhilfe vorn und hinten, Einparkhilfe hinten, Fahrassistenten-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Cross Traffic)</i> • Fahrassistenten-System Aufmerksamkeits-Assistent • Fahrassistenten-System Stauassistent • Fensterheber elektr. hinten • Fensterheber elektrisch vorn, mit Auf-/Ab-Automatik • Frontscheibe mit Bandfilter oben • Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM) • Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) • Getränkehalter vorn • Induktionsladeschale für Smartphone • Karosserie 5-türig • Komfortsitze vorn inkl. Belüftung • Kopfstützen hinten verstellbar • Ladekabel mit Typ 2-Stecker • Lenkrad heizbar • Lifetime MapCare (Internetbasierende Dienste) • Mittellarmlehne hinten • Parkbremse elektrisch (EPB) • Radstand 2600 mm • Reifendruck-Kontrollsystem | <ul style="list-style-type: none"> • 6 Lautsprecher <i>Hochtöner</i> • Airbag Beifahrerseite abschaltbar • Alarmanlage • Antriebsart Frontantrieb • Audiosystem Radio RDS • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert • Dachreling • Elektr. Bremskraftverteilung • Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent • Fahrassistenten-System aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System) • Berganfahrhilfe • Fahrassistenten-System Verkehrsschildassistent • Fensterheber elektrisch vorn • Freisprecheinrichtung Bluetooth • Frontscheibe wärmedämmend • Gepäck-/Laderaumleuchte • Gepäckraumabdeckung / Rollo • Getriebe für Elektrofahrzeug • Heckscheibe heizbar • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz • Comfort-Paket <i>Klimaautomatik, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar</i> • Kopf-Airbag-System • Kühlergrill Wagenfarbe • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion • Leseleuchte • LM-Felgen • Mittellarmlehne vorn mit Fach • Radioempfang digital (DAB) • Reifen-Reparaturkit |
|---|--|

• Rücksitzlehne geteilt/klappbar • Scheibenbeschlagenerkennung / Regelung • Seitenairbag vorn • Sicherheits-Paket <i>Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA), Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.)</i> • Sitz vorn links elektr. verstellbar • Sitz vorn rechts elektr. verstellbar • Sitzbezug / Polsterung Leder • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) • Start/Stop-Anlage • Technik-Paket <i>Fahrer-Informationen-System (Display 4,2 Zoll), Smart-Key, Start-Stop-Knopf, Innenspiegel mit Abblendautomatik</i> • Türgriffe außen Wagenfarbe • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss • Voll-LED-Paket <i>Scheinwerfer LED, Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Abbiegelicht, Heckleuchten LED</i> • Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Rückfahrkamera • Schalt-/Wählhebelgriff Leder • Scheibenwischer mit Regensensor • Servolenkung • Sicht-Paket <i>Nebelscheinwerfer, Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt</i> • Sitz vorn links höhenverstellbar • Sitz vorn rechts höhenverstellbar • Sitzheizung vorn • Sound-System KRELL <i>Subwoofer</i> • Tagfahrlicht LED • Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll) • Türgriffe innen verchromt • Verglasung getönt • Wegfahrsperre (elektronisch)
---	--

Sonderausstattung	
• Metallic-Lackierung	

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.	Nexen	215/55/R17/94V 2 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Nexen	215/55/R17/94V 2 mm
2. Achse - links / Zust.	Nexen	215/55/R17/94V 2 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Nexen	215/55/R17/94V 2 mm
Verkehrssicherheit:	verkehrssicher	
Ersatzrad:	Tirefit	
Zustand Ersatzrad:	Vollwertig	

Allgemeine Prüfung	
Probefahrt:	Nicht durchgeführt

Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt durchgeführt.

Unterbodenprüfung:

Nicht möglich

Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Hebebühne bzw. Hubmittel nicht vorhanden.

Laufleistung plausibel:

Ja

Ja

Hinweis:

Hinweis (Verkehrssicherheit):

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:

Fachgerecht repariert

Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung an der Karosserieaußenhaut instandgesetzte Vorschäden festgestellt, die augenscheinlich und ohne Demontage von Bauteilen ohne verbleibende Restunfallspuren repariert wurden. Sofern sich aus den festgestellten Vorschäden eine Wertminderung ergibt, wurde es bei der ggf. durchgeführten Fahrzeugwertermittlung berücksichtigt.

Lackschichtendickenmessung:

-

-

Bestehender Unfallschaden:

Nicht festgestellt

Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).

Hinweis:

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Übersicht durchgeführte Technikprüfung					
Lichtmaschine / Generator:			Nicht geprüft	Batterie / Akkumulator:	
			Nicht geprüft		
Ölverlust:			Nicht geprüft		
Klimaanlage:			Eingeschränkt geprüft	Lichtanlage:	
			Eingeschränkt geprüft		
Kupplung:			Nicht vorhanden	Auspuffanlage:	
			Nicht möglich		
Motorlauf:			Nicht möglich	Stoßdämpfer:	
			Nicht geprüft		
Getriebe:			Eingeschränkt geprüft		

Durchgeführte Technikprüfung	
Lichtmaschine / Generator:	Die Funktion der Lichtmaschine (Generator) wurde nicht geprüft.
Batterie / Akkumulator:	Die Batterie (Akkumulator) wurde bei der Besichtigung nicht geprüft.
Ölverlust:	Das Fahrzeug wurde bei der Besichtigung auf Ölverluste nicht geprüft.
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Kupplung:	Das Fahrzeug verfügt über keine Kupplung, da es sich um ein Automatikgetriebe oder ein ähnliches Getriebe handelt.
Auspuffanlage:	Die Auspuffanlage konnte bei der Besichtigung nicht geprüft werden.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors konnte nicht durchgeführt werden
Stoßdämpfer:	Die Stoßdämpfer wurden bei der Besichtigung nicht geprüft.
Getriebe:	Das Getriebe konnte im Rahmen der Probefahrt/Anfahrtest eingeschränkt geprüft werden.
Hinweis:	*

Schäden



	Bauteil	Schaden
1.	Motordämmmaterial Stirnwand	Beschädigt
2.	Türeinstieg Vorne - Links	Verformt (leicht)
3.	Tür Vorne - Links	Verformt (leicht)
4.	Türverkleidung Vorne - Links	Beschädigt
5.	Tür Hinten - Links	Verformt (leicht)
6.	Felge (Aluminium) hinten links	Kratzer
7.	Stoßfänger Hinten	Abschürfung
8.	Heckklappe	Kratzer
9.	Tür Hinten - Rechts	Verformt (leicht)
10.	Türeinstieg Vorne - Rechts	Kratzer
11.	Felge (Aluminium) hinten rechts	Kratzer
12.	Windschutzscheibe	Steinschlag
13.	Frontspoiler	Abschürfung
14.	Dach ca 90 stk a 10mm	Hagelschaden
15.	Dachrahmen - Rechts ca 15 stk a 10mm	Hagelschaden
16.	Seitenwand - Hinten - Rechts ca 13 stk a 10mm	Hagelschaden
17.	Dachrahmen - Links ca 5 stk a 10mm	Hagelschaden
18.	Heckklappe ca 10 stk a 10mm	Hagelschaden

Die im Gutachten errechneten und angegebenen Reparaturkosten/Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchspuren).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Innen



Innen



Kofferraum



Kombiinstrument



Kilometerstand



Felgen



Motorraum



VIN



Sonstiges



1. Motordämmmaterial Stirnwand

Beschädigt



1. Motordämmmaterial Stirnwand

Beschädigt



2. Türeinstieg Vorne - Links

Verformt (leicht)



2. Türeinstieg Vorne - Links

Verformt (leicht)



2. Türeinstieg Vorne - Links

Verformt (leicht)



2. Türeinstieg Vorne - Links

Verformt (leicht)



3. Tür Vorne - Links

Verformt (leicht)



3. Tür Vorne - Links

Verformt (leicht)



3. Tür Vorne - Links

Verformt (leicht)



4. Türverkleidung Vorne - Links

Beschädigt



4. Türverkleidung Vorne - Links

Beschädigt



5. Tür Hinten - Links

Verformt (leicht)



5. Tür Hinten - Links

Verformt (leicht)



6. Felge (Aluminium) hinten links

Kratzer



7. Stoßfänger Hinten

Abschürfung



7. Stoßfänger Hinten

Abschürfung



7. Stoßfänger Hinten

Abschürfung



7. Stoßfänger Hinten

Abschürfung



8. Heckklappe

Kratzer



8. Heckklappe

Kratzer



9. Tür Hinten - Rechts

Verformt (leicht)



9. Tür Hinten - Rechts

Verformt (leicht)



10. Türeinstieg Vorne - Rechts

Kratzer



10. Türeinstieg Vorne - Rechts

Kratzer



11. Felge (Aluminium) hinten rechts

Kratzer



12. Windschutzscheibe

Steinschlag



12. Windschutzscheibe

Steinschlag



13. Frontspoiler

Abschürfung



13. Frontspoiler

Abschürfung



14. Dach ca 90 stk a 10mm

Hagelschaden



14. Dach ca 90 stk a 10mm

Hagelschaden



14. Dach ca 90 stk a 10mm

Hagelschaden



15. Dachrahmen - Rechts ca 15 stk a 10mm

Hagelschaden



15. Dachrahmen - Rechts ca 15 stk a 10mm

Hagelschaden




15. Dachrahmen - Rechts ca 15 stk a 10mm

Hagelschaden



16. Seitenwand - Hinten - Rechts ca 13 stk a 10mm
Hagelschaden



16. Seitenwand - Hinten - Rechts ca 13 stk a 10mm
Hagelschaden



17. Dachrahmen - Links ca 5 stk a 10mm
Hagelschaden



17. Dachrahmen - Links ca 5 stk a 10mm
Hagelschaden



17. Dachrahmen - Links ca 5 stk a 10mm
Hagelschaden



18. Heckklappe ca 10 stk a 10mm
Hagelschaden



18. Heckklappe ca 10 stk a 10mm

Hagelschaden



18. Heckklappe ca 10 stk a 10mm

Hagelschaden



18. Heckklappe ca 10 stk a 10mm

Hagelschaden