



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür




Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Ladekabel beim E-Fahrzeug




Bild 7 : Motohaube Steinschlag

DEKRA Automobil GmbH
Isarstr. 8, 90451 Nürnberg



DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Nürnberg
Isarstr. 8
90451 Nürnberg
Telefon 0911 / 9629-6
Fax 0911 / 9629-779
E-Mail nuernberg.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Oliver Schröder
Tel. direkt 0981 466172-15

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

BT R2161E

FIN

TMAK381HFMJ033194

Vertragsnummer	57010088
Auftragsnummer	30786510
Rahmenkostenstelle	RDA
	
Ihr Auftrag vom	26.08.2024
Eingang am	27.08.2024
Besichtigung	11.09.2024 um 11:00 Uhr DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Nürnberg, Isarstr. 8, 90451 Nürnberg

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 11.09.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis des gültigen Schwacke Marktberichtes sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 26.08.2024 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte mit Eingang vom 27.08.2024. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 11.09.2024.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 11.09.2024 um 11:00 Uhr durch Herrn Oliver Schröder bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Nürnberg, Isarstr. 8, 90451 Nürnberg, im Beisein von Herrn ..

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von unten besichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Laut Aussage sind kein instandgesetzten Unfallschäden sowie Nachlackierungen vorhanden. Es wurde ebenso, soweit möglich, eine optische Überprüfung im sichtbaren und unzerlegtem Zustand auf Vorschäden vorgenommen. Dabei wurden nichts festgestellt. Ohne weitergehende Untersuchungen, kann im unzerlegtem Zustand, keine weiteren Aussagen über evtl. Vorschäden getroffen werden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	STEINBACH GMBH & CO. SPEDITION KG, Orionstr. 7, 95448 Bayreuth
Kennzeichen	BT R2161E
Tag der Erstzulassung	31.08.2021
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	31.08.2021

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	08 / 2026
---------------	-----------

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Hyundai Motor (CZ)
Typ / Verkaufsbezeichnung	OSE / Kona EV
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	1349 / AFI
Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMAK381HFMJ033194
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	DIVE BLUE
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Leistung / Hubraum	26 kW
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	31.044

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4	S/O	5 mm
rechts	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4	S/O	5 mm
2 links	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4	S/O	5 mm
rechts	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4	S/O	5 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Airbag: Frontairbags für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Vorhangairbags bis in den Fond reichend, Aktiver Spurhalteassistent (LKAS), Alarmanlage, Antiblockiersystem (ABS), mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBV), Aufmerksamkeitsassistent (DAA), Autonomer Notbremsassistent (AEB), Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizbar, Bremsassistent (BAS), Dachreling, Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte, Drehzahlmesser, Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC), Fahrdynamisches Stabilitätsprogramm (VSM), Fensterheber elektrisch vorne und hinten, Gepäcknetz, Gepäckraumabdeckung, Getriebe: 1-stufiges Reduktionsgetriebe, Heckscheibe, beheizbar, Heckscheiben-Wisch-/Waschanlage, ISOFIX-Kindersitzbefestigung hinten, Kindersicherung an den hinteren Türen, Klimaautomatik, Kopfstützen (5) vorn und hinten höhenverstellbar, LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Metallic-Lackierung Standard, Ladekabel ICCB, Lederlenkrad und -schaltknopf, Lenkrad mit Multifunktion, Lenksäule manuell längs- und neigungsverstellbar, Leuchtweitenregulierung, manuell, Lichtsensor, Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach, Parkbremse elektrisch, Polster: Stoff, Radio: Audiosystem, Radiozubehör: DAB+ Radio, Reifendruckkontrollsystem (TPMS), Räder: Leichtmetallfelgen 7 J x 17 mit Bereifung 215/55 R 17, Räder: Reifen-Reparatur-Kit, Rückfahrkamera, Servolenkung, Sicherheitsgurte, Sicherheitslenksäule neigungs- und längsverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz mit elektrisch verstellbarer Lendenwirbelstütze, Sitze: Rücksitzlehne 60:40 geteilt und umklappbar, Smart-Key-System mit Start-Stop-Knopf, Steckdose 12 Volt, Telefon: Bluetooth-Freisprecheinrichtung für Mobiltelefone, Türgriffe in Wagenfarbe lackiert, Türgriffe innen, verchromt, Verglasung: Frontscheibe mit Sonnenschutzkeil, Wegfahrsperre, elektronisch, Zentralverriegelung mit schlüsselintegrierter Funkfernbedienung, eCall Notrufsystem

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsinformationen sind elektronisch gespeichert. Entsprechende Informationen zu durchgeführten Wartungs- und Servicearbeiten können nur bei einem autorisierten Vertrags- oder Servicepartner abgerufen werden.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Motohaube Steinschlag, lackieren mit Lackaufbau (Bild 7).

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Oliver Schröder

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rücknahmeprotokoll
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.