

MAZDA MX-30

Voertuiginformatie

Merk:	MAZDA	Kenteken:	L035XH
Versnellingsbak:	Automaat	Kleur carrosserie:	
Model:	MX-30	Chassisnummer:	JMZDR1WBJ00115279
Type brandstof:	Electrisch	Vermogen:	107 kW
Versie:	E-SKYACTIV 145 Comfort auto	1ste tenaamstelling	18-08-2021
Kilometerstand:	65893 km	Aantal deuren:	

Samenvatting schade

Achterzijde	2
Dak & andere	1
Interieur	1
Links	3
Rechts	3
Voorzijde	1

Commerciële foto's





Batterijcertificaat

Datum van diagnose: 24/07/2025

Read the Moba certificate by scanning this QR code

92,94%

Status van de gezondheid (SOH)*

Mazda MX-30

VIN : JMZDR1WBJ001H5279

Kilometerstand : 65.893 km

* SOH berekend op basis van fabrieksgegevens, informatie om rekening mee te houden voor de fabrieksgarantie

Meer weten over: www.get-moba.com

CARA
Approved Safety Health Check

Opties volgens de inspecteur			
Carkit	Ja	Centrale deurvergrendeling	Ja
Parkeersensoren A	Ja	Parkeersensoren V	Ja
Type koplampverlichting		Type navigatiesysteem	
	LED koplampverlichting	Navigatiesysteem full map	
Type trekhaak	Geen trekhaak	Type stoelbekleding	Airco automatisch
			Stoelbekleding deels leder

Schade	
Buitenspiegel L kap Kras(sen) Vervangen en spuiten Links	 
Buitenspiegel R kap Kras(sen) Vervangen en spuiten Rechts	 
Bumper A Kras(sen) Vervangen Achterzijde	 
Dak Steenslag Herstellen en spuiten (compleet) Dak & andere	 
Deur A R Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet) Rechts	 

Deur V L
Vervormd / Geforceerd
Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)
Links



Interieur
Vlek
Reinigen
Interieur



Kofferklep bekleding
Kras(sen)
Smartrepair
Achterzijde



Scherm A R
Deuk(en)
Uitdeuken zonder spuiten
Rechts



Velg V L alu
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Links



Voorruit

Steenslag

Glasherstel

Voorzijde



Banden

Voor Links

Zomer

215/55/18/95/H

Michelin

5,0 mm

Voor Rechts

Zomer

215/55/18/95/H

Michelin

5,0 mm

Achter Links

Zomer

215/55/18/95/H

Bridgestone

5,0 mm

Achter Rechts

Zomer

215/55/18/95/H

Bridgestone

5,0 mm

Inspectie

Aantal laadkabels (normaal/230V)	1	Aantal laadkabels (snelladen)	1
Aantal zitplaatsen	5	Dakdrager(s)/Imperiaal	N.v.t.
Functionerende motor	Ja	Kentekenbewijs origineel	Nee
Klantgegevens resetten (contacten, e-mails, berichten enz.)	Ja	Totaal aantal sleutels	2
Type hulpmiddel bij pech	Herstelkit aanwezig	Type instructieboek	Instructieboek aanwezig
Type kofferafdekking	Hoedenplank aanwezig	Type lak	Metallic
Type onderhoudsboek	Onderhoudsboek aanwezig		

Informatie over de inhoud en de reikwijdte van het inspectierapport:

- De beoordeling is gebaseerd op de door de klant gespecificeerde verkoopnormen.
- Aanvaardbare gebruiksschade volgens de verkoopnormen wordt niet altijd gedocumenteerd in dit statusrapport.
- De gespecificeerde reparatiemethoden en/of resulterende reparatietijden zijn vastgesteld, rekening houdend met moderne industriële reparatiemethoden.
- De aankopende dealer moet de individuele reparatiekosten beoordelen.
- De inspectie werd uitgevoerd in een niet gedemonteerde toestand. Macadam kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ontbrekende informatie. Neem voor meer informatie contact op met de verkoper.