

B325 MIN:

Senzor Particule matter (cablaj rupt), necesita inlocuire senzor – Martor motor.

De verificat cablaj senzori parcare spate – cablaj rupt, mesaj in bord.

Cablaj senzor temperature exterioara rupt, necesar verificare cablaj + reparat.

Placute frana spate – 2mm.

Amortizor spate dreapta – curs.

Cablu frana mana dreapta spate – blocat.

Bieleta directive dreapta – joc.

Cap bara dreapta – joc.

Rulment dreapta fata + rulment intermediar.

Disc frana dreapta spate albastrit, cablu frana de mana blocat.

Rulment dreapta spate – zgomot.

Bucsi bascula stanga si dreapta inferioare – bucsa rupta.