

Voertuig gegevens

Chassisnr.	KNACC81GF L5051551	Merk	KIA	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	J0-67-PR	Model	Niro e-Niro EV DynamicLine 3-fase 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	01-10-2020	Bouwjaar	2020	Kleur	Zwart Metallic
Km stand	135 358 km	Cylinderinhoud	-	Interieurkleur	Zwart
Brandstof	Elektrisch	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	-		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	10-10-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Stoelverwarming	✓
Trekhaak	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Half lederen bekleding	✓
Dakrails	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓

Verwijderbare items


Mobiliteitsset	✓
Kofferafdekking	✓
Laadkabel	✓
Thuislader	✗

Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Continental 215/55/17 Zomer 4.5 mm



Continental 215/55/17 Zomer 4.0 mm



Bridgestone 215/55/17 Zomer 6.0 mm

Bridgestone 215/55/17 Zomer 6.0 mm

Exterieur schade

2



Onderdeel Motorkap
Positie -
Type Deuk met lakschade
Omvang Diameter (mm) > 20
Bewerking Herstellen

3



Onderdeel Bumper ongespoten
Positie Linksvoor
Type Kras
Omvang -
Bewerking Herstellen

4



Onderdeel Scherm
Positie Linksvoor
Type Deuk met lakschade
Omvang Diameter (mm) > 20
Bewerking Herstellen

5



Onderdeel Instaplaat
Positie Linksvoor
Type Kras
Omvang -
Bewerking Ter info

8



Onderdeel Instaplaat
Positie Linksachter
Type Kras
Omvang -
Bewerking Ter info

9



Onderdeel Portier
Positie Linksvoor
Type Deuk
Omvang Diameter (mm) > 20
Bewerking Smart Repair

10



Onderdeel Portier
Positie Linksachter
Type Kras
Omvang -
Bewerking Herstellen

11



Onderdeel Scherm
Positie Linksachter
Type Chemische afzetting
Omvang -
Bewerking Forfait herstelling

15



Onderdeel Embleem achterklep
Positie Rechtsachter
Type Chemische afzetting
Omvang -
Bewerking Ter info

16



Onderdeel Bumper
Positie Achter
Type Kras
Omvang -
Bewerking Herstellen

17



Onderdeel Dak
Positie -
Type Hagel
Omvang Diameter (mm) > 20
Bewerking Herstellen

18



Onderdeel Portier
Positie Rechtsachter
Type Chemische afzetting
Omvang -
Bewerking Forfait herstelling

19



● ●

Onderdeel	Portier
Positie	Rechtsvoor
Type	Deuk
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Smart Repair

20




● ●

Onderdeel	Voorruit
Positie	-
Type	Gebroken
Omvang	-
Bewerking	Vervangen

Interieur schade

6



Onderdeel

Reiniging interieur

Positie

Voor

Type

Vuil


Omvang

-

Bewerking

Reinigen

7



Onderdeel

Reiniging interieur

Positie

Achter

Type

Vuil

Omvang

-

Bewerking

Reinigen

12



Onderdeel

Achterklep-/kofferbakbekleding

Positie

Onder

Type

Kras

Omvang

-

Bewerking

Vervangen

13



Onderdeel

Achterklep-/kofferbakbekleding

Positie

Linksachter

Type

Kras

Omvang

-

Bewerking

Vervangen

14



Onderdeel

Achterklep-/kofferbakbekleding

Positie

Rechtsachter

Type

Kras

Omvang

-

Bewerking

Vervangen

Overige schade

1



Onderdeel	Thuislader
Positie	-
Type	Ontbrekend
Omvang	-
Bewerking	Ter info