


Voertuig gegevens

Chassisnr.	KNAJ3811F N7023109	Merk	KIA	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	N6-48-GF	Model	e-Soul 64kWh DynamicPlusLine 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	06-10-2021	Bouwjaar	2021	Kleur	Wit Lak
Km stand	42 311 km	Cylinderinhoud	-	Interieurkleur	Zwart
Brandstof	Elektrisch	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen-			

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	18-04-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Stoelverwarming	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Half lederen bekleding	✓
Dakrails	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓
Wegmarkering systeem (LDWS)	✓
Adaptieve snelheidsregelaar (ACC)	✓
Led verlichting	✓

Verwijderbare items

Hoedenplank	✗
Laadkabel	✓

Documentenlijst

Handleiding	
Onderhoudsboekje	
Reservesleutel	
Sleutel met afstandsbediening	
Navigatie software	

Banden

Vredestein 215/55/16 All seasons 7.0 mm

Vredestein 215/55/16 All seasons 6.5 mm

Pirelli 215/55/16 All seasons 4.7 mm

Pirelli 215/55/16 All seasons 4.7 mm

Exterieur schade

4



Onderdeel

Spoiler

Positie

Voor

Type

Gebroken

Omvang

-

Bewerking

Vervangen

● ● ●

5



Onderdeel

Bumper

Positie

Voor

Type

Deuk met lakschade

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Herstellen

● ●

6



Onderdeel

Dorpelbekleding

Positie

Links

Type

Kras

Omvang

Lengte (cm) > 10

Bewerking

Herstellen

● ●

7



Onderdeel

Dorpelbekleding

Positie

Rechts

Type

Kras

Omvang

Lengte (cm) > 10

Bewerking

Herstellen

● ●

8



Onderdeel

Scherf

Positie

Rechtsachter

Type

Kras

Omvang

Lengte (cm) > 10

Bewerking

Herstellen

● ●

9



Onderdeel

Portier

Positie

Rechtsachter

Type

Kras

Omvang

Lengte (cm) > 10

Bewerking

Herstellen

● ●

Interieur schade

2



Onderdeel	Hoedenplank
Positie	-
Type	Ontbrekend
Omvang	-
Bewerking	Vervangen

3



Onderdeel	Ander interieuronderdeel
Positie	-
Type	Ontbrekend
Omvang	-
Bewerking	Vervangen achterbank

10



Onderdeel	Hemelbekleding
Positie	-
Type	Met gaten
Omvang	-
Bewerking	Herstellen

Overige schade

1



Onderdeel	Thuislader
Positie	-
Type	Ontbrekend
Omvang	-
Bewerking	Ter info