

KIA Niro

Voertuiginformatie

Merk:	KIA	Kenteken:	H357PT
Versnellingsbak:	Automaat	Kleur carrosserie:	
Model:	Niro	Chassisnummer:	KNACC81GFK5027091
Type brandstof:	Electrisch	Vermogen:	150 kW
Versie:	e-Niro EV ExecutiveLine	1ste tenaamstelling	30-03-2020
Kilometerstand:	136764 km	Aantal deuren:	

Samenvatting schade

Achterzijde	1
Dak & andere	2
Interieur	1
Links	5
Rechts	5
Voorzijde	2

Commerciële foto's





Opties volgens de inspecteur

Carkit	Ja	Centrale deurvergrendeling	Ja	Elect. ramen A	Ja
Elect. ramen V	Ja	Parkeersensoren A	Ja	Parkeersensoren V	Ja
Type airco	Airco automatisch	Type koplampverlichting	Type navigatiesysteem		
		LED koplampverlichting	Navigatiesysteem full map		
Type stoelbekleding	Type trekhaak		Geen trekhaak		
Stoelbekleding kunstleder					

Schade

Bumper A

Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Achterzijde



Bumper V

Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Voorzijde



Bumper V bekleding

Kras(sen)
Vervangen
Voorzijde



Dak

Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Dak & andere



Dakrail R

Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Dak & andere



Dakstijl R

Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts



Dashboard
Kras(sen)
Smartrepair
Interieur



Deur A L
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)
Links



Deur A R
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)
Rechts



Deur V L
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)
Links



Deur V R

Kras(sen)
Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)
Rechts



Scherm A L

Kras(sen)
Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)
Links



Scherm A R

Kras(sen)
Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)
Rechts



Scherm V L

Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Links



Scherf V R
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts



Velg A L alu
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Links



Banden

Voor Links

Winter

215/55/17/94/H

Continental

7,0 mm

Voor Rechts

Winter

215/55/17/94/H

Continental

6,5 mm

Achter Links

Winter

215/55/17/94/H

Continental

7,0 mm

Achter Rechts

Winter

215/55/17/94/H

Continental

7,0 mm

Inspectie

Aantal laadkabels (normaal/230V)	1	Aantal laadkabels (snelladen)	1
Aantal zitplaatsen	5	Dakdrager(s)/Imperiaal	N.v.t.
Functionerende motor	Ja	Kentekenbewijs origineel	Nee
Klantgegevens resetten (contacten, e-mails, berichten enz.)	Ja	Totaal aantal sleutels	2
Type hulpmiddel bij pech	Herstelkit aanwezig	Type instructieboek	Instructieboek aanwezig
Type kofferafdekking	Rolhoes aanwezig	Type lak	Metallic
Type onderhoudsboek	Onderhoudsboek aanwezig		

Informatie over de inhoud en de reikwijdte van het inspectierapport:

- De beoordeling is gebaseerd op de door de klant gespecificeerde verkoopnormen.
- Aanvaardbare gebruiksschade volgens de verkoopnormen wordt niet altijd gedocumenteerd in dit statusrapport.
- De gespecificeerde reparatiemethoden en/of resulterende reparatietijden zijn vastgesteld, rekening houdend met moderne industriële reparatiemethoden.
- De aankopende dealer moet de individuele reparatiekosten beoordelen.
- De inspectie werd uitgevoerd in een niet gedemonteerde toestand. Macadam kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ontbrekende informatie. Neem voor meer informatie contact op met de verkoper.