

MAZDA MX-30

Voertuiginformatie




Merk:	MAZDA	Kenteken:	L378XB
Versnellingsbak:	Automaat	Kleur carrosserie:	
Model:	MX-30	Chassisnummer:	JMZDR1WBJ00120555
Type brandstof:	Electrisch	Vermogen:	107 kW
Versie:	E-SKYACTIV 145 Comfort auto	1ste tenaamstelling	18-08-2021
Kilometerstand:	44104 km	Aantal deuren:	

Samenvatting schade

Achterzijde	1
Links	3
Rechts	5
Voorzijde	1

Commerciële foto's





Opties volgens de inspecteur

Carkit	Ja	Centrale deurvergrendeling	Ja	Elect. ramen V	Ja
Parkeersensoren A	Ja	Parkeersensoren V	Ja	Type airco	Airco automatisch
Type koplampverlichting		Type navigatiesysteem		Type stoelbekleding	Stoelbekleding stof
	LED koplampverlichting		Navigatiesysteem full map		
Type trekhaak	Geen trekhaak				

Schade



Buitenspiegel L kap

Kras(sen)
Vervangen en spuiten
Links



Bumper A

Kras(sen)
Vervangen
Achterzijde



Bumper V

Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Voorzijde



Deur A R

Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts



Deur V R ruit

Geen of slechte werking
Vervangen
Rechts



Scherm A L

Deuk(en)
Uitdeuken zonder spuiten
Links



Scherm A R

Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts



Velg A L alu

Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Links



Velg V R alu

Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts



Wielkuip bekleding A R

Kras(sen)
Vervangen
Rechts



Banden

Voor Links

Zomer
215/55/18/95/H
Bridgestone
3,4 mm

Voor Rechts

Zomer
215/55/18/95/H
Bridgestone
2,8 mm

Achter Links

Zomer
215/55/18/95/H
Bridgestone
4,5 mm

Achter Rechts

Zomer
215/55/18/95/H
Bridgestone
3,4 mm

Inspectie			
Aantal laadkabels (normaal/230V)	1	Aantal laadkabels (snelladen)	1
Aantal zitplaatsen	5	Dakdrager(s)/Imperiaal	N.v.t.
Functionerende motor	Ja	Kentekenbewijs origineel	Ja
Klantgegevens resetten (contacten, e-mails, berichten enz.)	Ja	Totaal aantal sleutels	2
Type hulpmiddel bij pech	Herstelkit aanwezig	Type instructieboek	Instructieboek aanwezig
Type kofferafdekking	Hoedenplank aanwezig	Type lak	Metallic
Type onderhoudsboek	Onderhoudsboek aanwezig		

Informatie over de inhoud en de reikwijdte van het inspectierapport:

- De beoordeling is gebaseerd op de door de klant gespecificeerde verkoopnormen.
- Aanvaardbare gebruiksschade volgens de verkoopnormen wordt niet altijd gedocumenteerd in dit statusrapport.
- De gespecificeerde reparatiemethoden en/of resulterende reparatietijden zijn vastgesteld, rekening houdend met moderne industriële reparatiemethoden.
- De aankopende dealer moet de individuele reparatiekosten beoordelen.
- De inspectie werd uitgevoerd in een niet gedemonteerde toestand. Macadam kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ontbrekende informatie. Neem voor meer informatie contact op met de verkoper.