



Zustandsbericht

Protokollnummer: 38492972
 Auftrags-Nr / Referenz: 18914837
 Besichtigungsdatum: 12.02.2025

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Mazda MX-30 e-SKYACTIV		
Kennzeichen		Fahrgestellnummer	JMZDR1WBJ00111073
Erstzulassung	01.02.2021	Laufleistung (abgelesen)	39.113 km
HSN/TSN	7118 / All 00002	Kraftstoffart / Zylinder	Elektro / 0
Fahrzeugart	Geländewagen	Antriebsart	Frontantrieb
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz	Getriebe / Anzahl Gänge	Direktantrieb
Farbe	Weiß Metallic	Besichtigungszustand	Ausreichend
Leistung / Hubraum	81 kW / 0 ccm	Nächste HU	02/2026
Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / vollständig	Restlauf bis Service	20.000 km
Letzte Wartung	02/2025 bei 39.028 km	Polsterart	Stoff/Leder Kombination
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Anthrazit-Braun
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	2.119 kg
Dokumente	ZB vorhanden	Anzahl Halter	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	5 / 5
Vertragsnummer	18914837	Re-Import	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	215/55 R18 99V	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Goodyear	5mm / 4mm	i.O.
2	215/55 R18 99V	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Goodyear	6mm / 6mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					09/2026

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Airbag Fahrer- und Beifahrerseite - Beifahrerairbag, abschaltbar
Airbag: Knie-Airbag für Fahrer
Airbag: Kopf-/Schulter-Airbags, vorne und hinten
Airbag: Seitenairbags vorn
Alarmanlage
Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Bremsassistent (EBA)
Ausparkhilfe (RCTA)
Außenspiegel elektrisch einstellbar - mit integrierten Seitenblinkern - in Schwarz lackiert
Beheizte Batterie

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Wiesening 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service Center Leipzig-
Stahmeln
Wiesening 2
04159 Leipzig

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Berganfahrassistent (HLA)
Bordmonitor: 22,4 cm Farbdisplay (8,8 Zoll) - hochauflösend Multi Commander zur komfortablen und sicheren Bedienung
Bremskraftverteilung, elektronisch (EBD)
Bremsleuchte dritte hochgesetzt
Colorverglasung wärmedämmend
Dachhimmel in Schwarz
Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC) mit Traktionskontrollsystem (TCS)
E-Call Notrufsystem
Einparkhilfe vorne und hinten
Fensterheber elektrisch, vorne mit Komfortfunktion
Fernlichtassistent HBC
Freisprecheinrichtung mit Sprachsteuerung und Bluetooth mit Audiostreaming - Erweiterte Sprachsteuerung für z. B. Suche nach Musiktiteln - Anzeige erfolgt über das Farbdisplay - Steuerung erfolgt über den Multi Commander - Vorlesefunktion erfolgt über Text-to-Speech - Sprachausgabe
G-Vectoring Control Plus (e-GVC Plus), Fahrdynamikregelung Elektronisch
Gepäckraumabdeckung
Geschwindigkeitsregelanlage adaptiv mit Stauassistenzfunktion (MRCC)
Getriebe: 1-Gang-Direktantrieb
Gurte: 3-Punkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze - Höheneinstellung vorne - Gurtstraffer mit Gurtkraftbegrenzer, vorne und hinten (außen) - Warnleuchte und -ton für nicht angelegte Sicherheitsgurte
Head-up Display Advanced Head-up Display, Projektion in Windschutzscheibe, farbig, zur Anzeige fahrrelevanter Informationen
i-ACTIV Display im zentralen Rundinstrument für erweiterte Geschwindigkeitsanzeigen und Touring-Computer
Isofix Kindersitzhalterung auf den äußeren Sitzen hinten
Klimatisierungsautomatik mit 7-Zoll (17,8 cm)-Touch-Panel-Display
Komfortblinkfunktion
Kopfstützen (5)
Ladekabel: Typ 2-Ladekabel (13 A) für Haushaltssteckdose (Mode 2) Länge 8m
Ladekabel: Typ 2-Ladekabel für Ladestationen (Mode 3) Länge 4 m Wärmepumpe
LED-Innenraum- und Kofferraumbeleuchtung
LED-Rückleuchten und -Blinker
LED-Tagfahrlicht
Lederschaltknäuf
Lenkrad: 3-Speichen-Sport-Lederlenkrad
Lenkrad: Lenkradbedientasten für Audioquelle und Lautstärke, Freisprecheinrichtung und Geschwindigkeitsregelanlage
Lenkrad: Lenkradwippen zur Einstellung der Rekuperationsstufen
Lenksäule höhen und längeneinstellbar
Licht- und Regensensor
Licht: Coming-/Leaving-Home-Lichtfunktion
Licht: Voll-LED-Scheinwerfer mit automatischer Leuchtweitenregulierung
Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer
Mittelarmlehne vorne
Mobilitäts-Kit mit Kompressor und Reifendichtmittel
Müdigkeitserkennung (DAA)

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
 Wiesenring 2
 04159 Leipzig

Besichtigungsort
 TÜV SÜD Service Center Leipzig-
 Stahmeln
 Wiesenring 2
 04159 Leipzig

Empfänger
 Backoffice
 Santander Consumer Leasing GmbH
 Santander-Platz 1
 41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Navigation: Mazda SD-Navigationssystem - 3D-Kartendarstellung, hochauflösend - Zieleingabe über die Kontaktdaten aus einem Smartphone möglich - Verkehrszeichenerkennung und Pfeilnavigation zusätzlich im Head-up Display
Notbrems-Warnblinkautomatik (ESS)
Notbremsassistent (SBS) mit Fußgänger- und Radfahrererkennung und Kreuzungsfunktion
Parkbremse, elektronisch mit Auto Hold Funktion - sowie Berganfahrassistent (HLA)
Radio: Mazda Audio-System mit USB-Anschluss und 8 Lautsprechern
Radiozubehör: Digitalradio-Tuner (DAB+)
Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS), direkt
Räder: Leichtmetallfelgen 18" in Silber mit Bereifung 215/55 R18
Rückfahrkamera mit feststehenden Hilfslinien
Rücksitzlehnen im Verhältnis 60 : 40 geteilt klappbar
Servolenkung
Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar
Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar inkl. Einstellung der Neigung
Sonnenbrillenhalterung im Dachhimmel
Sound-Simulator (AVAS, rechtlich erforderlich)
Spurhalteassistent-aktiv mit Lenkunterstützung (LAS)
Spurwechselassistent Plus (BSM) mit Lenkunterstützung
Telefonzubehör: Apple CarPlay und Android Auto
Verkehrszeichenerkennung (TSR)
Wegfahrersperre elektronisch
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung Auto Door Lock

Sonderausstattung

Bezeichnung
Innenraum-Design, Industrial Vintage -18-Zoll -Leichtmetallfelgen in Silbergrau m.Hochglanzfinish u.215/55 R18 Bereifung - Außenspiegelabsenk.beim Rückwärtsfah. -Chromapplikat am Lenkrad, Startknopf u.Handschuhfach -D-Säulenverkleidung m-Mazda-Schrift. -Elektrisch.Sitzverstell.f.den Fahrer m.Memory -Funk.f.Außenspiegel u.das Head-up Display -Fensterleisten m.Hochglanzfinish - Heck- und Seitenscheiben hin.abgedunkelt -Matrix LED-Lichtsys. -Rahmenloser Innensp.,autom.abblendend -Sitzbezug Industrial Vintage m.braunem Kunstleder
Lackierung: Mondsteinweiß Metallic in Verbi. mit AD'VANTAGE-Paket
Paket: AD'VANTAGE - Außenspiegel elektrisch anklappbar (automatisch bei Türverriegelung) und beheizbar - Digitalradio -Tuner (DAB+) - Einparkhilfe, vorne - Mittelarmlehne hinten - Scheinwerferreinigungsanlage - Sitzheizung vorne

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Motor	Kabelstrang - Marderschaden - befunden ggf. instandsetzen
2	Tür vorn rechts	Zierleiste unten - beschädigt - erneuern
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung
4	Karosserie	Stirnwandverkleidung - Marderschaden - erneuern
5	elektrisches System	Batterie (Starterbatterie) - ohne Funktion - erneuern
6	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
7	Heckleuchte	Heckleuchte rechts - gebrochen / gerissen - erneuern
8	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Kratzer - instandsetzen und lackieren
9	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - erneuern



Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Seitenwand links	Innenverkleidung - Kratzer
2	Verkleidungen/Abdeckungen	Kofferraumverkleidung - verkratzt / verschürft
3	Ausrüstung	Ladekabel - verkratzt / verschürft
4	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft
5	Seitenwand rechts	Radlauf - verkratzt / verschürft
6	Außenspiegel rechts	Spiegelgehäuse - Steinschlag
7	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft
8	Karosserie	Unterbodenverkleidung - verkratzt / verschürft
9	Rad/Reifen	Reifen vorn rechts - verkratzt / verschürft

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
	Keine feststellbar	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

- die Scheibe an der Fahrtür ist abgeklebt, weil diese nicht betätigt werden kann Aufgrund der beschädigten Batterie

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbildanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine Probefahrt mit dem beschriebenen Fahrzeug durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur betriebs bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich weder reparierte noch unreparierte Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service Center Leipzig-
Stahmeln
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service Center Leipzig-
Stahmeln
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderraum



Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service Center Leipzig-
Stahmeln
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel




Abbildung 12: Innenraum hinten

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service Center Leipzig-
Stahmeln
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Abbildung 13: Montierte Bereifung



Abbildung 14: Sonstiges



Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Motor: Kabelstrang - Marderschaden - befunden ggf. instandsetzen




Beschädigung #1: Motor: Kabelstrang - Marderschaden - befunden ggf. instandsetzen



Beschädigung #2: Tür vorn rechts: Zierleiste unten - beschädigt - erneuern



Beschädigung #2: Tür vorn rechts: Zierleiste unten - beschädigt - erneuern



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt... verschürft - Wertminderung



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service Center Leipzig-
Stahmeln
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #4: Karosserie: Stirnwandverkleidung - Marderschaden - erneuern



Beschädigung #4: Karosserie: Stirnwandverkleidung - Marderschaden - erneuern



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #7: Heckleuchte: Heckleuchte rechts - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #7: Heckleuchte: Heckleuchte rechts - gebrochen / gerissen - erneuern

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service Center Leipzig-
Stahmeln
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #8: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern