



FORD TRANSIT

FORD TRANSIT 2.0 TDCI 105HP 350 L3H2 TREND

VIN	WF0EXXTTREMC80059
Înmatriculare	B-325-MIN
Kilometraj	152.563 km
Prima înregistrare	07.10.2021
Culoare caroserie	Alb

DETALII INSPECȚIE

Data inspecției	24.06.2026 14:28:00	Descrierea adresei de inspecție	Benga
-----------------	---------------------	---------------------------------	-------

INFORMAȚII VEHICUL

Marcă	FORD	Tipul cutiei de viteze	Manual
Model	TRANSIT	Numărul de trepte de viteză	6
Versiune	FORD TRANSIT 2.0 TDCI 105HP 350 L3H2 TREND	Tip transmisie	Față
VIN	WF0EXXTTREMC80059	Categorie	Vehicul comercial usor
Înmatriculare	B-325-MIN	Tipul caroseriei	Van
Prima înregistrare	07.10.2021	Numar de usi	4
Anul fabricatiei	2021	Numar de locuri	3
Tip combustibil	Diesel	Culoare interioara	Negru
Kilometraj	152.563 km	Culoare caroserie	Alb

DOCUMENTE ȘI ÎNTREȚINERE

Certificatul de înmatriculare în original	Da	Numarul total de chei	2
Manual de utilizare	Nu	Tip de carte de întreținere	Carte de întreținere lipsă

ACCESORII

Aerul condiționat funcționează	Da	Roata de rezerva	Da
Afișaj proiectat pe parbriz	Nu	Senzori parcare spate	Da
Control adaptiv al vitezei	Da	Tip de climatizare	Control climatizare manual
Control viteza	Da	Tip de faruri față	Faruri halogen
Extinctor	Da	Tip tapițerie	Tapițerie tesături
Geamuri electrice Fata	Da	Tipul carligului de tractare	Fără cârlig de remorcare
Număr de cabluri de încărcare (încărcare rapidă)	0	Trusă de prim ajutor	Da
Numărul de cabluri de încărcare (normal)	0	Volan multifuncțional	Da
Radio multimedia	Da	Vopsea metalizată	Nu

ANVELOPE

Anvelope montate

Locație	Poziție	Banda de rulare	Producător	Dimensiuni	Sezonul anvelopelor	Tipul de jante	Runflat
Față	Stânga	3,0 mm	Alte	235/65 R 16 118 R	Iarnă	Otel	Nu se aplica
Față	Dreapta	3,0 mm	Alte	235/65 R 16 118 R	Iarnă	Otel	Nu se aplica
Spate	Stânga	6,0 mm	Continental	235/65 R 16 118 R	Vară	Otel	Nu se aplica
Spate	Dreapta	3,0 mm	Alte	235/65 R 16 118 R	Iarnă	Otel	Nu se aplica

Roată de rezervă

Locație	Poziție	Banda de rulare	Producător	Dimensiuni	Sezonul anvelopelor	Tipul de jante	Runflat
-	-	6,0 mm	Alte	235/65 R 16 112 S	Iarnă	Otel	-

AVARIE

Interior



1 | Grila de ventilatie dreapta

Tipul daunei

Spart

Mod de reparație

Înlocuire



2 | Tapiterie scaun dreapta fata

Tipul daunei

Murdar

Mod de reparație

Curatare



3 | Comutator

Tipul daunei

Deteriorat

Mod de reparație

Înlocuire



4 | Tapiterie scaun stanga fata

Tipul daunei

Rupt

Mod de reparație

Reparare speciala



5 | Interior

Tipul daunei

Rupt

Mod de reparație

Reparare speciala



6 | Interior

Tipul daunei

Rupt

Mod de reparație

Reparare speciala



7 | Interior

Tipul daunei

Rupt

Mod de reparație

Reparare speciala



8 | Clapeta / Capac

Tipul daunei

Lipseste

Mod de reparație

Înlocuire



9 | Clapeta / Capac

Tipul daunei

Lipseste

Mod de reparație

Înlocuire



10 | Panou ușă dreapta spate

Tipul daunei

Spart

Mod de reparație

Reparare speciala



11 | Interior

Tipul daunei

Rupt



Mod de reparație

Înlocuire



12 | Cartea de service

Tipul daunei	Lipseste
Mod de reparație	Înlocuire



13 | Cheie de contact

Tipul daunei	Abatere de la starea/intervalul livrat
Mod de reparație	Înlocuire

Comentarii: Carcasa cheiei nu este cea originală.



14 | Interior

Tipul daunei	Abatere de la starea/intervalul livrat
Mod de reparație	Înlocuire

Comentarii: Zgomot anormal posibile probleme.



15 | Interior

Tipul daunei	Uzat
Mod de reparație	Acceptabil



16 | Panou ușă dreapta spate

Tipul daunei	Spart
Mod de reparație	Reparare speciala



17 | Volan

Tipul daunei	Uzat
Mod de reparație	Acceptabil



18 | Parasolar stanga

Tipul daunei

Spart

Mod de reparație

Înlocuire

Exterior



19 | Parbriz

Tipul daunei

Spart

Mod de reparație

Înlocuire



20 | Bara de protecție fata

Tipul daunei

Spart

Mod de reparație

Înlocuire



21 | Proiector ceata dreapta

Tipul daunei

Infiltratie apa

Mod de reparație

Înlocuire



22 | Capotă

Tipul daunei

Zgârietura

Mod de reparație

Acceptabil



23 | Lampa semnal oglinda laterală stanga

Tipul daunei

Spart

Mod de reparație

Înlocuire



24 | Aripa Fata Stanga

Tipul daunei

Lovituri

Mod de reparație

Reparare si vopsire



25 | Sticla oglinzii retrovizoare exterioare stanga

Tipul daunei

Spart

Mod de reparație

Înlocuire



26 | Sticla oglinzii retrovizoare exterioare stanga

Tipul daunei

Spart

Mod de reparație

Înlocuire



27 | Ușă stanga fata

Tipul daunei

Lovitură(e) și zgârietură(e)

Mod de reparație

Reparare si vopsire



28 | Ornament ușă stanga fata

Tipul daunei

Zgârietura

Mod de reparație

Acceptabil



29 | Panou Spate Stanga

Tipul daunei

Lovituri

Mod de reparație

Reparare si vopsire



30 | Panou Spate Stanga

Tipul daunei

Lovitură(e) și zgârietură(e)

Mod de reparație

Reparare si vopsire



31 | Ornament aripă stanga spate

Tipul daunei

Zgârietura

Mod de reparație

Acceptabil



32 | Bara de protecție spate

Tipul daunei

Spart

Mod de reparație

Înlocuire



33 | Panou ușă stanga spate

Tipul daunei

Spart

Mod de reparație

Înlocuire si vopsire



34 | Panou ușă portbagaj spate

Tipul daunei

Lovituri

Mod de reparație

Reparare si vopsire



35 | Bara de protecție spate

Tipul daunei

Spart

Mod de reparație

Înlocuire



36 | Bara de protecție spate

Tipul daunei

Spart

Mod de reparație

Înlocuire



37 | Bandou bara de protecție stanga spate

Tipul daunei

Zgârietura

Mod de reparație

Acceptabil



38 | Bandou pentru bara de protecție dreapta spate

Tipul daunei

Zgârietura

Mod de reparație

Acceptabil



39 | Lampă spate dreapta

Tipul daunei

Spart

Mod de reparație

Înlocuire



40 | Panou Spate Dreapta

Tipul daunei

Lovituri

Mod de reparație

Reparare si vopsire




41 | Usa culisanta Dreapta

Tipul daunei

Lovituri

Mod de reparație

Reparare si vopsire



42 | Sticla oglinzii retrovizoare exterioare dreapta

Tipul daunei

Spart

Mod de reparație

Înlocuire



43 | Sticla oglinzii retrovizoare exterioare dreapta

Tipul daunei

Spart

Mod de reparație

Înlocuire



44 | Semnalizator fata dreapta

Tipul daunei

Spart

Mod de reparație

Înlocuire



45 | Carcasa oglinzii retrovizoare exterioare dreapta

Tipul daunei

Spart

Mod de reparație

Înlocuire



46 | Ușă dreapta fata

Tipul daunei

Zgârietura

Mod de reparație

Vopsea.



47 | Ornament ușă dreapta fata

Tipul daunei	Zgârietura
Mod de reparație	Acceptabil



48 | Aripa Fata Dreapta

Tipul daunei	Ciobitura piatra
Mod de reparație	Acceptabil



49 | Carenaj pasaj roata dreapta fata

Tipul daunei	Zgârietura
Mod de reparație	Înlocuire



50 | Stâlp central dreapta

Tipul daunei	Zgârietura
Mod de reparație	Acceptabil



51 | Acoperiș

Tipul daunei	Lovitură(e) și zgârietură(e)
Mod de reparație	Reparare si vopsire



52 | Montant acoperiș stanga

Tipul daunei	Zgârietura
Mod de reparație	Acceptabil



53 | Montant acoperiș dreapta

Tipul daunei

Lovitură(e) și zgârietură(e)

Mod de reparație

Reparare si vopsire



54 | Montant acoperiș dreapta

Tipul daunei

Lovitură(e) și zgârietură(e)

Mod de reparație

Reparare si vopsire

MĂSURARE GROSIME VOPSEA

Grosime vopsea capotă	90	Grosime vopsea portbagaj	80
Grosime vopsea portieră față stânga	130	Grosime vopsea aripă față stânga	100
Grosime vopsea portieră față dreapta	90	Grosime vopsea aripă față dreapta	80
Grosime vopsea portieră spate dreapta	110	Grosime vopsea aripă spate stânga	140
Grosime vopsea plafon	80	Grosime vopsea aripă spate dreapta	100

COMENTARII

i Comentariile inspectorului

Auto prezinta zgârieturi și infundaturi superficiale,Auto necesită polish pe unele componente, Zgomot anormal,Martori bord-multiple erori, Interior bena uzat,ITP-31.10.2026.

Fotografii comerciale

