















Voertuig gegevens

Chassisnr.	SJNFAAZE1 U0089436	Merk	NISSAN	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	G8-08-TZ	Model	LEAF e+ Tekna 62 kWh	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	18-12-2019	Bouwjaar	2019	Kleur	Grijs Metallic
Km stand	94 161 km	Cylinderinhoud	-	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Elektrisch	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	5	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen-			

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	29-11-2024	Terminal	Koopman Car Terminal CN		
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Lederen bekleding	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Stoelverwarming	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓
Led verlichting	✓

Verwijderbare items

Mobiliteitsset	✓
Hoedenplank	✓
Laadkabel	✓
Thuislader	✓






Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Dunlop 215/50/17 Zomer 3.0 mm		Dunlop 215/50/17 Zomer 2.5 mm	
Dunlop 215/50/17 Zomer 5.5 mm		Dunlop 215/50/17 Zomer 5.0 mm	

Exterieur schade

1		<table border="1"> <tbody> <tr><td>Onderdeel</td><td>Bumper</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Achter</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Deuk met lakschade</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Herstellen</td></tr> </tbody> </table>	Onderdeel	Bumper	Positie	Achter	Type	Deuk met lakschade	Omvang	-	Bewerking	Herstellen	2		<table border="1"> <tbody> <tr><td>Onderdeel</td><td>Portier</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Rechtsvoor</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Deuk</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>Diameter (mm) > 20</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Smart Repair</td></tr> </tbody> </table>	Onderdeel	Portier	Positie	Rechtsvoor	Type	Deuk	Omvang	Diameter (mm) > 20	Bewerking	Smart Repair
Onderdeel	Bumper																								
Positie	Achter																								
Type	Deuk met lakschade																								
Omvang	-																								
Bewerking	Herstellen																								
Onderdeel	Portier																								
Positie	Rechtsvoor																								
Type	Deuk																								
Omvang	Diameter (mm) > 20																								
Bewerking	Smart Repair																								
3		<table border="1"> <tbody> <tr><td>Onderdeel</td><td>Motorkap</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>-</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Deuk met lakschade</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Herstellen</td></tr> </tbody> </table>	Onderdeel	Motorkap	Positie	-	Type	Deuk met lakschade	Omvang	-	Bewerking	Herstellen	4		<table border="1"> <tbody> <tr><td>Onderdeel</td><td>Instaplaat</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Linksachter</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Deuk</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Ter info</td></tr> </tbody> </table>	Onderdeel	Instaplaat	Positie	Linksachter	Type	Deuk	Omvang	-	Bewerking	Ter info
Onderdeel	Motorkap																								
Positie	-																								
Type	Deuk met lakschade																								
Omvang	-																								
Bewerking	Herstellen																								
Onderdeel	Instaplaat																								
Positie	Linksachter																								
Type	Deuk																								
Omvang	-																								
Bewerking	Ter info																								
5		<table border="1"> <tbody> <tr><td>Onderdeel</td><td>Dak</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>-</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Roest</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Forfait herstelling</td></tr> </tbody> </table>	Onderdeel	Dak	Positie	-	Type	Roest	Omvang	-	Bewerking	Forfait herstelling													
Onderdeel	Dak																								
Positie	-																								
Type	Roest																								
Omvang	-																								
Bewerking	Forfait herstelling																								