

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung
Weitere Besichtigungen

ALD AutoLeasing D GmbH Kooperationen, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
21.02.2025
21.02.2025

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers (faire Fahrzeugbewertung) durchgeführt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß "faire Fahrzeugbewertung" als "nicht akzeptierter Zustand" einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 99 µm bis 122 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Auf Grund hinderlicher Witterungsbedingungen zum Besichtigungszeitpunkt war die Besichtigung nur in eingeschränktem Umfang möglich. Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung 24.11.2021 Hersteller Hyundai

Aufbauart Sitzplätze HSN / TSN DAT Marktindex Nächste HU §29 StVZO Zylinderanzahl Schadstoffklasse:

Getriebe / Gänge Farbe (Hersteller) / Farbe 1.2021 Fahrzeugart ndai Typ / Verkaufs

Limousine
5
Fahrzeug-Ident.-Nr.
1349 / AFI
DE001 6206
Leistung (kW)
2017/1151;WLTP;reine

Türen
Fahrzeug-Ident.-Nr.
DAT €uropa-Code®
Km-Stand abgelesen
Energiequelle / Kraftstoff
Leistung (kW)
Antriebsart

Felgen

Elektrofz Stufenlos / 3 Polar White / SOL / Uni / Fahrzeugart Personenkraftwagen
Typ / Verkaufsbez. Personenkraftwagen
Kona (OS)(2017->) / Kona

Select / Select-Paket Elektro 2WD 5 g-Ident.-Nr. TMAK281HFNJ040200

013450330120002 71791 Elektro

Frontantrieb Leichtmetall

DEKRA Automobil GmbH Handwerkstraße 15 D-70565 Stuttgart Telefon (07 11) 78 61-0 Telefax (07 11) 78 61-22 40 www.dekra.com Sitz Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart, HRB-Nr. 21039 USt-IdNr. DE811297970 Steuernummer 99045/03694 Commerzbank AG BIC: DRESDEFF600 IBAN: DE84 6008 0000 0901 0051 00 BW-Bank BIC: SOLADEST IBAN: DE74 6005 0101 0002 0195 25 Vorsitzender des Aufsichtsrates: Stefan Kölbl Geschäftsführer: Guido Kutschera (Vorsitzender) Friedemann Bausch Jann Fehlauer



PYW / Weiß

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links rechts 2 links rechts Pannenset	215 / 55 R 17 98 H 215 / 55 R 17 98 H 215 / 55 R 17 94 V 215 / 55 R 17 94 V Füllflasche haltbar bis 09	BF Goodrich / g-Force Winter 2 FSL BF Goodrich / g-Force Winter 2 FSL Michelin / Primacy 4 Michelin / Primacy 4	W /O W /O S /O S /O	4 mm 4 mm 6 mm 6 mm

W/ Winter; S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: 6 Lautsprecher, Ablagetasche an Vordersitzlehnen, Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Aktives Bremslicht (ESS), Alarmanlage, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Audiosystem: Radio RDS, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel lackiert, Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert, Bremsassistent, Dachreling, Dachspoiler, Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital), Einparkhilfe hinten, Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektromotor 100 kW (cont. 26 kW), Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent, Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent, Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA), Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe, Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode), Fahrassistenz-System: Insassenalarm (ROA), Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall), Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA), Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Warnsystem (LDWS, Lane Departure Warning System), Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System), Fensterheber elektrisch hinten, Fensterheber elektrisch vorn, Fensterheber elektrisch vorn, mit Auf-/Ab-Automatik, Freisprecheinrichtung Bluetooth, Frontscheibe mit Bandfilter oben, Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM), Gepäck-/Laderaumleuchte, Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter), Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC, Getriebe für Elektrofahrzeug, Getränkehalter vorn, Gurtsträffer, Heckscheibe heizbar, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten verstellbar, Kühlergrill Wagenfarbe, LM-Felgen 7x17, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar, Lenkrad (Leder) mit Multifunktion, Lenkrad heizbar, Lenkrad mit Multifunktion, Lenkrad mit Schaltwippen, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, Leseleuchte, Leuchtweitenregelung, Mittelarmlehne vorn mit Fach, Modellpflege, Notladekabel (ICCB), Parkbremse elektrisch (EPB), Radioempfang digital (DAB+), Radstand 2600 mm, Reifen 215/55 R17 ... V, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire), Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenbeschlagerkennung / Regelung, Seitenairbag vorn, Select-Paket, Servolenkung, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sitzheizung vorn, Smart-Key, Sonderlackierung Dive in Jeju Uni, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Start-Stop-Knopf, Start/Stop-Anlage, Tagfahrlicht LED, Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll), Türgriffe außen Wagenfarbe, Türgriffe innen silber, USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss, Verglasung getönt, Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite, Wegfahrsperre (elektronisch), Wireless SmartLink (Apple CarPlay), Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code Bezeichnung

73237 Ladevorrichtung On-Board-Lader (3-Phasen)



Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: letzte Wartung: lückenhaft

am 19.03.2024 bei Kilometerstand 65.182

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. HU überfällig

2. Wartungsintervalle überschritten,daher Entfall der uneingeschränkten Herstellergarantie (Bild 5)

Fehlende Teile

Hutablage
 Sommerreifen 2Stück





FLASH TEST REPORT

Ausführung

Ladezustand Datum Durchgeführt von

53 % 28.02.2025 09:27:33 DEKRA Rücknahmecenter

Dorfmark

Fahrzeug

Marke Modell FIN

Kilometerstand

Hyundai Kona - 39,2 kWh TMAK281HFNJ040200

71.791 km

Analyseergebnisse

AVILOO SCORE



Verwendung und Historie der Hochvoltbatterie

Analyse des Lade- und Fahrverhaltens

Leistungsfähigkeit der Hochvoltbatterie Analyse der Zellspannungen und Modultemperaturen.

Hochspannungsbatterie-Steuergerät

Überprüfung der Signale und Berechnungen des Batteriesteuergeräts.

Fahrzeugkommunikationsschnittstelle

Überprüfung der Kommunikation über die Diagnoseschnittstelle.

68 / 70

30 / 30

Dr. Marcus Berger CEO und Partner

DI Wolfgang Berger MBA CSO und Gründer

DI Nikolaus Mayerhofer CTO und Gründer





ERKLÄRUNG DES BATTERIE ELASH TESTS

ANALYSEMETHODE

Die durchgeführte Analyse ist ein kombiniertes Ergebnis aus: Der Kommunikationsqualität zwischen der Diagnosehardware AVILOO Box und der On-Board-Diagnoseschnittstelle des Fahrzeuges. Den Live-Batteriedaten und Daten, die auf die bisherige Nutzung der Antriebsbatterie schließen lassen, welche der AVILOO Box vom Batteriemanagementsystem während der Messung zur Verfügung gestellt werden. Der Plausibilitätsprüfung und Einstufung des Batteriezustandes über die gesammelten Werte und einem Abgleich mit der AVILOO Battery Cloud unter Verwendung von Big Data Algorithmen.

FLASH TEST AUSFÜHRUNGSPROTOKOLL

09:27:29 AVILOO-Box angeschlossen.

- FLASH Test gestartet.
- ✓ Fahrzeug erkannt.
- ✓ Start der Datenerfassung.
- Datenerfassung beendet.
- ✓ Analyse der Daten.
- Analyse abgeschlossen.

DETAILLIERTE ERGEBNISSE DER DURCHGEFÜHRTEN PRÜFUNGEN

Fahrzeug-Informationen

FIN TMAK281HFNJ040200
Datum 28.02.2025 09:27:33
Kilometerstand 71.791 km

Messungen Hochspannungssystem

Batterietemperatur

Maximale Abweichung der Zelltemperatur

Batteriespannung

329,4 V

Maximale Abweichung der Zellspannung

Spitzenstrom während der Prüfung

Gesundheitszustand (SoH - vom Fahrzeughersteller ausgelesen)*

4 °C

0 °C

329,4 V

70,99 A

*Der hier ausgewiesene SoH wurde nicht von AVILOO berechnet, sondern entspricht dem aus dem Batteriemanagementsystem ausgelesenem und vom Hersteller berechnetem SoH. AVILOO übernimmt daher keinerlei Gewährleistung für die Richtigkeit dieses SoH.



Telefon: +43 2236 374 036 E-Mail-Adresse: info@aviloo.com Website: www.aviloo.com USt-IdNr.: ATU 737 81605 Handelsregisternummer: 502117 h



DEKRA-Nr: 0323 / 038576 / 2025 / B073728001225

vom 02.03.2025



Bild 1: Diagonal von vorn



Bild 2: Diagonal von hinten





Bild 3: Tacho mit KM Stand



Bild 4: Innenraum durch Beifahrertür



DEKRA-Nr: 0323 / 038576 / 2025 / B073728001225

vom 02.03.2025



Bild 5 : Wartungsnachweise Wartungsintervalle überschritten,daher Entfall der uneingeschränkten Herstellergarantie




Bild 6: Wartungsnachweis






Bild 7: Achse 1, Reifen Links 1 2 Sommerreifen fehlen



Bild 8 : Achse 1, Reifen Rechts 1 2 Sommerreifen fehlen