

# Renault

RENAULT TRAFIC 2.0 DCI 120CP

SERIE ŞASIU: VF1FL000368442362



## Descriere

<b>Număr de înmatriculare</b> B-209-CAR	<b>Data înmatriculării</b> 24/12/2021	<b>Kilometraj</b> 177566 km
<b>Culoare</b> Alb	<b>An</b> 2021	<b>Tapiserie</b> Pânză
<b>Număr de portiere</b> -	<b>Număr de locuri</b> -	<b>Generation</b> -
<b>Tip caroserie</b> Dubă	<b>Tip de autovehicul</b> Vehicul comercial ușor	<b>Transmisie</b> Manual
<b>Tip motor</b> Combustie	<b>Tip combustibil</b> Motorină	<b>Număr de trepte de viteză</b> 6

## Echipamente autovehicul

Scaune încălzite

## Panou de instrumente

<b>Data ultimei revizii</b> -	<b>Kilometraj ultima revizie</b> 0 km	<b>Data următorului ITP</b> 01/12/2026
<b>Data următoarei revizii</b> -	<b>Kilometraj următoarea revizie</b> 0 km	<b>Nivelul indicatorului de energie (%)</b> 50 %

## Detalii declarație

**Loc inspecție**  
Logistics Hub Expert Chitila

## Defecte și corecții

#	Element	Defect	Corecție
001	Portieră / Față stânga	Înfundat	Reparație



002

Prag / Stânga

Zgâriat

Vopsitorie



003

Oglindă retrovizoare / Stânga

Zgâriat

Acceptabile



004

Aripă / Față stânga

Ciobit

Vopsitorie



005

Bară / Față

Înfundat

Înlocuire



006

Proiector de ceață / Față stânga

Perforat

Înlocuire















007

Capotă / -

Înfundat

Reparație



008	Parbriz / -	Ciobit	Înlocuire
			
009	Oglindă retrovizoare / Dreapta	Zgâriat	Acceptable
			
010	Portieră / Față dreapta	Înfundat	Reparație
			
011	Prag / Dreapta	Zgâriat	Vopsitorie
			
012	Ornament portieră / Dreapta	Zgâriat	Înlocuire
			
013	Ornament aripă / Spate dreapta	Zgâriat	Înlocuire
			
014	Aripă / Spate dreapta	Înfundat	Reparație



015

Bară / Spate

Zgâriat

Înlocuire



016

Ornament aripă / Spate dreapta

Zgâriat

Înlocuire



017

Bară / Spate

Zgâriat

Înlocuire



018

Ușă hayon/portbagaj / -

Rugină

Acceptable



019

Ușă hayon/portbagaj / -

Înfundat

Reparație









020

Scaun / Față stânga

Pătat

Curățare



021	Scaun / Față dreapta	Pătat	Curățare
			
022	Cotieră scaun / Față stânga	Perforat	Înlocuire
			
023	Ornament panou de bord / Față	Zgâriat	Acceptable
			
024	Volan / Față stânga	Uzat	Acceptable
			
025	Pasaj roată / Spate dreapta	Zgâriat	Vopsitorie
			
026	Pasaj roată / Spate stânga	Zgâriat	Vopsitorie
			

## Elemente libere

 Anvelopă roată de rezervă

 Capac portbagaj

 Cablu de încărcare lentă

 Carte de garanție

 Cablu de încărcare rapidă

 Carte de service

- Certificat de înregistrare
- Cric
- Kit reparație anvelope compresor
- Trusă de scule

- Cheie cu telecomandă
- Husă cablu de încărcare
- Manual de utilizare

- Cheie de rezervă
- Kit reparație anvelope complet
- Reumplere kit reparație anvelope

## Set principal de anvelope

<b>Față stânga</b>	BARUM	205 / 65 / 16 / Vară	5 mm
<b>Față dreapta</b>	BARUM	205 / 65 / 16 / Vară	5 mm
<b>Spate stânga</b>	BARUM	205 / 65 / 16 / Vară	5 mm
<b>Spate dreapta</b>	BARUM	205 / 65 / 16 / Vară	5 mm
<b>Spate</b>	GOODYEAR	205 / 65 / 16 / Vară	7 mm

## Comentarii

Auto poate fi condus.A/C functional.Ornamente plastic interior usor zgariate.Auto prezinta multiple zgarieturi superficiale

Poze



Față stânga



Spate stânga



Spate



Portbagaj deschis



Spate dreapta



Compartiment depozitare pasageri spate



Panou de informare de pe scaunul din spate



Compartiment depozitare pasager față



Față dreapta



Kilometraj



Navigation



Spare Tyre



Vin



Altele



Altele



Altele



Altele



Altele



Portieră / Față stânga / Înfundat



Portieră / Față stânga / Înfundat



Portieră / Față stânga / Înfundat



Portieră / Față stânga / Înfundat



Prag / Sânga / Zgâriat



Prag / Sânga / Zgâriat



Oglindă retrovizoare / Sânga / Zgâriat



Oglindă retrovizoare / Sânga / Zgâriat



Aripă / Față stânga / Ciobit



Aripă / Față stânga / Ciobit



Bară / Față / Înfundat



Bară / Față / Înfundat



Proiector de ceață / Față stânga / Perforat



Proiector de ceață / Față stânga / Perforat



Capotă / - / Înfundat



Capotă / - / Înfundat



Parbriz / - / Ciobit



Parbriz / - / Ciobit



Oglindă retrovizoare / Dreapta / Zgâriat



Oglindă retrovizoare / Dreapta / Zgâriat



Portieră / Față dreapta / Înfundat



Portieră / Față dreapta / Înfundat



Prag / Dreapta / Zgâriat



Prag / Dreapta / Zgâriat



Ornament portieră / Dreapta / Zgâriat



Ornament portieră / Dreapta / Zgâriat



Ornament aripă / Spate dreapta / Zgâriat



Ornament aripă / Spate dreapta / Zgâriat



Aripă / Spate dreapta / Înfundat



Aripă / Spate dreapta / Înfundat



Bară / Spate / Zgâriat



Bară / Spate / Zgâriat



Ornament aripă / Spate dreapta / Zgâriat



Ornament aripă / Spate dreapta / Zgâriat



Bară / Spate / Zgâriat



Bară / Spate / Zgâriat



Bară / Spate / Zgâriat



Bară / Spate / Zgâriat



Ușă hayon/portbagaj / - / Rugină



Ușă hayon/portbagaj / - / Rugină



Ușă hayon/portbagaj / - / Înfundat



Ușă hayon/portbagaj / - / Înfundat



Scaun / Față stânga / Pătat



Scaun / Față stânga / Pătat



Scaun / Față dreapta / Pătat



Scaun / Față dreapta / Pătat



Cotieră scaun / Față stânga / Perforat



Cotieră scaun / Față stânga / Perforat



Ornament panou de bord / Față / Zgâriat



Ornament panou de bord / Față / Zgâriat



Volan / Față stânga / Uzat



Volan / Față stânga / Uzat



Pasaj roată / Spate dreapta / Zgâriat



Pasaj roată / Spate dreapta / Zgâriat



Pasaj roată / Spate stânga / Zgâriat



Pasaj roată / Spate stânga / Zgâriat