

» Übersicht**Auftrags-Nr:** 1002195718**Besichtigt am:** 04.11.2025 15:20**Berichts-Nr:** 9530149**FIN:** TMBLN7NS5M8515987Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Skoda
Modell:	Kodiaq
HSN / TSN:	8004 / AVW
Erstzulassungsdatum:	12.05.2021
Laufleistung:	212.269 km
Nachweis Kilometerstand:	
Farbe:	Magnetic-Braun Metallic
Farbe Dach:	Magnetic-Braun Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	147 kW (200 PS)
Fahrzeulgänge:	4.697 mm
Fahrzeughöhe:	1.681 mm
Fahrzeugbreite:	1.882 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.410 kg
Radstand:	2.788 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	577 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

"LED PAKET PLUS" Ambiente Beleuchtung	DAB - Digitaler Radioempfang
"SMART LINK" (drathlos für Apple)	Dachreling, blank
"SUNSET"	Dämpfung hinten,Basis 1
"TRAVEL ASSIST Low" (ACC+Verkehrszeichen-erkennung, Lane Assist mit adapt. Spur-f}hrung, DQ inkl. Emerg.Assist)	Dämpfung vorn
12 Volt-Steckdose(n)	Dekor-Einlagen
2 Leseleuchten vorn	Doppelboden im Kofferraum
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Doppelton-Signalhorn
2-Speichen-Multifunktionsleiderlenker mit Heizung und Schaltwippen DSG	Drehstromgenerator 180 A
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.B	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/147 KW(4V) TDI, Common-Rail Grundmotor: T6F	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
7-Gang-Automatikgetriebe für Allrad	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
8 Lautsprecher (passiv)	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile - -
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Einparkhilfe vorn und hinten
Abgaskonzept, EU6 AP	Einstiegleisten in den Türausschnitten
Ablagekasten im Kofferraum mit Deckel in der Seitenverkleidung	Elektrische Luftzusatzheizung
Abwicklung Serie (abweich.Werksteuerung)	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Allradantrieb	ESC
Ambientelicht Ausführung 1	Fahrerknieairbag
Angehobener Ladeboden hinten	Fahrzeugklassen-Differenzierung -55A-
Anh{ngerkupplung, abnehmbar mit Adapter	Federbereich 06 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Anh{gevorrichtung mechanisch schwenkbarund elektrisch auslösbar	Fertigungsablauf Standard
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Feststellbremse
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Formteilhimmel ungeteilt
Außenpiegel links, konkav	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
Außenpiegel mit Memoryfunktion automatisch abblendbar, elektrisch anklapp-/einstellbar, separat beheizbar	Frontscheibenheizung + Regensor mit Light Assist
Außenpiegel rechts, konkav	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Außenpiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Fußhebelwerk "Standard"
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Gepäckraumabdeckung, schiebbar
Batterie 420A (70Ah)	Gepäckraumbodenbelag, Nadelvlies
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäckraumleuchte
Bel}ftete Vordersitze	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Berganfahrassistent	Gewichtsbereich 17 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Besondere Innengeräuschk{ämpfung	Grossdach-System
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt
Bordliteratur in Deutsch	Hinterachsgewicht Ausführung 1
Bordwerkzeug	Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten
Businesspaket Columbus	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Chrom-Paket	Kältemittel R1234yf
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Kategorie 0
	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung	Ohne Aufkleber und Embleme
Kindersicherung, manuell	Ohne Außen-Sound Maßnahmen
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne besondere Karosseriemeßnahmen
Klimakomfortscheibe	Ohne Durchladeeinrichtung
Komfortsitze vorn	Ohne ECO-Funktion
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Feuerlöscher
Kopfstützen vorn	Ohne Fußmatten
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Kühlerschutzgitter	Ohne Halter
Kurzheck	Ohne Head-Up Display
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
LED- Hauptscheinwerfer mit Kurvenfahrlicht (spez. gestraukter Tagfahrlichtsignatur)	Ohne Lehnentriegelung für Vordersitze
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Lichtassistent
Leergewichtsbereich 1	Ohne Schmutzfänger
Leichtmetallräder "TRINITY" 7Jx18" Glanzinkl. Super-Rollwiderstandsoptimierte Reifen	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
Leichtmetallräder 7J x 18 "TRINITY"	Ohne Seitenschutzleiste
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Sonder-Maßnahmen
Leuchtweitenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Ohne Sonnenschutzrollo
Linkslenker	Ohne Spurwechselassistent
Mit Adapter	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Ohne Überführungsausrüstung
Mit Multifunktionskamera	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.2)	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mittelarmlehne vorn	Ohne Zusatz-/Standheizung
Müdigkeitserkennung	Ohne zusätzliche Bereifung
Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "Colour"	Optionsinfotainment (MIB3)
Navi Columbus + Web radio	Pannen-Set
Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte	Panoramaschiebedach
Nebelschlussleuchte	Radschrauben Standard
Netztrennwand	Radstand
Nicht Heissland	REAR VIEW CAMERA MID, LED SBBR High
Nichtraucherausführung	Rechtsverkehr
Normal-Lackierung	Region
Notrufsystem eCall	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne "drive select"	Reifen 235/55 R18 100V Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2 (Polymerbeschichtung)
Ohne 2. Batterie	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Ablageschale am Dachhimmel	Reifendruckkontrolle
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Ohne alternativ-Antriebssystem	Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre

Rücksitzbank/-lehne, geteilt, umlegbar
 SBBR-Leuchte in LED-Technik
 Schalthebelknopf/-Griff in Leder
 Scheibenbremsen hinten
 Scheibenbremsen vorn
 Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
 Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensor
 Scheinwerferreinigungsanlage
 Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung
 Schriftzugsatz
 Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
 Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
 Servoschließung Heckklappe
 Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
 Sitzbelüftung vorn
 Sitzbezüge in Leder
 Sitzeinstellung, elektrisch für beide Vordersitze mit Memory
 Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
 Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sport-Ausstattung
 Sprachsteuerung
 Stabilisator hinten
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
 Stoßfänger Standard
 Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming- Leaving-home
 Funktion manuell
 Tankdeckel
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
 Transportschutzmaßnahmen
 Tür und Seitenverkleidung Leder
 Typprüfland Deutschland
 USB vorne + hinten
 Variante
 Wartungsintervallverlängerung
 Waschwasser-Standanzeige
 Wegfahrsperre elektronisch
 Zentralverriegelung "Keyless-Entry" ohne Safesicherung
 Zierleisten blank

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	5,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	5,0 mm
Continental	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	2,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	2,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 02.2025

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Heckklappe	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
2	Tür hinten links	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
3	Stoßfänger hinten	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
4	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
5	Kotflügel vorne links	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
6	Schalthebel	Deformiert	Ersetzen
7	Fensterheber Griff	Keine/schlechte Funktion	Ersetzen
8	Stoßfänger vorne rechts	Kratzer	Smart Repair
9	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 12.981,95
Summe (ohne MwSt.):				€ 12.981,95

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKEMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	217,0
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	161,0

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBLN7NS5M8515987

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9530149
vom: 26.11.2025

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Tür vorne rechts

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9530149
vom: 26.11.2025



Lackstärke Motorhaube



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos**WERTMINDERNDE FAKTOREN**

1 - Heckklappe - Kratzer - Instandsetzen + lackieren



2 - Tür hinten links - Kratzer - Instandsetzen + lackieren



3 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Instandsetzen + lackieren



4 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

5 - Kotflügel vorne links - Kratzer - Instandsetzen + lackieren



6 - Schalthebel - Deformiert - Ersetzen

Kommentar

Schalter Start Engine Stop gebrochen.




7 - Fensterheber Griff - Keine/schlechte Funktion - Ersetzen



8 - Stoßfänger vorne rechts - Kratzer - Smart Repair



9 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen

**GEBRAUCHSSPUREN**

1 - Tür hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9530149
vom: 26.11.2025