


**TT-289-V****Nissan LEAF Acenta 40 kWh, okt-18, 103.556 km**

Eerste toelating	30-10-2018
Eerste afgifte NL	30-10-2018
Europese typegoedkeuring	e9*2007/46*6537*00
Afgelezen tellerstand	103.556 km
Verklaarbaarheid tellerstand:	Logisch (NAP)
Automaat	Ja
Brandstof	BEV Elektrisch
Cil / Motorinhoud	
Gewicht	1480 kg
Deuren	5
Vermogen	110 kW
Emissiecode / Energielabel	Z
Wielbasis	270
Laadruimte	
Laadvermogen	
Bijzonderheden RDW	
Accucapaciteit	40 kWh
Actieradius	378 km
Accu gezondheid	
Opladkabels Type	2
AC/DC	AC
Accu koop/huur	Onbekend
Fiscaal	BTW (Geel kent.)
Kleur	Wit
Land van registratie	Nederland
Indicatieve catalogusprijs	€36.541

Op voertuig aanwezige accessoires

- | | | |
|----------------------------------|--|-----------------------|
| Achteruitrijcamera | Centrale vergrendeling afstandsbediening | Navigatie |
| Audio installatie | Cruisecontrol | Regensensor |
| Automatische airconditioning ECC | Elektrische ramen voor en achter | Stuurbekrachtiging |
| Bluetooth telefoonvoorbereiding | Lichtmetalen velgen | Verwarmde voorstoelen |

**Opmerkingen**

Geen opmerkingen

Staat van het voertuig

APK vervaldatum	08-11-2024	Distr. vervangen:		Laadkabel tbv laadpaal 2 (7 pins)	Niet aanwezig
Onderhoudshistorie	Niet aanwezig	Aantal sleutels	1	Laadkabel tbv laadpaal 1 (5 pins)	Niet aanwezig
Ingevuld tot		Navigatie Medium	Niet aanwezig	Laadkabel tbv stopcontact	Niet aanwezig
CVO/COC	Niet aanwezig	Voertuig locatie	Op locatie Barneveld	Wielsloten	Niet aanwezig



Technische staat

Groep	Constatering	Opmerkingen
Geen informatie		
Opmerkingen		
Geen opmerkingen		

Banden

Velggrootte	15"		
Wiel	Merk	Type	Profiel diepte
Linker voorwiel	Michelin	All Season band	4 mm
Rechter voorwiel	Michelin	All Season band	4 mm
Linker achterwiel	Michelin	All Season band	6 mm
Rechter achterwiel	Michelin	All Season band	6 mm
Reservewiel	n/a	n/a	n/a
Staat reservewiel			

Carrosserie inspectie

Incident	Deel	Constatering
Acceptabele schade		
1	Buitenzijde Voorzijde	wasstraatkrassen steenslag
Niet acceptabele schade		
2	Buitenzijde	lijmresten
3	Velg rechtsvoor	geschaafd, +oxidatie
4	Voorbumper	krasje(s)
5	Linker voorscherm	deukje(s)
6	Velg linksvoor	geschaafd
7	Buitenspiegel links	kras(sen) spiegel
8	Linker voorportier	krasje(s), +deukjes
9	Linker achterportier	krasje(s), +deukjes





10

Rechter achterportier

krasje(s)



11

Dak

Anders nl



12

Interieur


vuil (interieur)



13

Rechter voorstoel

versleten (interieur)



Opmerkingen

Geen opmerkingen