

ATTESTATION DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : D141272068

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		14/08/2026		26200731	
(7) RÉSULTAT du CONTRÔLE		(6) DEFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITE			
Défavorable pour défaillances majeures		Défaillance(s) MAJEURE(S) :			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		2.1.3.b.2. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Usure excessive des articulations : AVD			
13/10/2026		4.7.1.c.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Mauvaise fixation du feu : très grand risque de détachement			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint : AVD, AVG			
Contre-visite		6.1.4.a.2. PARE-CHOCs, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact : AVD			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement			
N° D'AGRÈMENT : S054D111		8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route : AV			
(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE		Défaillance(s) MINEURE(S) :			
(3) COORDONNÉES : 890 rue Jean Prouvé		0.3.1.b.1. PLAQUE CONSTRUCTEUR : Numéro incomplet, illisible ou ne correspondant pas aux documents du véhicule			
54710 FLEVILLE DEVANT NANCY		0.3.1.c.1. PLAQUE CONSTRUCTEUR : Non-concordance avec la frappe à froid			
Tél : 03.83.51.75.83 Fax: 03.83.51.75.52		4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse			
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu : AVD, AVG, ARD, ARG			
N° D'AGRÈMENT : 057D1094		6.1.3.g.1. RÉSERVOIR ET CONDUITES DE CARBURANT : Réservoirs, carters de protection détériorés : AR			
SIGNATURE :		8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0404			
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ere mise en circulation		Kilom?trages relev?s lors des derniers contr?les techniques depuis le 20 mai 2018 :			
BN-330-HT(F) 04/06/2014 12/05/2011		02.07.2025: 218 534 km / 21.08.2023: 199 804 km / 30.06.2023: 196 198 km			
Marque Désignation commerciale		19.10.2020: 169 156 km / 04.10.2018: 141 946 km			
HYUNDAI IX 35		Num?ro de s?rie relev? sur la plaque constructeur : U5YZU81UAB83608			
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre					
U5YZU81UABL083608 M1 VP					
Type/CNIT Énergie					
M10HMCVP000F528 GO					
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
231711					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					

Attestation délivrée le 15/08/2026

par le réseau DEKRA Automotive

DEKRA Automotive
Centre d'affaires La Boursidière,
Rue de la Boursidière - Bâtiment H
CS 90010 - 92357 Le Plessis Robinson Cedex

Tel : 01 30 69 52 00

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km):	-0.4 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	1 %		7 %	
Force verticales :	895 daN		634 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	291 daN	321 daN	208 daN	188 daN
Déséquilibre (< 20%) :		10 %		10 %
Forces de freinage (efficacité) :	291 daN	321 daN	208 daN	188 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 50%) :	65 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :	20 %			
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):	-0.6 %	-0.7 %		
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%):	-2.2 %	-2.8 %		