

# KIA e-Niro

## Voertuiginformatie


|                  |                       |                     |                   |
|------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| Merk:            | KIA                   | Kenteken:           | L918GZ            |
| Versnellingsbak: | Automaat              | Kleur carrosserie:  |                   |
| Model:           | e-Niro                | Chassisnummer:      | KNACC81GFM5093301 |
| Type brandstof:  | Electrisch            | Vermogen:           | 150 kW            |
| Versie:          | 64kWh DynamicPlusLine | 1ste tenaamstelling | 30-06-2021        |
| Kilometerstand:  | 152044 km             | Aantal deuren:      |                   |

## Samenvatting schade


|              |   |
|--------------|---|
| Achterzijde  | 5 |
| Dak & andere | 1 |
| Interieur    | 3 |
| Links        | 4 |
| Rechts       | 4 |
| Voorzijde    | 3 |

## Commerciële foto's





| Opties volgens de inspecteur |                           |                            |                        |
|------------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|
| Carkit                       | Ja                        | Centrale deurvergrendeling | Ja                     |
| Elect. ramen V               | Ja                        | Parkeersensoren A          | Ja                     |
| Schuifdak elektrisch         | Ja                        | Type airco                 | Airco automatisch      |
|                              |                           | Type koplampverlichting    | LED koplampverlichting |
| Type navigatiesysteem        |                           | Type stoelbekleding        | Geen trekhaak          |
|                              | Navigatiesysteem full map | Stoelbekleding deels leder |                        |

| Schade                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Bumper A</b></p> <p>Kras(sen)</p> <p>Herstellen en spuiten (compleet)</p> <p>Achterzijde</p> |                                                                                         |
| <p><b>Bumper V bekleding</b></p> <p>Kras(sen)</p> <p>Vervangen</p> <p>Voorzijde</p>                |    |
| <p><b>Dak</b></p> <p>Deuk(en)</p> <p>Herstellen en spuiten (compleet)</p> <p>Dak &amp; andere</p>  |    |
| <p><b>Deur A L</b></p> <p>Kras(sen)</p> <p>Herstellen en spuiten (compleet)</p> <p>Links</p>       |                                                                                       |

**Deur V L**  
Kras(sen)  
Polijsten  
Links



**Deur V R**  
Deuk(en) en kras(sen)  
Herstellen en spuiten (compleet)  
Rechts



**Grilleomlijsting**  
Kras(sen)  
Vervangen  
Voorzijde



**Hemelbekleding**  
Vlek  
Reinigen  
Interieur



**Instructieboek**  
Ontbreekt  
Vervangen  
Interieur

Kofferbak L bekleding

Kras(sen)  
Smartrepair  
Achterzijde



Kofferbak R bekleding

Kras(sen)  
Smartrepair  
Achterzijde



Kofferklep bekleding

Kras(sen)  
Smartrepair  
Achterzijde




Motorkap

Steenslag  
Herstellen en spuiten (compleet)  
Voorzijde



Navigatiesysteem

Geen of slechte werking  
Vervangen  
Interieur



**Rolhoes**

Kras(sen)  
Smartrepair  
Achterzijde



**Scherf A L**

Kras(sen)  
Herstellen en spuiten (compleet)  
Links



**Scherf A R**

Kras(sen)  
Polijsten  
Rechts



**Scherf V L**

Kras(sen)  
Herstellen en spuiten (compleet)  
Links



Velg A R alu

Kras(sen)  
Herstellen en spuiten (compleet)  
Rechts



Velg V R alu

Kras(sen)  
Herstellen en spuiten (compleet)  
Rechts



Banden

Voor Links

Zomer  
215/55/17/98/W  
Continental  
6,0 mm

Voor Rechts

Zomer  
215/55/17/98/W  
Continental  
5,0 mm

Achter Links

Zomer  
215/55/17/98/W  
Continental  
6,5 mm

Achter Rechts

Zomer  
215/55/17/98/W  
Continental  
6,0 mm

Inspectie

|                                                             |                         |                               |                          |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Aantal laadkabels (normaal/230V)                            | 1                       | Aantal laadkabels (snelladen) | 1                        |
| Aantal zitplaatsen                                          | 5                       | Dakdrager(s)/Imperiaal        | N.v.t.                   |
| Functionerende motor                                        | Ja                      | Kentekenbewijs origineel      | Nee                      |
| Klantgegevens resetten (contacten, e-mails, berichten enz.) | Nee                     | Totaal aantal sleutels        | 2                        |
| Type hulpmiddel bij pech                                    | Herstelkit aanwezig     | Type instructieboek           | Instructieboek ontbreekt |
| Type kofferafdekking                                        | Rolhoes aanwezig        | Type lak                      | Metallic                 |
| Type onderhoudsboek                                         | Onderhoudsboek aanwezig |                               |                          |

### Informatie over de inhoud en de reikwijdte van het inspectierapport:

- De beoordeling is gebaseerd op de door de klant gespecificeerde verkoopnormen.
- Aanvaardbare gebruiksschade volgens de verkoopnormen wordt niet altijd gedocumenteerd in dit statusrapport.
- De gespecificeerde reparatiemethoden en/of resulterende reparatietijden zijn vastgesteld, rekening houdend met moderne industriële reparatiemethoden.
- De aankopende dealer moet de individuele reparatiekosten beoordelen.
- De inspectie werd uitgevoerd in een niet gedemonteerde toestand. Macadam kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ontbrekende informatie. Neem voor meer informatie contact op met de verkoper.