



DACIA SPRING

SPRING	
FIN	UU1DBG006MU036504
Kilometerstand	74.641 km
Erstzulassungsdatum	01.08.2022

AUFTRAGSDETAILS

Begutachtungsdatum	13.03.2025 07:59:12	Inspektionsort	CAT GmbH & Co. KG Bremen
--------------------	---------------------	----------------	--------------------------

FAHRZEUGINFORMATIONEN

FIN	UU1DBG006MU036504	Antriebsart	Frontantrieb
Kilometerstand	74.641 km	Getriebe	Automatik
Fahrzeugart	Limousine	Gänge	1
Anzahl Türen	5	Interieurfarbe	Anthrazit
Erstzulassungsdatum	01.08.2022	Fahrzeugfarbe	Weiß
Kraftstoffart	Elektrisch	Fahrzeugkategorie	Personenkraftwagen
Marke	DACIA	Metallic-Lackierung	Nein
Modell	Spring	Polsterart	Teilleder
Gesamtanzahl der Sitze	4		

DOKUMENTE UND WARTUNG

Anzahl Schlüssel gesamt	2	Originalschlüssel	Ja
Euro-Aufkleber	Ja	Betriebsanleitung	Ja


GEPRÜFTE AUSSTATTUNG DURCH DEN SACHVERSTÄNDIGEN

Anhängerkupplungstyp	Keine Anhängerkupplung	Doppelkabine	Nein	Multifunktionslenkrad	Ja
Anzahl der Ladekabel (Normalladung)	0	Einparkhilfe hinten	Nein	Navigation	Nein
Anzahl der Ladekabel (Schnellladung)	1	Einparkhilfe vorn	Nein	Scheinwerfertyp	Scheinwerfer Halogen
Art des Navigations-Datenträgers	Nicht anwendbar	Klimaanlagentyp	Klimaanlage man.	Tempomat	Ja
Dachreling	Ja	Kofferraumabdeckung / Rollo vorhanden	Ja	Wartungshistorie	05/08/2024,58847

BEREIFUNG



Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
Vorne Links	4,0 mm	Sonstige	165/70 R 14 81 T	Ganzjahresreifen	Stahl	-
Vorne Rechts	4,0 mm	Sonstige	165/70 R 14 81 T	Ganzjahresreifen	Stahl	-
Hinten Links	6,0 mm	Sonstige	165/70 R 14 81 T	Ganzjahresreifen	Stahl	-
Hinten Rechts	6,0 mm	Sonstige	165/70 R 14 81 T	Ganzjahresreifen	Stahl	-
Demontiert	5,0 mm	Sonstige	165/70 R 14 81 T	Sommer	-	-
Demontiert	5,0 mm	Sonstige	165/70 R 14 81 T	Sommer	-	-
Demontiert	6,0 mm	Sonstige	165/70 R 14 81 T	Sommer	-	-
Demontiert	6,0 mm	Sonstige	165/70 R 14 81 T	Sommer	-	-

ÄUSSERE SCHÄDEN



3 | MOTORHAUBE

Typ	Delle(n)
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt





5 | HECKKLAPPE

Typ	Delle(n)
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt





6 | KOTFLÜGELZIERLEISTE HINTEN RECHTS

Typ	Kratzer
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



7 | TÜR HINTEN RECHTS

Typ	Delle(n)
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



8 | DACH

Typ	Delle(n)
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

INNENSCHÄDEN



1 | INNENRAUM

Typ	Deformiert
Schweregrad	Unbekannt
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Bei Inspektion festgestellt
Kommentare: Folgeschäden durch Reifenlagerung auf Rücksitzbank möglich	



2 | TÜRVERKLEIDUNG VORNE RECHTS

Typ	Kratzer
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



4 | KOFFERRAUMDECKEL GUMMIDICHTUNG

Typ	Gerissen
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

Geschätzter reduzierter Wert	1.273,21 €
------------------------------	------------

FAHRZEUGBILDER

