

Bild 1: Diagonal von vorne



Bild 2: Diagonal von hinten





Bild 3: Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4: Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand






Bild 5: Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD




Bild 6: Ladekabel beim E-Fahrzeug






Bild 7: Felgen korrodiert



Bild 8: Felgen korrodiert





Bild 9: Felgen korrodiert



Bild 10: Felgen korrodiert





Bild 11: Tür vorne rechts, mehrfach eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 12: Tür vorne rechts, mehrfach eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau





Bild 13: Tür hinten rechts, eingedellt, drücken



Bild 14: Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau





Bild 15: Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 16: Tür vorne links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 17: Motorhaube Lackierung, Umweltschaden, lackieren mit Lackaufbau



Bild 18: Heckscheibe zerkratzt





Bild 19: Heckscheibe zerkratzt



Bild 20: Heckklappe Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau





Bild 21: Heckklappe Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 22: Heckspoiler Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



DEKRA-Nr: 0313 / 048859 / 2025 / B075698000976 vom 12.09.2025



Bild 23: Spoiler hinten verschrammt