



PEUGEOT 5008

5008 BlueHDi 130ch S&S EAT8 Allure

VIN VF3MCYHZRJL095622

Immatriculation FC465VM



Date controle technique



Derniere révision

2026-01-08

Nombre de propriétaires



Kilométrage de la dernière révision

224283

Nombre de clés



Date 1ere immatriculation

2018-12-27

Kilométrage



225535 km

Pays d'immatriculation



Résumé de l'inspection

Client

BCAuto Encheres

Classification mécanique

Date/lieu d'inspection

2026-02-27 / BCA MITRY

Classification carrosserie

3

Résumé du véhicule

État du véhicule

Roulant

Type de TVA

Qualification

Type de Carburant

Diesel

Type de transmission

Automatique

Couleur

Blanc

Cylindrée (cc3)

1499

Cylindrée

1.5

Nombre de portes

5

Type de carrosserie

MPV

Type de Transmission

Traction avant

Câble de recharge

Nombre de sièges

7

Taux CO2 NEDC (g/km)

102

Revêtement de siège

CV fiscaux

6

Couleur métallique

Accidenté

Non

Euro emission

Première immatriculation /
Année de construction

2018-12-27 / 1900-01-01

Date d'arrivée

2026-02-26

Historique de révision

224283

Historique du véhicule et documents

Carnet d'entretien disponible

Manquant

Usage

Utilisation normale

Garantie constructeur

Garantie du compteur

Non


Kilometrage prochaine
revision

km

Importé

Non





Liste d'équipements

Verrouillage centralisé	Capteurs de stationnement arrière	Hayon électrique	Régulateur de vitesse
Capteurs de stationnement avant	Navigation	Radio	Jantes alu
ESP	Phares antibrouillard	Direction assistée	

Liste des options


Présence d'un écrou antivol	Ok	Climatisation	Oui
Sièges chauffants	Non	Type de toit ouvrant	Acier

Roues et pneus


Mesure de profondeur du pneu arrière gauche	4	Mesure de profondeur du pneu avant gauche	4
Mesure de profondeur du pneu arrière droit	4	Mesure de profondeur du pneu avant droit	4

Relevé des dommages

23 Identified damages



6 Identified damages



Elément		Damage	Commentaires
1	Jante Arrière Droite	Rayure	
2	Jante Avant Droite	Rayure	
3	Jante Arrière Gauche	Rayure	
4	Capot	Peinture Rayure Ligne	
5	Pavillon	Peinture Rayure Ligne	
6	Siège Avant Droit	Sale	
7	Porte Arrière Droite	Peinture Rayure Ligne	
8	Siège Arrière Gauche	Sale	
9	Siège Arrière Centre	Sale	
10	Panneau Latéral Arrière Droit	Peinture Rayure Ligne	
11	Siège Avant Gauche	Sale	

12	Panneau Latéral Arrière Gauche	Peinture Rayure Ligne
13	Porte Avant Gauche	Enfoncement Zone de grêle
14	Coin de pare chocs Arrière Droit	Peinture Rayure Ligne
15	Porte Avant Gauche	Peinture Rayure Ligne
16	Porte Arrière Droite	Enfoncement
17	Porte Avant Droite	Peinture Rayure Ligne
18	Panneau Latéral Arrière Droit	Peinture Rayure Ligne
19	Porte Arrière Gauche	Peinture Rayure Ligne
20	Porte Arrière Gauche	Peinture Rayure Ligne
21	Porte Avant Gauche	Peinture Rayure Ligne
22	Tapis de sol	Déchiré
23	Jante Avant Gauche	Rayure
24	Pare chocs Arrière	Enfoncement
25	Siège Avant Gauche	Déchiré
26	Aile Avant Droit	Peinture Rayure Ligne
27	Pare brise Avant	Peinture Ecaillage
28	Porte Avant Droite	Peinture Rayure Ligne
29	Porte Avant Gauche	Peinture Rayure Ligne



1. Jante Arrière Droite
Rayure -



2. Jante Avant Droite
Rayure -



3. Jante Arrière Gauche
Rayure -




4. Capot
Peinture Rayure Ligne -



5. Pavillon
Peinture Rayure Ligne -




6. Siège Avant Droit
Sale -




7. Porte Arrière Droite
Peinture Rayure Ligne -



8. Siège Arrière Gauche
Sale -




9. Siège Arrière Centre
Sale -



10. Panneau Latéral Arrière Droit
Peinture Rayure Ligne -



11. Siège Avant Gauche
Sale -



12. Panneau Latéral Arrière Gauche
Peinture Rayure Ligne -




13. Porte Avant Gauche
Enfoncement Zone de grêle -



14. Coin de pare chocs Arrière Droit
Peinture Rayure Ligne -



15. Porte Avant Gauche
Peinture Rayure Ligne -



16. Porte Arrière Droite
Enfoncement -



17. Porte Avant Droite
Peinture Rayure Ligne -



18. Panneau Latéral Arrière Droit
Peinture Rayure Ligne -



19. Porte Arrière Gauche
Peinture Rayure Ligne -



20. Porte Arrière Gauche
Peinture Rayure Ligne -



21. Porte Avant Gauche
Peinture Rayure Ligne -



22. Tapis de sol
Déchiré -



23. Jante Avant Gauche
Rayure -



24. Pare chocs Arrière
Enfoncement -



25. Siège Avant Gauche
Déchiré -



26. Aile Avant Droit
Peinture Rayure Ligne -



27. Pare brise Avant
Peinture Ecaillage -



28. Porte Avant Droite
Peinture Rayure Ligne -



29. Porte Avant Gauche
Peinture Rayure Ligne -

Condition mécanique

Niveaux

Etat huile moteur	✓	Niveau d'huile	✓
Etat du liquide de refroidissement	✓	Niveau du liquide de refroidissement	✓
Liquide de freins	✓		

Tableau De Bord Lumineux

Voyant ABS	✓	Voyant de transmission	✓
Voyant de filtre à particules diesel	✓	Voyant ESP/du contrôle de traction	✓
Voyant 4 roues motrices (4WD)	NA	Voyant revision	✓
Tableau de bord fonctionnant comme prévu	✓	Voyant moteur	✓
Voyant pression d'huile	✓	Voyant airbag	✓
Voyant Freins	✓	Voyant de direction assistée	NA
Niveau - carburant / batterie	70		

Test Des Equipements

Fonctionnement des clés principales et de rechange	✓	Fonctionnement des capteurs de stationnement/caméras	✓
Test du toit ouvrant, Camionnette, Benne , Hayon	✓	Benne / Remorque / Ridelle électrique	NA
Vitres électriques	✓	Équipement audio	✓
GPS	✓	Climatisation/chauffage	✓
Verrouillage centralisé	✓		

Moteur

Traverse	✓	Courroie accessoire	✓
Fuite visible (huile au niveau du moteur)	!		

Véhicule Électrique/Hybride

État du port de recharge	NA	État du câble de charge 1/câble de charge 2	NA
Défaut du système hybride	NA		

Test dynamique

Essai

Fonctionnement du moteur	✓	Bruit de courroie auxiliaire/poulie moteur	✓
Bruit/Grippage de la direction	✓	Démarrage du véhicule	✓
Perte de puissance	✓	Quantité/couleur excessive de fumée	✓
Fonctionnement de la boîte de vitesses	✓	Fonctionnement de l'embrayage	NA
Fonctionnement du système de freinage	✓	Fonctionnement de la direction	✓

✓ **Aucun problème détecté, bon état ou tests corrects, selon l'âge et le kilométrage du véhicule**

! **Domages ou dysfonctionnements détectés nécessitant des réparations par l'acheteur**

NA **Non applicable**

☐ **Non testé**

Conditions de réalisation de l'essai dynamique

L'essai routier s'effectue sur le plat et pendant une durée de 2 min. La distance parcourue est au minimum de 300 mètres, dont un demi-tour, avec au minimum une phase d'accélération et une phase de freinage. La vitesse maximale atteinte lors du test est de 50km/h. Le bilan technique est un diagnostic visuel et dynamique réalisé sans démontage, de ce fait nous ne pouvons garantir les organes mécaniques d'usure