



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	HSK-NH 38E
Berichtsnummer :	0000000860231-DE968		
Referenznummer:	31008502		

Fahrzeugdaten

Hyundai Kona (OS)(2017->) Trend Elektro 2WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	KMHK381HFMU130583	Laufleistung abgelesen:	43158 km
Erstzulassung / Baujahr:	23.08.2021 / 2021	Besichtigungsdatum/-ort:	15.08.2025 35108 Allendorf
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Elektro	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	0 ccm / 100 kW (136 PS) Dive in Jeju / Phantom Black / SOL
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	5 / 5
Lackart:	Uni (2 Schicht)	Türen / Sitzplätze:	08.2026 / 08.2026
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	Ja
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	43103 / 29.07.2025
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	ZB I (Fzg.Schein)
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	2 - Gut
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	
		Zustand innen:	

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

	Sommerreifen	Aluminium original
Reifenart / Felgentyp:		
1. Achse - links / Zust.	Tigar	215/55/R17/98V 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Tigar	215/55/R17/98V 5 mm
2. Achse - links / Zust.	Tigar	215/55/R17/98V 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Tigar	215/55/R17/98V 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • 3. Bremsleuchte • Airbag Beifahrerseite • Airbag Fahrerseite • Anti-Blockier-System (ABS) • Audiosystem: Radio RDS • Außenspiegel lackiert • Bremsassistent • Einparkhilfe hinten • Elektr. Bremskraftverteilung • Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent • Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent • Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA) • Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe • Fensterheber elektrisch hinten • Freisprecheinrichtung Bluetooth • Schein- / Laderaumleuchte • Gepäckraumabdeckung / Rollo • Getriebe für Elektrofahrzeug • Heckscheibe heizbar • Instrumente mit Farbdisplay 3,5 Zoll • Karosserie: 5-türig | <ul style="list-style-type: none"> • 6 Lautsprecher • Airbag Beifahrerseite abschaltbar • Alarmanlage • Antriebsart: Frontantrieb • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert • Dachreling • Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor • Elektromotor 100 kW (Dauer 26 kW) • Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent) • Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.) • Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.) • Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall) • Fensterheber elektrisch vorn • Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM) • Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC • Getränkehalter vorn • Hochtöner • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz • Klimaautomatik |
|--|--|

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Kopf-Airbag-System • Kühlergrill Wagenfarbe • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion • Lenkrad mit Schaltwippen • Leuchtweitenregelung • Mittelarmlehne vorn mit Fach • Parkbremse elektrisch (EPB) • Radstand 2600 mm • Reifen-Reparaturkit • Rückfahrkamera • Schalt-/Wählhebelgriff Leder • Seitenairbag vorn • Sitz vorn links höhenverstellbar • Sitzheizung vorn • Sonderlackierung Galaxy Grey Metallic • Start-Stop-Knopf • Tagfahrlicht LED • Trend-Paket • Türgriffe innen verchromt • Verglasung getönt • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | <ul style="list-style-type: none"> • Kopfstützen hinten verstellbar • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar • Lenkrad heizbar • Leseleuchte • LM-Felgen 7x17 • Notladekabel (ICCB) • Radioempfang digital (DAB+) • Reifen 215/55 R17 ..V • Reifendruck-Kontrollsystem • Rücksitzlehne geteilt/klappbar • Scheibenbeschlagenerkennung / Regelung • Servolenkung • Sitzbezug / Polsterung: Stoff • Smart-Key • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) • Start/Stop-Anlage • Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll) • Türgriffe außen Wagenfarbe • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss • Wegfahrsperre (elektronisch) |
|---|---|

Sonderausstattung

- Navi-Paket

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:

Lackschichtendickenmessung: -

Bestehender Unfallschaden: **Nicht festgestellt**

Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).

Hinweis:

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Außenspiegel - Rechts	Kratzer	Smart Repair
2.	Felge Vorne - Links	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
3.	Seitenwand - Hinten - Rechts	Oberflächenkratzer	Aufbereiten / Polieren
4.	Tür Hinten - Links	Kratzer	Smart Repair
5.	Tür Hinten - Links	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
6.	Felge Vorne - Rechts	Kratzer	Smart Repair



Karosserie innen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
7.	Heckklappenverkleidung	Beschädigt	Smart Repair
8.	Verkleidung	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur



Sonstiges

Bauteil

Schaden

Rep.-Art

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
9.	Bordwerkzeug	Fehlt	Erneuern

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand




Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Außenspiegel - Rechts
Kratzer - Smart Repair



2. Felge Vorne - Links
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



3. Seitenwand - Hinten - Rechts
Oberflächenkratzer - Aufbereiten / Polieren



4. Tür Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



5. Tür Hinten - Links
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



6. Felge Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



7. Heckklappenverkleidung
Beschädigt - Smart Repair



8. Verkleidung
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur

