

Universal Rücknahmeprotokoll (PKW)

Verwaltungsdaten / Besichtigungsort - Abstellort			
Auftraggeber:	Allane SE Rückgabeabteilung	Kunden-Nr.:	213605354
Auftraggeberdaten			

Nutzer:	Herr Schulz
Rückgabedatum:	21.05.2025
Besichtigung außerhalb der DEKRA ☐ ja ☒ nein	
Besichtigungsort: (Anschrift, Tel.-Nr.)	DEKRA Automobil GmbH Essener Bogen 10, 22419 Hamburg 040 / 23 603 - 0

Fahrzeugdaten	
Kennzeichen:	HH BZ 900E
Hersteller / Typ:	Hyundai Kona
Erstzulassung:	27.05.2021
Fahrzeugident.-Nr.:	KMHK381HFMU133314
Laufleistung:	42079
Nächste HU §29StVZO	07/26 HU Prüfbericht (wenn älter als 3 Jahre) vorhanden ☒ ja ☐ nein

Fahrzeugunterlagen / -zubehör

Fahrzeugschlüssel	vorhanden	☒ ja	☐ nein	Anzahl 2
Fahrzeugschein	vorhanden	☒ ja	☐ nein	
Inspektionsheft	vorhanden	☒ ja	☐ nein	
Inspektion:	fällig	☐ ja	☒ nein	
letzte Inspektion	am/in 15.02.24 bei	Km 33854		

Bedienungsanleitung	vorhanden	☒ ja	☐ nein
Radio Code Karte	vorhanden	☐ ja	☒ nein
Navigations - Datenträger	vorhanden	☐ ja	☒ nein
Navigationssystem/-gerät	vorhanden	☐ ja	☒ nein
Kugelpf - Anhängerkupplung	vorhanden	☐ ja	☒ nein
Bordwerkzeug	vorhanden	☒ ja	☐ nein
Wagenheber	vorhanden	☐ ja	☒ nein
Mobiltelefon	vorhanden	☐ ja	☒ nein
Pannenset	vorhanden	☒ ja	☐ nein
Ladekabel bei Elektrofahrzeugen	vorhanden	☒ ja	☐ nein

Reifen und Räder		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Profil	Bemerkung
Fahrbereifung	Rad vorn links	215/55 R17 94V	Michelin/Primacy	5	
	Rad vorn rechts	- - -	- - -	5	
	Rad hinten links	- - -	- - -	5	
	Rad hinten rechts	- - -	- - -	5	
	Ersatzrad/Pannenset				
	Reifenart	☒ Sommer	☐ Winter	☐ Allwetter	☐ Gelände
	Felgenart	☒ Aluminium	☐ Stahl	☐ Zierblenden	
	Leichte Schäden an:	☐ Reifen	☒ Felgen		

Reifen und Räder		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Profil	Bemerkung
Zweiter Radsatz	Rad vorn links				
	Rad vorn rechts				
	Rad hinten links				
	Rad hinten rechts				
	Reifenart	☐ Sommer	☐ Winter	☐ Allwetter	☐ Gelände
	Felgenart	☐ Aluminium	☐ Stahl	☐ Zierblenden	
	Leichte Schäden an:	☐ Reifen	☐ Felgen		

Fehlteile

Bemerkungen

Angaben zu Vorschäden

- Vorschäden vorhanden ☒ ja ☐ nein
- Fahrzeug fahrbereit ☒ ja ☐ nein
- Reparierte Vorschäden vorhanden ☒ ja ☐ nein nach ☒ Sichtprüfung / ☐ Rücksprache LN
- Lackschichtdickenmessung durchgeführt ☒ ja ☐ nein
- Nachlackierung vorhanden ☒ ja ☐ nein

Erhöhte Lackschichtdicke an folgenden Bauteilen: Stoßfänger hinten

Sichtprüfung

Eine Sichtprüfung war **nicht** ordnungsgemäß durchführbar wegen:

- ☐ Verschmutzung des Fahrzeuges ☐ Regen/Nässe
- ☐ Schnee/Eis ☐ Dunkelheit
- ☐ Sonstiges:

Folgender oben aufgeführter Fahrzeugzustand / Fahrzeugdokumentation wurde von den nachfolgenden beteiligten Personen überprüft, zur Kenntnis genommen und durch Unterschrift bestätigt.

Fahrer, der das Fahrzeug an der DEKRA OE abstellt

<u>21.05/25</u>	<u>Jürgen Schulz</u>	<u>[Signature]</u>
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift

DEKRA Sachverständiger

<u>21.5.25</u>	<u>R. Tagallan</u>	<u>[Signature]</u>
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift

Spediteur / Abholer

_____	_____	_____
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift

Lieferadresse

_____	_____	_____
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift