

## Rücknahmegutachten

**Berichtsnr.:** 90025003496  
**Auftragsnummer:** 0b8e0967-5c04-46d7-a578-74dd101133bb  
**Vertragsnummer:**  
**Kunde:** Fleetpool GmbH  
Schanzenstr. 41d  
51063 Köln  
**Besichtigt durch:** Frank Cober  
**Besichtigt am:** 18.02.2025 um 10:55 Uhr  
**Nutzer/-in anwesend:** Ja  
**Standort:** ATN Autoterminal Neuss GmbH & Co. KG  
**Straße:** Danziger Str. 17-19  
41460 Neuss  
Deutschland  
**Fahrzeugart:** PKW / SUV / Geländewagen  
**Hersteller:** Mazda  
**Modell / Verkaufsbezeichnung:** MX-30 / Ad'vantage  
**Fahrzeugidentifizierungsnummer:** JMZDR1WBJ00203797

### Kosten- und Wertzusammenfassung (EUR):

	ohne MwSt.	19% MwSt.	mit MwSt.
<b>Reparaturkosten (geschätzt):</b>	1.370,00 EUR	260,30 EUR	1.630,30 EUR
<b>Minderwerte (geschätzt):</b>	1.230,00 EUR	233,70 EUR	1.463,70 EUR

## Fahrzeugdaten

<b>Amtl. Kennzeichen:</b>	WI-G5539E
<b>Erstzulassung:</b>	27.02.2023
<b>Nächste HU:</b>	02.2026
<b>Laufleistung (km):</b>	19.304
<b>Karosseriefarbe:</b>	Weiß
<b>Kraftstoffart:</b>	Elektro
<b>Leistung (kW):</b>	107

## Bereifung

<u>Position</u>	<u>Dimension</u>	<u>Hersteller</u>	<u>Bereifung</u>	<u>Profil</u>
Reifen 1. Achse links	215/55 R18 99V	Kumho	Ganzjahr	4.5 mm
Reifen 1. Achse rechts	215/55 R18 99V	Kumho	Ganzjahr	4.5 mm
Reifen 2. Achse links	215/55 R18 99V	Kumho	Ganzjahr	6 mm
Reifen 2. Achse rechts	215/55 R18 99V	Kumho	Ganzjahr	6 mm

## Reifen

<b>Reserverad (Art):</b>	Tire-Fit
--------------------------	----------

## Fahrzeugdokumente

<b>Zulassungsbescheinigung Teil 1:</b>	vorhanden
<b>Servicedokumentation:</b>	nicht vorhanden
<b>HU-Bericht:</b>	nicht vorhanden

## Fahrzeugausstattung

<u>Code</u>	<u>Bezeichnung</u>
#	Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
#	Navigationssystem: SD-Karten-Navigation
0A2	Karosserie: 5-türig
1G8	Reifen-Reparaturkit
1X0	Antriebsart: Frontantrieb
275	Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
302	Alarmanlage
355	Sprachsteuerung, erweiterter Umfang
3B3	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
3NU	Mittelarmlehne hinten
3U2	Gepäckraumabdeckung / Rollo
3ZU	Gurtstraffer hinten außen
4A3	Sitzheizung vorn
4UP	Knieairbag Fahrerseite
4X3	Seitenairbag vorn
6E3	Mittelarmlehne vorn
6Q2	Schalt-/Wählhebelgriff Leder
6XD	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
6XG	Außenspiegel mit Memoryfunktion
7AA	Wegfahrsperre (elektronisch)
7X1	Einparkhilfe hinten
840	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
8IE	Tagfahrlicht LED
8K3	Einschaltautomatik für Fahrlicht
8K3	Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
8N3	Scheibenwischer mit Regensensor
8SK	Heckleuchten LED
8X1	Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

## Fahrzeugausstattung

<u>Code</u>	<u>Bezeichnung</u>
9AK	Klimaautomatik
9S8	Active Info-Display (Instrumentenanzeige digital)
BSHDJ	Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
CBFAJ	Zentralverriegelung mit Fernbedienung
DNG39	Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 2)
DXC04	Servolenkung elektro-hydraulisch
F6Q	Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
F75	Innenspiegel rahmenlos
FEAAP	Elektr. Bremskraftverteilung
G1Z	Getriebe für Elektrofahrzeug
JDDAB	3. Bremsleuchte
KA2	Rückfahrkamera
NZ4	Notrufsystem
PLP	Matrix-LED-Scheinwerfer inkl. Fernlichtassistent mit adaptiver Lichtverteilung (ALH)
PNC	Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
QV3	Radioempfang digital (DAB+)
UH2	Parkbremse elektrisch
UJM	Reifendruck-Kontrollsystem
V68	LM-Felgen Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Stauassistent (MRCC) Airbag Beifahrerseite abschaltbar Automatik-Sicherheitsgurte vorn und hinten Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion Außenspiegel schwarz hochglänzend Blinkleuchten LED Colorverglasung Dachhimmel schwarz Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC) Einparkhilfe vorn Elektromotor 107 kW (cont. 81 kW) Erweiterte Smartphone-Integration (Apple CarPlay und Android Auto) Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (SCBS) Fahrassistenz-System: Fahrdynamikregelung G-Vectoring Control Plus mit Bremseingriff Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAA) Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rear Cross Traffic Alert, RCTA) Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent Plus (BSM) Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (TSR) Farbdisplay (8,8 Zoll) Fensterheber elektr. vorn und hinten mit Komfortschaltung Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth Gurtstraffer vorn Head-up-Display Advanced HV-Batterie 35,5 kWh (Lithium-Ionen) Innenausstattung: Chrom-Applikationen Innenausstattung: Modern Confidence Innenbeleuchtung LED Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3) Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen) mit Multifunktion und Tempomatschalter und mit Wippen für Batterierekuperation Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung Multi-Commander Notbrems-Warnblinkautomatik (ESS) Radstand 2655 mm Rücksitzlehne geteilt/klappbar Scheibenantenne

### **Fahrzeugausstattung**


<u>Code</u>	<u>Bezeichnung</u>
	Sitz vorn links höhen-/neigungsverstellbar
	Sitz vorn rechts höhen-/neigungsverstellbar
	Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel
	Sound-Simulator (Acoustic Vehicle Alerting System, AVAS)

**Wertmindernde Faktoren**

**Gruppieren**

Pos	Bezeichnung, Reparaturart	Reparaturkosten	Minderwert	
<b>Gebrauchsschäden</b>				
3	Kotflügel vorne rechts Kratzer	0,00 EUR	0,00 EUR	

**Gewaltschäden**

1	Stoßfänger hinten Kratzer - Erneuern	920,00 EUR	780,00 EUR	
2	Alufelge vorne rechts Verschrammt - Erneuern	450,00 EUR	450,00 EUR	

## **Hinweise zum Gutachten**

### **Allgemeinzustand**

Das Fahrzeug befand sich zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem gepflegten Allgemeinzustand.

### **Besichtigungsbedingungen**

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

### **Fahrzeugunterseite**

Zur Begutachtung der Fahrzeugunterseite standen keine technischen Einrichtungen zur Verfügung. Das Fahrzeug konnte nur eingeschränkt von unten betrachtet werden.

### **Probefahrt**

Es wurde keine Fahrprobe mit dem in Rede stehenden Fahrzeug durchgeführt.

### **Probelauf**

Ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges wurde durchgeführt.

### **Vorschäden**

Es konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden am Fahrzeug festgestellt werden.

## **Lackschichtdickenmessung/-prüfung**

### **Bauteil:**

Motorhaube  
Kotflügel vorne rechts  
Tür vorne rechts  
Tür hinten rechts  
Seitenwand hinten rechts  
Heckklappe  
Seitenwand hinten links  
Tür hinten links  
Tür vorne links  
Kotflügel vorne links  
Dach

### **Lack (µm):**

ohne Auffälligkeiten  
ohne Auffälligkeiten

Pro Bauteil wurden mind. 3 Messungen durchgeführt.

Bei Vergleich der Messwerte mit durchschnittlichen Standardlackschichtdicken wurde(n) an den oben aufgeführten Bauteil(en) auffällige Lackschichtdicken ermittelt.

Der höchste gemessene Wert der Lackschichtdicke dieser Bauteile wird in der Tabelle in 1/1000 Millimeter angegeben oder, wenn keine Messwerte genommen wurden, als "erhöht" bezeichnet.

Bei nicht akzeptablen Restreparaturspuren wird eine entsprechende Position bei den Minderwerten ausgewiesen.

## **Bemerkungen**

Die Besichtigung erfolgte durch den Sachverständigen Frank Cober. Die nachfolgende Fertigstellung des angezeigten Rücknahmegutachten erfolgte im Schadensqualitätszentrum der TÜV Rheinland Group durch Thomas Dreihardt.

## **Schlusswort**

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreiem Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.


Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Köln, 18.02.2025


## Lichtbildanlage

**Gutachtennummer**  
**VIN**

90025003496  
JMZDR1WBJ00203797




**Bild 1** Übersicht vorn links




**Bild 2** Diagonale hinten rechts



**Bild 3** Tacho bei lfd. Motor



**Bild 4** Navigationssystem (eingeschaltet)



**Bild 5** Schlüssel, Borddokumente




**Bild 6** Fahrgestellnummer



**Bild 7** Bordwerkzeug/Zubehör




**Bild 8** Reifen



**Bild 9** Umweltplakette



**Bild 10** ZB 1 mit Halterdaten




**Bild 11** Stoßfänger hinten Kratzer - Erneuern



**Bild 12** Stoßfänger hinten Kratzer - Erneuern



**Bild 13** Stoßfänger hinten Kratzer - Erneuern



**Bild 14** Alufelge vorne rechts Verschrammt - Erneuern



**Bild 15** Alufelge vorne rechts Verschrammt - Erneuern



**Bild 16** Kotflügel vorne rechts Kratzer



**Bild 17** Kotflügel vorne rechts Kratzer

Die Lichtbildanlage enthält 17 Bilder.