

Voertuig gegevens

Chassisnr.	KNACC81GF L5039565	Merk	KIA	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	J5-22-LV	Model	Niro e-Niro EV DynamicLine 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	16-09-2020	Bouwjaar	2020	Kleur	Blauw Metallic
Km stand	113 106 km	Cylinderinhoud	-	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Elektrisch	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	-		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	13-10-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Stoelverwarming	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Half lederen bekleding	✓
Dakrails	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓

Verwijderbare items


Kofferafdekking	✓
Laadkabel	✓

Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Continental 215/55/17 Zomer 4.0 mm



Continental 215/55/17 Zomer 4.5 mm



Michelin 215/55/17 Zomer 5.0 mm

Michelin 215/55/17 Zomer 4.5 mm

Exterieur schade

2



Onderdeel	Portier
Positie	Linksvoor
Type	Deuk met lakschade
Omvang	-
Bewerking	Herstellen

3



Onderdeel	Instaplaat
Positie	Linksvoor
Type	Deuk met lakschade
Omvang	-
Bewerking	Ter info

5



Onderdeel	Portier
Positie	Linksachter
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Herstellen

6



Onderdeel	Instaplaat
Positie	Linksachter
Type	Deuk met lakschade
Omvang	-
Bewerking	Ter info

10



Onderdeel	Achterklep
Positie	-
Type	Deuk
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Smart Repair

11



Onderdeel	Schermlijst
Positie	Rechtsachter
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Herstellen

12



Onderdeel	Portier
Positie	Rechtsachter
Type	Deuk met lakschade
Omvang	-
Bewerking	Herstellen

13



Onderdeel	Instaplaat
Positie	Rechtsachter
Type	Deuk met lakschade
Omvang	-
Bewerking	Ter info

14



Onderdeel	Instaplaat
Positie	Rechtsvoor
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Ter info

15



Onderdeel	Portier
Positie	Rechtsvoor
Type	Roest
Omvang	Aantal > 2
Bewerking	Herstellen

16



Onderdeel	Dorpelbekleding
Positie	Rechts
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Herstellen

17



Onderdeel	Motorkap
Positie	-
Type	Chemische afzetting
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

18



Onderdeel	Dak
Positie	-
Type	Deuk met lakschade
Omvang	-
Bewerking	Herstellen

19



Onderdeel	Beschermkap dakrail
Positie	Linksachter
Type	Niet conform
Omvang	-
Bewerking	Ter info

20



Onderdeel	Beschermkap dakrail
Positie	Rechtsachter
Type	Niet conform
Omvang	-
Bewerking	Ter info

Interieur schade

4



Onderdeel	Reiniging interieur
Positie	Voor
Type	Vuil
Omvang	-
Bewerking	Reinigen

7



Onderdeel	Reiniging interieur
Positie	Achter
Type	Vuil
Omvang	-
Bewerking	Reinigen

8



Onderdeel	Achterklep-/kofferbakbekleding
Positie	Linksachter
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Smart Repair

9



Onderdeel	Achterklep-/kofferbakbekleding
Positie	Rechtsachter
Type	Met gaten
Omvang	-
Bewerking	Vervangen

Overige schade

1



Onderdeel	Thuislader
Positie	-
Type	Ontbrekend
Omvang	-
Bewerking	Ter info