

KIA Niro

Voertuiginformatie

|                  |                         |                     |                   |
|------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| Merk:            | KIA                     | Kenteken:           | H033HB            |
| Versnellingsbak: | Automaat                | Kleur carrosserie:  | Zwart             |
| Model:           | Niro                    | Chassisnummer:      | KNACC81GFK5025439 |
| Type brandstof:  | Electrisch              | Vermogen:           | 150 kW            |
| Versie:          | e-Niro EV ExecutiveLine | 1ste tenaamstelling | 28-02-2020        |
| Kilometerstand:  | 118374 km               | Aantal deuren:      |                   |

Samenvatting schade

|              |   |
|--------------|---|
| Achterzijde  | 7 |
| Dak & andere | 3 |
| Links        | 5 |
| Rechts       | 5 |
| Voorzijde    | 3 |

Commerciële foto's









| Opties volgens de inspecteur |                      |                            |                           |
|------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|
| Carkit                       | Ja                   | Centrale deurvergrendeling | Ja                        |
| Elect. ramen V               | Ja                   | Parkeersensoren A          | Ja                        |
| Type airco                   | Airco automatisch    | Type koplampverlichting    | Type navigatiesysteem     |
|                              |                      | LED koplampverlichting     | Navigatiesysteem full map |
| Type stoelbekleding          | Stoelbekleding leder | Type trekhaak              | Geen trekhaak             |

| Schade                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <div> <div> <b>Bumper A</b><br/> Kras(sen)<br/> Herstellen en spuiten (compleet)<br/> Achterzijde </div> <div>   </div> </div>  |  |  |  |
| <div> <div> <b>Bumper A bekleding</b><br/> Gebroken<br/> Vervangen<br/> Achterzijde </div> <div>   </div> </div>             |  |  |  |
| <div> <div> <b>Bumper V bekleding</b><br/> Kras(sen)<br/> Vervangen<br/> Voorzijde </div> <div>   </div> </div>              |  |  |  |
| <div> <div> <b>Bumper V sierlijst</b><br/> Kras(sen)<br/> Vervangen en spuiten<br/> Voorzijde </div> <div>   </div> </div>   |  |  |  |
| <div> <div> <b>C/D-stijl L bekleding binnen</b><br/> Kras(sen)<br/> Vervangen<br/> Achterzijde </div> <div>   </div> </div> |  |  |  |




C/D-stijl R bekleding binnen

Kras(sen)  
Smartrepair  
Achterzijde



Dak

Kras(sen)  
Herstellen en spuiten (compleet)  
Dak & andere



Dakrail L

Kras(sen)  
Vervangen  
Dak & andere



Dakrail R

Kras(sen)  
Vervangen  
Dak & andere



Dakstijl L

Kras(sen)  
Herstellen en spuiten (compleet)  
Links





**Deur A L**  
Kras(sen)  
Herstellen en spuiten (compleet)  
Links



**Deur A R sierlijst**  
Gebroken  
Vervangen  
Rechts



**Deur V L**  
Kras(sen)  
Herstellen en spuiten (compleet)  
Links



**Deur V R sierlijst**  
Kras(sen)  
Vervangen  
Rechts



**Deurframe A R**  
Deuk(en) en kras(sen)  
Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)  
Rechts





**Kofferbak L bekleding**

Kras(sen)  
Smartrepair  
Achterzijde



**Kofferbak R bekleding**

Kras(sen)  
Smartrepair  
Achterzijde



**Kofferklep bekleding**

Kras(sen)  
Smartrepair  
Achterzijde



**Motorkap**

Kras(sen)  
Herstellen en spuiten (compleet)  
Voorzijde



**Velg A L alu**

Vervormd / Geforceerd  
Vervangen  
Links





**Velg A R alu**  
Kras(sen)  
Herstellen en spuiten (compleet)  
Rechts



**Velg V L alu**  
Kras(sen)  
Herstellen en spuiten (compleet)  
Links



**Velg V R alu**  
Kras(sen)  
Herstellen en spuiten (compleet)  
Rechts



**Banden**

**Voor Links**

All season  
225/45/18/95/Y  
Pirelli  
6,0 mm

**Voor Rechts**

All season  
225/45/18/95/Y  
Pirelli  
6,0 mm

**Achter Links**

All season  
225/45/18/95/Y  
Vredestein  
6,0 mm

**Achter Rechts**

All season  
225/45/18/95/Y  
Vredestein  
6,0 mm

| Inspectie                                                   |                         |                               |                         |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Aantal laadkabels (normaal/230V)                            | 1                       | Aantal laadkabels (snelladen) | 1                       |
| Aantal zitplaatsen                                          | 5                       | Dakdrager(s)/Imperiaal        | N.v.t.                  |
| Functionerende motor                                        | N.v.t.                  | Kentekenbewijs origineel      | Nee                     |
| Klantgegevens resetten (contacten, e-mails, berichten enz.) | Ja                      | Kleur carrosserie             | Zwart                   |
| Totaal aantal sleutels                                      | 2                       | Type hulpmiddel bij pech      | Herstelkit aanwezig     |
| Type instructieboek                                         | Instructieboek aanwezig | Type kofferafdekking          | Rolhoes aanwezig        |
| Type lak                                                    | Metallic                | Type onderhoudsboek           | Onderhoudsboek aanwezig |

Informatie over de inhoud en de reikwijdte van het inspectierapport:

- De beoordeling is gebaseerd op de door de klant gespecificeerde verkoopnormen.
- Aanvaardbare gebruiksschade volgens de verkoopnormen wordt niet altijd gedocumenteerd in dit statusrapport.
- De gespecificeerde reparatiemethoden en/of resulterende reparatietijden zijn vastgesteld, rekening houdend met moderne industriële reparatiemethoden.
- De aankopende dealer moet de individuele reparatiekosten beoordelen.
- De inspectie werd uitgevoerd in een niet gedemonteerde toestand. Macadam kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ontbrekende informatie. Neem voor meer informatie contact op met de verkoper.