



# CITROEN C3 ENTREPRISE

## C3 SOCIETE PURE TECH 82 S&S FEEL BUSINESS R

VIN VF7SXHMRJT704011

Immatriculation FC786HS



Date contrôle technique	Nombre de propriétaires	Nombre de clés	Kilométrage
-	0	1	108439 km
Dernière révision	Kilométrage de la dernière révision	Date 1ère immatriculation	Pays d'immatriculation
-	-	2018-12-05	France

### Résumé de l'inspection

Client	BCAuto Encheres	Classification mécanique	
Date/lieu d'inspection	2026-01-05 / BCA MITRY	Classification carrosserie	1

### Résumé du véhicule

État du véhicule	Roulant	Type de TVA	Qualification
Type de Carburant	Essence	Type de transmission	Manuelle
Couleur	Blanc	Cylindrée (cc3)	1199
Cylindrée	1.2	Nombre de portes	5
Type de carrosserie	Hatchback	Type de Transmission	Traction avant
Câble de recharge		Nombre de sièges	2
Taux CO2 NEDC (g/km)	96	Revêtement de siège	
CV fiscaux	4	Couleur métallique	
Première immatriculation / Année de construction	2018-12-05 / 1900-01-01	Date d'arrivée	2026-01-02

### Historique du véhicule et documents

Carnet d'entretien disponible	Manquant	Usage	Utilisation normale
Garantie constructeur		Garantie du compteur	Non
Kilométrage prochaine révision	km		



## Photos commerciales

[Cliquez ici pour agrandir les images](#)



## Photos commerciales

[Cliquez ici pour agrandir les images](#)



## Liste d'équipements

---

Verrouillage centralisé	ESP	Direction assistée	Radio
Régulateur de vitesse			

## Liste des options

---

Climatisation	Oui	Sièges chauffants	Non
Type de toit ouvrant			


## Roues et pneus

---


Mesure de profondeur du pneu arrière gauche	5	Mesure de profondeur du pneu avant gauche	4
Mesure de profondeur du pneu arrière droit	5	Mesure de profondeur du pneu avant droit	4

## Relevé des dommages

2 Dommages



0 Dommages



Elément	Dommage	Commentaires
1 Pare chocs Arrière	Peinture Rayure Ligne	
2 Porte Avant Gauche	Peinture Rayure Ligne	

## Photos des dommages

[Cliquez ici pour agrandir les images](#)



1. Pare chocs Arrière  
Peinture Rayure Ligne -



2. Porte Avant Gauche  
Peinture Rayure Ligne -

## Condition mécanique

### Niveaux

Etat huile moteur	✓	Niveau d'huile	✓
Etat du liquide de refroidissement	✓	Niveau du liquide de refroidissement	✓
Liquide de freins	✓		

### Test Des Equipements

Fonctionnement des clés principales et de rechange	✓	Fonctionnement des capteurs de stationnement/caméras	NA
Test du toit ouvrant, Camionnette, Benne , Hayon	NA	Benne / Remorque / Ridelle électrique	NA
Vitres électriques	✓	Équipement audio	✓
GPS	NA	Climatisation/chauffage	✓
Verrouillage centralisé	✓		

### Moteur

Traverse	✓	Courroie accessoire	✓
Fuite visible (huile au niveau du moteur)	✓		

### Commentaires

Commentaires deriv VP

### Tableau De Bord Lumineux

Voyant ABS	✓	Voyant de transmission	✓
Voyant de filtre à particules diesel	✓	Voyant ESP/du contrôle de traction	✓
Voyant 4 roues motrices (4WD)	NA	Voyant revision	✓
Tableau de bord fonctionnant comme prévu	✓	Voyant moteur	✓
Voyant pression d'huile	✓	Voyant airbag	✓
Voyant Freins	✓	Voyant de direction assistée	✓

Niveau - carburant / batterie 41

### Véhicule Électrique/Hybride

État du port de recharge	NA	État du câble de charge 1/câble de charge 2	NA
--------------------------	----	---	----

## Test dynamique

## Essai

Fonctionnement du moteur	✓	Bruit de courroie auxiliaire/poulie moteur	✓
Bruit/Grippage de la direction	✓	Démarrage du véhicule	✓
Perte de puissance	✓	Quantité/couleur excessive de fumée	✓
Fonctionnement de la boîte de vitesses	✓	Fonctionnement de l'embrayage	✓
Fonctionnement du système de freinage	✓	Fonctionnement de la direction	✓

✓ *Aucun problème détecté, bon état ou tests corrects, selon l'âge et le kilométrage du véhicule*

(!) *Dommages ou dysfonctionnements détectés nécessitant des réparations par l'acheteur*

NA *Non applicable*

— *Non testé*

## Conditions de réalisation de l'essai dynamique

*L'essai routier s'effectue sur le plat et pendant une durée de 2 min. La distance parcourue est au minimum de 300 mètres, dont un demi-tour, avec au minimum une phase d'accélération et une phase de freinage. La vitesse maximale atteinte lors du test est de 50km/h. Le bilan technique est un diagnostic visuel et dynamique réalisé sans démontage, de ce fait nous ne pouvons garantir les organes mécaniques d'usure*