

DEKRA Automobil GmbH  
 Anton-Ditt-Bogen 1a, 80939 München

 Allane SE Rückgabeabteilung  
 Parkring 33  
 85748 Garching b.München

 DEKRA Automobil GmbH  
 Niederlassung München  
 Anton-Ditt-Bogen 1a  
 80939 München  
 Telefon 089 / 31690-0  
 Fax 089 / 31690-222  
 E-Mail  
 muenchen-nord.automobil@dekra.com

 Ansprechpartner:  
 Muhammet Karabulut  
 Tel. direkt 089 31690-0

## Bewertungsgutachten / Rechenraten

**Kennzeichen**                      **WS OE152E**                      **FIN**                      **TMAK381HFMJ033906**

### Vorgang

Kunden-Nr.	0213605354
Auftraggeber	Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom	08.08.2025
Besichtigung	12.08.2025, 09:00 Uhr, durch Herrn Muhammet Karabulut bei DEKRA Automobil GmbH Rücknahmezentrum München-Lochhausen, Lochhausener Str. 207, 81249 München ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.
Bewertet auf	12.08.2025
Betrifft	Vertragsnummer 51691091 Auftragsnummer 30994272 Rahmenkostenstelle RDA

### Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 51 µm bis 174 µm festgestellt. Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:  
 Tür hinten links.  
 Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I  
 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

### Fahrzeugdaten

Erstzulassung	11.08.2021	Letzte Zulassung	11.08.2021
Hersteller	HYUNDAI	Typ / Verkaufsbez.	KONA EV
Aufbauart	Geländewagen	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMAK381HFMJ033906
HSN / TSN	1349 / AFI	Schlüssel-Nr.	40345205
Km-Stand abgelesen	41895	Nächste HU §29 StVZO	08 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro	Zylinderanzahl	/ Elektromotor
Leistung (kW)	26	Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine
Getriebe / Gänge	Stufenlos / 1	Felgen	Elektrofz
Farbe	DARK KNIGHT	Polster	Leichtmetall
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		Stoff

## Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 55 R 17 98 V	Kleber / Quadraxer 2	A /S	1 mm
rechts	215 / 55 R 17 98 V	Kleber / Quadraxer 2	A /S	1.6 mm
2 links	215 / 55 R 17 98 V	Kleber / Quadraxer 2	A /O	5 mm
rechts	215 / 55 R 17 98 V	Kleber / Quadraxer 2	A /O	5 mm
Pannenset				

A/ Ganzjahres; /S Schaden; /O Original;

Fz. Neupreis	35.650 EUR	Fz. Notierung	<b>14.600 EUR</b>
Fz. Grundwert: (49 Mon): MK			<b>14.889 EUR</b>

## Serienausstattung

Serie: Airbag: Frontairbags für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Vorhangairbags bis in den Fond reichend, Aktiver Spurhalteassistent (LKAS), Alarmanlage, Antiblockiersystem (ABS), mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBV), Aufmerksamkeitsassistent (DAA), Autonomer Notbremsassistent (FCA), Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizbar, Bremsassistent (BAS), Dachreling, Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte, Digitales Cockpit mit 10,25-Zoll Farb-Display, Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC), Fahrdynamisches Stabilitätsprogramm (VSM), Fensterheber elektrisch vorne und hinten, Gepäcknetz, Gepäckraumabdeckung, Geschwindigkeitsregelanlage mit Limiter, Getriebe: 1-stufiges Reduktionsgetriebe, Heckscheibe, beheizbar, Heckscheiben-Wisch-/Waschanlage, ISOFIX-Kindersitzbefestigung hinten, Kindersicherung an den hinteren Türen, Klimaautomatik, Kopfstützen (5) vorn und hinten höhenverstellbar, LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Uni, Ladekabel ICCB, Lederlenkrad und -schaltknopf, Lenkrad mit Multifunktion, Lenksäule manuell längs- und neigungsverstellbar, Leuchtweitenregulierung, manuell, Lichtsensor, Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach, Parkbremse elektrisch, Polster: Stoff, Radio: Audiosystem, Radiozubehör: DAB+ Radio, Reifendruckkontrollsystem (TPMS), Räder: Leichtmetallfelgen 7 J x 17 mit Bereifung 215/55 R 17, Räder: Reifen-Reparatur-Kit, Rückfahrkamera, Servolenkung, Sicherheitsgurte, Sicherheitslenksäule neigungs- und längsverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz mit elektrisch verstellbarer Lendenwirbelstütze, Sitze: Rücksitzlehne 60:40 geteilt und umklappbar, Smart-Key-System mit Start-Stop-Knopf, Spurfolgeassistent (LFA), Steckdose 12 Volt, Telefon: Bluetooth-Freisprecheinrichtung für Mobiltelefone, Türgriffe in Wagenfarbe lackiert, Türgriffe innen, verchromt, Verglasung: Frontscheibe mit Sonnenschutzkeil, Wegfahrsperre, elektronisch, Zentralverriegelung mit schlüsselintegrierter Fernbedienung, eCall Notrufsystem

Zwischenwert 1	14.889 EUR
----------------	------------

## Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 29.08.2024 bei Kilometerstand 33.239
bis Wartung verbleiben:	21 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

## Km-Korrektur

Km = 41895	Kateg.: 32 = 56200	Diff. = 14305	
BZ2K = 1.95242	(AS = 0.554942 BS = -0.005452)		<b>291 EUR</b>

### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechnung	Minderwert brutto	
1. Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15)	554	anteilig	-236	
2. Heckschürze hinten unten, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 16, 17, 18)	139	anteilig	-59	
3. Lackvorbereitung	200	voll	-200	
<b>Rep.Kosten insgesamt / Minderwert</b>	<b>893</b>			<b>-495 EUR</b>

### Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

#### Bezeichnung des Schadens

LM-Felge vorne rechts, glanzgedreht, zerkratzt,  
 Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur  
 Motorhaube Lackierung, Steinschlag,  
 Gebrauchsspur  
 Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag,  
 Gebrauchsspur  
 Tür vorne rechts Einstieg Lackierung, zerkratzt,  
 Gebrauchsspur  
 Tür vorne links Einstieg Lackierung, zerkratzt,  
 Gebrauchsspur

Zwischenwert 2 14.685 EUR

### Reifenbewertung

Korrektur für anteilig im GW enthaltene Bereifung				-358 EUR
Zuschlag für montierte Bereifung (neuwertig)				360 EUR
Abzug für Reifenzustand	vorne links	1 mm	AS	-90 EUR
	vorne rechts	1.6 mm	AS	-90 EUR
	hinten links	5 mm	AO	-56 EUR
	hinten rechts	5 mm	AO	-56 EUR
Legende	A/ Ganzjahres / S Schaden / O Original			<b>-290 EUR</b>

Zwischenwert 3 14.395 EUR

Zwischenwert 4 14.395 EUR

Rechn. Ergebnis: EK= 12.003,00 EUR WD= 2.390,00 EUR VK= 14.393,00 EUR

---

**Zusammenfassung und Ergebnis**

<b>Einkaufswert</b>	ohne MwSt.	<b>10.084,03 EUR</b>
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)	<b>1.915,97 EUR</b>
<b>Einkaufswert</b>	mit 19% MwSt.	<b>12.000,00 EUR</b>
<b>Verkaufswert</b>	ohne MwSt.	<b>12.100,84 EUR</b>
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)	<b>2.299,16 EUR</b>
<b>Verkaufswert</b>	mit 19% MwSt.	<b>14.400,00 EUR</b>

Der Sachverständige  
Muhammet Karabulut

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.  
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.