

VERBODEN TOEGANG

MAZDA MX-30

Voertuiginformatie

Merk:	MAZDA	Kenteken:	K824JB
Versnellingsbak:	Automaat	Kleur carrosserie:	Grijs
Model:	MX-30	Chassisnummer:	JMZDR1WBJ00104981
Type brandstof:	Electrisch	Vermogen:	107 kW
Versie:	E-SKYACTIV 145 First Edition	1ste tenaamstelling	24-12-2020
Kilometerstand:	99914 km	Aantal deuren:	

Samenvatting schade

Links	1
Rechts	2

Commerciële foto's





Opties volgens de inspecteur			
Carkit	Ja	Centrale deurvergrendeling	Ja
Parkeersensoren A	Ja	Parkeersensoren V	Ja
Type koplampverlichting		Type navigatiesysteem	
	LED koplampverlichting	Navigatiesysteem full map	
Type trekhaak	Geen trekhaak	Type stoelbekleding	Airco automatisch
			Stoelbekleding deels leder

Schade			
Deur A R Slecht hersteld Herstellen en spuiten (compleet) Rechts		 	
Velg V L alu Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet) Links		 	
Velg V R alu Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet) Rechts		 	

Banden		
	Voor Links	
	Zomer	
	215/55/18/95/H	
	Bridgestone	
	6,0 mm	
	Voor Rechts	
	Zomer	
	215/55/18/95/H	
	Bridgestone	
	4,0 mm	
	Achter Links	
	Zomer	
	215/55/18/95/H	
	Continental	
	6,0 mm	
	Achter Rechts	
	Zomer	
	215/55/18/95/H	
	Continental	
	5,0 mm	

Inspectie			
Aantal laadkabels (normaal/230V)	1	Aantal laadkabels (snelladen)	1
Aantal zitplaatsen	5	Dakdrager(s)/Imperiaal	N.v.t.
Functionerende motor	Ja	Kentekenbewijs origineel	Nee
Klantgegevens resetten (contacten, e-mails, berichten enz.)	Ja	Kleur carrosserie	Grijs
Totaal aantal sleutels	2	Type hulpmiddel bij pech	Herstelkit aanwezig
Type instructieboek	Instructieboek aanwezig	Type kofferafdekking	Hoedenplank aanwezig
Type lak	Metallic	Type onderhoudsboek	Digitaal onderhoud

Informatie over de inhoud en de reikwijdte van het inspectierapport:

- De beoordeling is gebaseerd op de door de klant gespecificeerde verkoopnormen.
- Aanvaardbare gebruiksschade volgens de verkoopnormen wordt niet altijd gedocumenteerd in dit statusrapport.
- De gespecificeerde reparatiemethoden en/of resulterende reparatietijden zijn vastgesteld, rekening houdend met moderne industriële reparatiemethoden.
- De aankopende dealer moet de individuele reparatiekosten beoordelen.
- De inspectie werd uitgevoerd in een niet gedemonteerde toestand. Macadam kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ontbrekende informatie. Neem voor meer informatie contact op met de verkoper.