


dettagli veicolo

VIN	VR7BCZKXC ME048409	Marca	CITROEN	Data di manutenzione	-
Targa	GG546RE	Modello	C4 100 Kw 136cv Electric Feel	chilometraggio di manutenzione	-
Data Immat.	20/09/2021	Anno	0	Colore esterno	Grigio Metallizzata
Contachilometri	66 126 km	Cilindrata	-	Colore interni	Nero
Carburante	-	Versione	SUV CrossOver	Prossimo controllo tecnico	-
sedile	-	Cambio	Automatico	CO2	-
Porte	-	Marce	-		

Dettagli Ispezione

Data perizia	16/12/2024	Ispezione loc.	ESCARGO UO CN
--------------	------------	----------------	---------------



Dotazioni Generiche

Climatizzatore automatico	✓
Fendinebbia	✓
Cerchi in lega	✓
Sensori parcheggio post	✓

Elemento rimovibile

Kit gonfiaggio ruote completo	✗
Triangolo	✓
Ripiano cappelliera	✓












Documento tecnico

Seconda chiave	✓
Prima chiave	✓
Carta di circolazione	✓


Pneumatici

Michelin 195/60/18 V Estate 4.5 mm		Michelin 195/60/18 V Estate 4.5 mm	
Michelin 195/60/18 V Estate 4.5 mm		Michelin 195/60/18 V Estate 4.5 mm	

Esterni

3		<table border="1"> <tr><td>Componente</td><td>Kit gonfiaggio ruote completo</td></tr> <tr><td>Posizione</td><td>-</td></tr> <tr><td>Danno</td><td>Mancante</td></tr> <tr><td>Intensità</td><td>-</td></tr> <tr><td>Operazione</td><td>Sostituzione</td></tr> </table>	Componente	Kit gonfiaggio ruote completo	Posizione	-	Danno	Mancante	Intensità	-	Operazione	Sostituzione	4		<table border="1"> <tr><td>Componente</td><td>Cofano anteriore</td></tr> <tr><td>Posizione</td><td>-</td></tr> <tr><td>Danno</td><td>Difetti di esecuzione</td></tr> <tr><td>Intensità</td><td>-</td></tr> <tr><td>Operazione</td><td>Riparazione</td></tr> </table>	Componente	Cofano anteriore	Posizione	-	Danno	Difetti di esecuzione	Intensità	-	Operazione	Riparazione
Componente	Kit gonfiaggio ruote completo																								
Posizione	-																								
Danno	Mancante																								
Intensità	-																								
Operazione	Sostituzione																								
Componente	Cofano anteriore																								
Posizione	-																								
Danno	Difetti di esecuzione																								
Intensità	-																								
Operazione	Riparazione																								
5		<table border="1"> <tr><td>Componente</td><td>Tetto</td></tr> <tr><td>Posizione</td><td>-</td></tr> <tr><td>Danno</td><td>Ammaccato</td></tr> <tr><td>Intensità</td><td>Diametro (mm) > 40</td></tr> <tr><td>Operazione</td><td>Riparazione</td></tr> </table>	Componente	Tetto	Posizione	-	Danno	Ammaccato	Intensità	Diametro (mm) > 40	Operazione	Riparazione	6		<table border="1"> <tr><td>Componente</td><td>Retrovisore elettrico</td></tr> <tr><td>Posizione</td><td>Sinistro</td></tr> <tr><td>Danno</td><td>Riga</td></tr> <tr><td>Intensità</td><td>-</td></tr> <tr><td>Operazione</td><td>Sostituzione</td></tr> </table>	Componente	Retrovisore elettrico	Posizione	Sinistro	Danno	Riga	Intensità	-	Operazione	Sostituzione
Componente	Tetto																								
Posizione	-																								
Danno	Ammaccato																								
Intensità	Diametro (mm) > 40																								
Operazione	Riparazione																								
Componente	Retrovisore elettrico																								
Posizione	Sinistro																								
Danno	Riga																								
Intensità	-																								
Operazione	Sostituzione																								
7		<table border="1"> <tr><td>Componente</td><td>Indicatore di direzione laterale</td></tr> <tr><td>Posizione</td><td>Sinistro</td></tr> <tr><td>Danno</td><td>Riga</td></tr> <tr><td>Intensità</td><td>-</td></tr> <tr><td>Operazione</td><td>Sostituzione</td></tr> </table>	Componente	Indicatore di direzione laterale	Posizione	Sinistro	Danno	Riga	Intensità	-	Operazione	Sostituzione	8		<table border="1"> <tr><td>Componente</td><td>Porta</td></tr> <tr><td>Posizione</td><td>Anteriore sinistro</td></tr> <tr><td>Danno</td><td>Ammaccato-vernice incisa</td></tr> <tr><td>Intensità</td><td>Diametro (mm) > 40</td></tr> <tr><td>Operazione</td><td>Riparazione</td></tr> </table>	Componente	Porta	Posizione	Anteriore sinistro	Danno	Ammaccato-vernice incisa	Intensità	Diametro (mm) > 40	Operazione	Riparazione
Componente	Indicatore di direzione laterale																								
Posizione	Sinistro																								
Danno	Riga																								
Intensità	-																								
Operazione	Sostituzione																								
Componente	Porta																								
Posizione	Anteriore sinistro																								
Danno	Ammaccato-vernice incisa																								
Intensità	Diametro (mm) > 40																								
Operazione	Riparazione																								
9		<table border="1"> <tr><td>Componente</td><td>Parafango</td></tr> <tr><td>Posizione</td><td>Posteriore destro</td></tr> <tr><td>Danno</td><td>Ammaccato</td></tr> <tr><td>Intensità</td><td>-</td></tr> <tr><td>Operazione</td><td>Accettabile</td></tr> </table>	Componente	Parafango	Posizione	Posteriore destro	Danno	Ammaccato	Intensità	-	Operazione	Accettabile	10		<table border="1"> <tr><td>Componente</td><td>Porta</td></tr> <tr><td>Posizione</td><td>Posteriore destro</td></tr> <tr><td>Danno</td><td>Scheggia</td></tr> <tr><td>Intensità</td><td>Diametro (mm) > 4</td></tr> <tr><td>Operazione</td><td>Riparazione</td></tr> </table>	Componente	Porta	Posizione	Posteriore destro	Danno	Scheggia	Intensità	Diametro (mm) > 4	Operazione	Riparazione
Componente	Parafango																								
Posizione	Posteriore destro																								
Danno	Ammaccato																								
Intensità	-																								
Operazione	Accettabile																								
Componente	Porta																								
Posizione	Posteriore destro																								
Danno	Scheggia																								
Intensità	Diametro (mm) > 4																								
Operazione	Riparazione																								
11		<table border="1"> <tr><td>Componente</td><td>Porta</td></tr> <tr><td>Posizione</td><td>Anteriore destro</td></tr> <tr><td>Danno</td><td>Riga</td></tr> <tr><td>Intensità</td><td>-</td></tr> <tr><td>Operazione</td><td>Riparazione</td></tr> </table>	Componente	Porta	Posizione	Anteriore destro	Danno	Riga	Intensità	-	Operazione	Riparazione	12		<table border="1"> <tr><td>Componente</td><td>Indicatore di direzione laterale</td></tr> <tr><td>Posizione</td><td>Destro</td></tr> <tr><td>Danno</td><td>Riga</td></tr> <tr><td>Intensità</td><td>-</td></tr> <tr><td>Operazione</td><td>Sostituzione</td></tr> </table>	Componente	Indicatore di direzione laterale	Posizione	Destro	Danno	Riga	Intensità	-	Operazione	Sostituzione
Componente	Porta																								
Posizione	Anteriore destro																								
Danno	Riga																								
Intensità	-																								
Operazione	Riparazione																								
Componente	Indicatore di direzione laterale																								
Posizione	Destro																								
Danno	Riga																								
Intensità	-																								
Operazione	Sostituzione																								
13		<table border="1"> <tr><td>Componente</td><td>Cerchio in lega 18"</td></tr> <tr><td>Posizione</td><td>Anteriore destro</td></tr> <tr><td>Danno</td><td>Riga</td></tr> <tr><td>Intensità</td><td>Lunghezza (cm) > 10</td></tr> <tr><td>Operazione</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Componente	Cerchio in lega 18"	Posizione	Anteriore destro	Danno	Riga	Intensità	Lunghezza (cm) > 10	Operazione	Smart Repair													
Componente	Cerchio in lega 18"																								
Posizione	Anteriore destro																								
Danno	Riga																								
Intensità	Lunghezza (cm) > 10																								
Operazione	Smart Repair																								

Interni

1		<table border="1"> <tr><td>Componente</td><td>Cuscino sedile in tessuto</td></tr> <tr><td>Posizione</td><td>Posteriore</td></tr> <tr><td>Danno</td><td>Macchiato/Sporco</td></tr> <tr><td>Intensità</td><td>-</td></tr> <tr><td>Operazione</td><td>Accettabile</td></tr> </table>	Componente	Cuscino sedile in tessuto	Posizione	Posteriore	Danno	Macchiato/Sporco	Intensità	-	Operazione	Accettabile
Componente	Cuscino sedile in tessuto											
Posizione	Posteriore											
Danno	Macchiato/Sporco											
Intensità	-											
Operazione	Accettabile											



2



Componente	Cuscino sedile in tessuto
Posizione	Anteriore sinistro
Danno	Macchiato/Sporco
Intensità	-
Operazione	Accettabile