

**J-853-JB****Peugeot e-208 EV Allure 50 kWh, aug-20, 76.276 km****Memo/Aantekening**

Chassisnummer	VR3UHZKXZLT073947
Eerste toelating	18-08-2020
Eerste afgifte NL	18-08-2020
Europese typegoedkeuring	e2*2007/46*0639*09
Afgelezen tellerstand	76.276 km 
Verklaarbaarheid tellerstand:	Logisch (NAP)
Automaat	Ja
Brandstof	BEV Elektrisch
Cil / Motorinhoud	
Gewicht	1430 kg
Deuren	5
Vermogen	100 kW
Emissiecode / Energielabel	Z
Wielbasis	254
Laadruimte	
Laadvermogen	
Bijzonderheden RDW	
Accucapaciteit	50 kWh
Actierradius	340 km
Accu gezondheid	
Oplaadkabels Type	2
AC/DC	
Accu koop/huur	Onbekend
Fiscaal	BTW (Geel kent.)
Kleur	Rood
Land van registratie	Nederland
Herkomst	Lease
Gebruik	Operationele lease
Indicatieve catalogusprijs	€36.680
Verkoopprijs	€9.200,00

Op voertuig aanwezige accessoires

 Achteruitrijcamera	 Centrale vergrendeling afstandsbediening	 Metallic lak
 Apple Carpl./Android Auto	 Cruisecontrol	 Navigatie
 Audio installatie	 Elektrische ramen voor en achter	 Parkeersensoren voor en achter
 Automatische airconditioning ECC	 LED verlichting	 Regensensor
 Bluetooth telefoonvoorbereiding	 Lichtmetalen velgen	 Stuurbechrachting




Opmerkingen

Geen opmerkingen

Staat van het voertuig

APK vervaldatum	18-08-2026	Distr. vervangen:		Laadkabel tbv laadpaal 2 (7 pins)	Aanwezig
Onderhoudshistorie	Aanwezig	Aantal sleutels	2	Laadkabel tbv laadpaal 1 (5 pins)	Niet aanwezig
Ingevuld tot	56.804 km	Navigatie Medium	Niet aanwezig	Laadkabel tbv stopcontact	Niet aanwezig
CVO/COC	Niet aanwezig	Voertuig locatie	Op locatie	Wielsloten	Niet aanwezig
			Eigenaar		



Technische staat

	Groep	Constatering	Opmerkingen
	Algemeen	Anders, zie opmerking	Onderhoud

Opmerkingen

Geen opmerkingen

Banden

Velggrootte	16"		
Wiel	Merk	Type	Profiel diepte
Linker voorwiel	Michelin	Zomerband	5 mm
Rechter voorwiel	Michelin	Zomerband	2 mm
Linker achterwiel	Michelin	Zomerband	5 mm
Rechter achterwiel	Michelin	Zomerband	5 mm
Reservewiel	n/a	n/a	n/a
Staat reservewiel	Niet aanwezig		

Carrosserie inspectie

Incident		Deel	Constatering
Acceptabele schade			
1		Buitenzijde	wasstraatkrassen
		Voorzijde	steenslag
		Velg linksachter	geschaafd
Niet acceptabele schade			
2		Voorbumper	krasje(s)
3		Velg rechtsvoor	geschaafd
4		Rechter achterscherf	kras(sen)
5		Rechter voorportier	deukje(s)
6		Linker achterscherf	krasje(s)
Opmerkingen			
Geen opmerkingen			