



# VOLVO C40

## BEV 78KWH RECHARGE P8 TWIN PLUS

### FAHRZEUGINFORMATIONEN

Fahrzeug-ID-Nr.	YV1XKEDVEN2005369	Object-Nr.	SZ 72192
Fahrzeugkilometerstand	145'952 km	Erstzulassung	08.07.2022

### INSPEKTIONSDetails

Kunden	Ayvens Schweiz	Inspektionsdatum	13.08.2025 08:51:38
Inspektion - ID	8861003	Inspektionsort	Galliker Transport AG Abholungen

### DOKUMENTE UND WARTUNG

Anzahl Schlüssel gesamt	2	Fahrzeugausweis Original	Nein
Betriebsanleitung	ja	Art des Wartungsnachweises	Wartungsbuch vorhanden


### REIFEN

#### Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifen Saison	Felgenart	Runflat
Vorne	Links	5.0 mm	Goodyear	235/45 R 20 100 W	Winter	Aluminium	-
Vorne	Rechts	5.0 mm	Goodyear	235/45 R 20 100 W	Winter	Aluminium	-
Hinten	Links	6.0 mm	Goodyear	255/40 R 20 101 W	Winter	Aluminium	-
Hinten	Rechts	6.0 mm	Goodyear	255/40 R 20 101 W	Winter	Aluminium	-

**SCHADEN**

# Äußere Schäden



## 1 | Windschutzscheibe

Typ	Steinschlag
Schwere	Nicht zutreffend
Reparaturmodus	Keine Reparatur



## 2 | Motorhaube

Typ	Kratzer
Schwere	10 cm - 15 cm
Reparaturmodus	Lackieren



## 3 | Stoßfänger V

Typ	Kratzer
Schwere	15 cm - 20 cm
Reparaturmodus	Lackieren



## 4 | Kotflügel Vorne L

Typ	Delle(n)
Schwere	3 cm - 4 cm
Reparaturmodus	Instandsetzen + lackieren



## 5 | Kotflügel-Zierleiste VL

Typ	Kratzer
Schwere	Nicht zutreffend
Reparaturmodus	Keine Reparatur



## 6 | Tür Vorne L

Typ	Delle(n)
Schwere	Nicht zutreffend
Reparaturmodus	Keine Reparatur



### 7 | Stoßfänger Ecken HL

Typ	Kratzer
Schwere	Nicht zutreffend
Reparaturmodus	Keine Reparatur




### 8 | Stoßfänger Ecken HR

Typ	Kratzer
Schwere	Nicht zutreffend
Reparaturmodus	Keine Reparatur



### 9 | Stoßfänger H

Typ	Abrieb
Schwere	Nicht zutreffend
Reparaturmodus	Keine Reparatur



### 11 | Heckspoiler

Typ	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang
Schwere	Ersetzen
Reparaturmodus	Ersetzen



### 13 | Seitenwand hinten rechts

Typ	Kratzer
Schwere	Nicht zutreffend
Reparaturmodus	Keine Reparatur




### 14 | Tür Hinten R

Typ	Delle(n) und Kratzer
Schwere	Nicht zutreffend
Reparaturmodus	Keine Reparatur



### 15 | Tür Vorne R

Typ	Delle(n)
Schwere	Nicht zutreffend
Reparaturmodus	Keine Reparatur



### 16 | Panoramadach

Typ	Steinschlag
Schwere	0,5 cm - 1 cm
Reparaturmodus	Keine Reparatur



### 17 | Alufelge glanzgedreht vorne links

Typ	Kratzer
Schwere	Nicht zutreffend
Reparaturmodus	Keine Reparatur



### 18 | Alufelge glanzgedreht hinten links

Typ	Kratzer
Schwere	Nicht zutreffend
Reparaturmodus	Keine Reparatur



### 19 | Alufelge glanzgedreht hinten rechts

Typ	Kratzer
Schwere	Nicht zutreffend
Reparaturmodus	Keine Reparatur



### 20 | Alufelge glanzgedreht vorne rechts

Typ	Kratzer
Schwere	Nicht zutreffend
Reparaturmodus	Keine Reparatur

## Innenschäden



### 10 | Kofferraumdeckelverkleidung

Typ	Kratzer
Schwere	Nicht zutreffend
Reparaturmodus	Keine Reparatur



### 12 | Fahrzeugschein

Typ	Fehlt
Schwere	Ersetzen
Reparaturmodus	Ersetzen

# KOMMERZIELLE FOTOS

