

Voertuig gegevens

Chassisnr.	KNACC81GF N5146681	Merk	KIA	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	P5-71-TD	Model	e-Niro 64kWh Edition 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	26-06-2022	Bouwjaar	2022	Kleur	Zwart Metallic
Km stand	204 467 km	Cylinderinhoud	-	Interieurkleur	Zwart
Brandstof	Elektrisch	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	-		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	23-04-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Stoelverwarming	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Half lederen bekleding	✓
Dakrails	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓

Verwijderbare items

Thuislader	✗
Mobiliteitsset	✓
Kofferafdekking	✓
Laadkabel	✓

Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Michelin 215/55/17 Zomer 1.5 mm		Michelin 215/55/17 Zomer 1.5 mm	
Michelin 215/55/17 Zomer 5.5 mm		Michelin 215/55/17 Zomer 5.5 mm	

Exterieur schade

2



Onderdeel

Scherf

Positie

Linksvoor

Type

Deuk

Omvang

-

Bewerking

Herstellen

3



Onderdeel

Alu velg 17"

Positie

Linksvoor

Type

Kras

Omvang

-

Bewerking

Forfait herstelling

6



Onderdeel

Instaplaat

Positie

Linksvoor

Type

Kras

Omvang

-

Bewerking

Ter info

7



Onderdeel

Portier

Positie

Linksachter

Type

Deuk

Omvang

Aantal > 2

Bewerking

Smart Repair

9



Onderdeel

Instaplaat

Positie

Linksachter

Type

Deuk met lakschade

Omvang

-

Bewerking

Ter info

10



Onderdeel

Scherf

Positie

Linksachter

Type

Deuk met lakschade

Omvang

-

Bewerking

Herstellen

11



Onderdeel

Bumper

Positie

Achter

Type

Kras

Omvang

-

Bewerking

Herstellen

12



Onderdeel

Achterklep

Positie

Achter

Type

Deuk

Omvang

Aantal > 2

Bewerking

Smart Repair

14



Onderdeel

Scherf

Positie

Rechtsachter

Type

Deuk met lakschade

Omvang

-

Bewerking

Herstellen

15



Onderdeel

Instaplaat

Positie

Rechtsachter

Type

Deuk met lakschade

Omvang

-

Bewerking

Ter info

16



Onderdeel

Portier

Positie

Rechtsachter

Type

Slechte herstelling

Omvang

-

Bewerking

Herstellen

17



Onderdeel

Portier

Positie

Rechtsvoor

Type

Slechte herstelling

Omvang

-

Bewerking

Herstellen

18



Onderdeel

Scherfmijst

Positie

Linksvoor

Type

Kras

Omvang

-

Bewerking

Herstellen

19



Onderdeel

Spoiler

Positie

Linksvoor

Type

Kras

Omvang

-

Bewerking

Herstellen

20



Onderdeel

Dak

Positie

-

Type

Deuk met lakschade

Omvang

-

Bewerking

Herstellen

Interieur schade

4



Onderdeel	Deurbekleding leder
Positie	Linksvoor
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Ter info

5



Onderdeel	Reiniging interieur
Positie	-
Type	Vuil
Omvang	-
Bewerking	Reinigen

8



Onderdeel	Stuur
Positie	-
Type	Versleten
Omvang	-
Bewerking	Ter info

Overige schade

1



Onderdeel	Thuislader
Positie	-
Type	Ontbrekend
Omvang	-
Bewerking	Ter info

13



Onderdeel	Ruitenwisserarm
Positie	Achter
Type	Ontbrekend
Omvang	-
Bewerking	Vervangen