















Voertuig gegevens

| | | | | | |
|--------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------|----------|
| Chassisnr. | SJNFAAZE1 U0089282 | Merk | NISSAN | Onderhoudsdatum | - |
| Kenteken | G4-33-VZ | Model | LEAF e+ N-Connecta 62 kWh | Km stand onderh | - |
| Inschrijvingsdatum | 24-12-2019 | Bouwjaar | 2019 | Kleur | Rood Lak |
| Km stand | 105 899 km | Cylinderinhoud | - | Interieurkleur | Zwart |
| Brandstof | Elektrisch | Carrosseriesoort | - | Apk datum | - |
| Aantal zitplaatsen | 5 | Transmissie | Automaat | Uitstoot | - |
| Aantal portieren | 5 | Aantal versnellingen- | | | |

Inspectie gegevens

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Inspectiedatum | 11-01-2025 | Terminal | Dekra Ayvens | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | |

Accessoires

| | |
|-------------------------------|---|
| Airconditioning (automatisch) | ✓ |
| Cruise control | ✓ |
| Navigatiesysteem | ✓ |
| Lichtmetalen velgen | ✓ |
| Automatische versnellingsbak | ✓ |
| Stoelverwarming | ✓ |
| Centrale vergrendeling | ✓ |
| Electrische bedienbare ramen | ✓ |
| Parkeersensoren | ✓ |
| Audiosysteem | ✓ |
| Led verlichting | ✓ |

Verwijderbare items

| | |
|-------------|---|
| Hoedenplank | ✓ |
| Laadkabel | ✓ |
| Thuislader | ✓ |






Documentenlijst

| | |
|-------------------------------|---|
| Handleiding | ✓ |
| Onderhoudsboekje | ✓ |
| Reservesleutel | ✓ |
| Sleutel met afstandsbediening | ✓ |
| Navigatie software | ✓ |



Banden

| | | | |
|------------------------------------|---|------------------------------------|--|
| Continental 215/50/17 Zomer 5.0 mm |  | Continental 215/50/17 Zomer 5.0 mm |  |
| Continental 215/50/17 Zomer 6.0 mm |  | Continental 215/50/17 Zomer 6.0 mm | |

Exterieur schade

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|---|-----------|------------|---------|--------------|------|---------------------|--------|------------------|-----------|---------------------|---|--|---|-----------|--------|---------|------------|------|---------------------|--------|--------------------|-----------|---------------------|
| 3 |  | <table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Scherf</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Rechtsachter</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Kras</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>Lengte (cm) > 10</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Herstellen</td></tr> </table> | Onderdeel | Scherf | Positie | Rechtsachter | Type | Kras | Omvang | Lengte (cm) > 10 | Bewerking | Herstellen | 4 |  | <table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Scherf</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Rechtsvoor</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Chemische afzetting</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Forfait herstelling</td></tr> </table> | Onderdeel | Scherf | Positie | Rechtsvoor | Type | Chemische afzetting | Omvang | - | Bewerking | Forfait herstelling |
| Onderdeel | Scherf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Positie | Rechtsachter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Type | Kras | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Omvang | Lengte (cm) > 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bewerking | Herstellen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Onderdeel | Scherf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Positie | Rechtsvoor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Type | Chemische afzetting | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Omvang | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bewerking | Forfait herstelling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 |  | <table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Motorkap</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>-</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Chemische afzetting</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Forfait herstelling</td></tr> </table> | Onderdeel | Motorkap | Positie | - | Type | Chemische afzetting | Omvang | - | Bewerking | Forfait herstelling | 6 |  | <table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Dak</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>-</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Deuk</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>Diameter (mm) > 20</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Smart Repair</td></tr> </table> | Onderdeel | Dak | Positie | - | Type | Deuk | Omvang | Diameter (mm) > 20 | Bewerking | Smart Repair |
| Onderdeel | Motorkap | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Positie | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Type | Chemische afzetting | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Omvang | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bewerking | Forfait herstelling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Onderdeel | Dak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Positie | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Type | Deuk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Omvang | Diameter (mm) > 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bewerking | Smart Repair | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 |  | <table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Dakspoiler</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Achter</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Kras</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>Lengte (cm) > 10</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Herstellen</td></tr> </table> | Onderdeel | Dakspoiler | Positie | Achter | Type | Kras | Omvang | Lengte (cm) > 10 | Bewerking | Herstellen | | | | | | | | | | | | | |
| Onderdeel | Dakspoiler | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Positie | Achter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Type | Kras | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Omvang | Lengte (cm) > 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bewerking | Herstellen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Interieur schade

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|--|-----------|---------------------|---------|--------|------|------|--------|---|-----------|----------|--|--|--|
| 1 |  | <table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Reiniging interieur</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Voor</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Vuil</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Reinigen</td></tr> </table> | Onderdeel | Reiniging interieur | Positie | Voor | Type | Vuil | Omvang | - | Bewerking | Reinigen | | | |
| Onderdeel | Reiniging interieur | | | | | | | | | | | | | | |
| Positie | Voor | | | | | | | | | | | | | | |
| Type | Vuil | | | | | | | | | | | | | | |
| Omvang | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Bewerking | Reinigen | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 |  | <table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Reiniging interieur</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Achter</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Vuil</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Reinigen</td></tr> </table> | Onderdeel | Reiniging interieur | Positie | Achter | Type | Vuil | Omvang | - | Bewerking | Reinigen | | | |
| Onderdeel | Reiniging interieur | | | | | | | | | | | | | | |
| Positie | Achter | | | | | | | | | | | | | | |
| Type | Vuil | | | | | | | | | | | | | | |
| Omvang | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Bewerking | Reinigen | | | | | | | | | | | | | | |