


### Voertuig gegevens

Chassisnr.	SJNFAAZE1 U0057743	Merk	NISSAN	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	G4-12-JL	Model	LEAF Tekna 40 kWh	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	28-10-2019	Bouwjaar	2019	Kleur	Zwart Metallic
Km stand	127 363 km	Cylinderinhoud	-	Interieurkleur	Zwart
Brandstof	Elektrisch	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	5	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen-			

### Inspectie gegevens

Inspectiedatum 03-12-2024 Terminal Koopman Car Terminal CN



### Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Stoelverwarming	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Half lederen bekleding	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓
Led verlichting	✓

### Verwijderbare items

Hoedenplank	✗
Laadkabel	✓

### Documentenlijst






Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

### Banden





Bridgestone 215/50/17 Zomer 5.0 mm  
 Bridgestone 215/50/17 Zomer 5.0 mm  
 Bridgestone 215/50/17 Zomer 6.0 mm  
 Bridgestone 215/50/17 Zomer 6.0 mm


### Exterieur schade

2		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Instaplaat</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Linksachter</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Deuk met lakschade</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Ter info</td></tr> </table>	Onderdeel	Instaplaat	Positie	Linksachter	Type	Deuk met lakschade	Omvang	-	Bewerking	Ter info	3		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Spoilerlijst</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Linksachter</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Kras</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>Lengte (cm) &gt; 10</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Herstellen</td></tr> </table>	Onderdeel	Spoilerlijst	Positie	Linksachter	Type	Kras	Omvang	Lengte (cm) > 10	Bewerking	Herstellen
Onderdeel	Instaplaat																								
Positie	Linksachter																								
Type	Deuk met lakschade																								
Omvang	-																								
Bewerking	Ter info																								
Onderdeel	Spoilerlijst																								
Positie	Linksachter																								
Type	Kras																								
Omvang	Lengte (cm) > 10																								
Bewerking	Herstellen																								
4		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Instaplaat</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Rechtsachter</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Kras</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Ter info</td></tr> </table>	Onderdeel	Instaplaat	Positie	Rechtsachter	Type	Kras	Omvang	-	Bewerking	Ter info	5		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Instaplaat</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Rechtsvoor</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Kras</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Ter info</td></tr> </table>	Onderdeel	Instaplaat	Positie	Rechtsvoor	Type	Kras	Omvang	-	Bewerking	Ter info
Onderdeel	Instaplaat																								
Positie	Rechtsachter																								
Type	Kras																								
Omvang	-																								
Bewerking	Ter info																								
Onderdeel	Instaplaat																								
Positie	Rechtsvoor																								
Type	Kras																								
Omvang	-																								
Bewerking	Ter info																								
8		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Ander carrosserieonderdeel</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>-</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Chemische afzetting</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Forfait herstelling chemische afzetting</td></tr> </table>	Onderdeel	Ander carrosserieonderdeel	Positie	-	Type	Chemische afzetting	Omvang	-	Bewerking	Forfait herstelling chemische afzetting													
Onderdeel	Ander carrosserieonderdeel																								
Positie	-																								
Type	Chemische afzetting																								
Omvang	-																								
Bewerking	Forfait herstelling chemische afzetting																								

### Interieur schade

1		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Hoedenplank</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>-</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Ontbrekend</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Vervangen</td></tr> </table>	Onderdeel	Hoedenplank	Positie	-	Type	Ontbrekend	Omvang	-	Bewerking	Vervangen			
Onderdeel	Hoedenplank														
Positie	-														
Type	Ontbrekend														
Omvang	-														
Bewerking	Vervangen														
7		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Instrumentenpaneel</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Voor</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Kras</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Onderdeel	Instrumentenpaneel	Positie	Voor	Type	Kras	Omvang	-	Bewerking	Smart Repair			
Onderdeel	Instrumentenpaneel														
Positie	Voor														
Type	Kras														
Omvang	-														
Bewerking	Smart Repair														

### Overige schade

6		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Thuislader</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>-</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Ontbrekend</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Ter info</td></tr> </table>	Onderdeel	Thuislader	Positie	-	Type	Ontbrekend	Omvang	-	Bewerking	Ter info			
Onderdeel	Thuislader														
Positie	-														
Type	Ontbrekend														
Omvang	-														
Bewerking	Ter info														