



KIA Niro

Voertuiginformatie

Merk:	KIA	Kenteken:	H854RN
Versnellingsbak:	Automaat	Kleur carrosserie:	
Model:	Niro	Chassisnummer:	KNACC81GFK5026413
Type brandstof:	Electrisch	Vermogen:	150 kW
Versie:	e-Niro EV ExecutiveLine 1-fase	1ste tenaamstelling	17-04-2020
Kilometerstand:	162703 km	Aantal deuren:	

Samenvatting schade

Achterzijde	5
Interieur	1
Links	1
Rechts	2
Voorzijde	2

Commerciële foto's





Batterijcertificaat
Datum van diagnose: 28/04/2025

100%

Status van de gezondheid (SOH)*

Kia e-Niro 64 kWh

VIN : KNACC81GFK5026413
Kilometerstand : 162.703 km

* SOH berekend op basis van fabrieksgegevens, informatie om rekening mee te houden voor de fabrieksgarantie

Meer weten over: www.get-moba.com

CARA



Opties volgens de inspecteur			
Carkit	Ja	Centrale deurvergrendeling	Ja
Elect. ramen V	Ja	Parkeersensoren A	Ja
Type airco	Airco automatisch	Type koplampverlichting	Type navigatiesysteem
		LED koplampverlichting	Navigatiesysteem full map
Type stoelbekleding	Type trekhaak	Trekhaak afneembaar	
	Stoelbekleding kunstleder		

Schade			
Bumper A Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet) Achterzijde  			
Bumper V Slecht hersteld Herstellen en spuiten (compleet) Voorzijde  			
C/D-stijl L bekleding binnen Kras(sen) Smartrepair Achterzijde  			
C/D-stijl R bekleding binnen Kras(sen) Smartrepair Achterzijde  			

Deur A L
Slecht hersteld
Herstellen en spuiten (compleet)
Links



Hemelbekleding
Vlek
Reinigen
Interieur



Kofferbak L bekleding
Kras(sen)
Smartrepair
Achterzijde



Kofferbak R bekleding
Kras(sen)
Smartrepair
Achterzijde



Motorkap
Steenslag
Herstellen en spuiten (compleet)
Voorzijde



Velg A R alu
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts



Velg V R alu
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts



Banden

Voor Links

Winter

215/55/17/98/H

Goodyear

7,5 mm

Voor Rechts

Winter

215/55/17/98/H

Goodyear

7,5 mm

Achter Links

Winter

215/55/17/98/H

Goodyear

5,0 mm

Achter Rechts

Winter

215/55/17/98/H

Goodyear

5,2 mm

Inspectie

Aantal laadkabels (normaal/230V)	0	Aantal laadkabels (snelladen)	0
Aantal zitplaatsen	5	Dakdrager(s)/Imperiaal	N.v.t.
Functionerende motor	Ja	Kentekenbewijs origineel	Nee
Klantgegevens resetten (contacten, e-mails, berichten enz.)	Ja	Totaal aantal sleutels	2
Type hulpmiddel bij pech	Herstelkit aanwezig	Type instructieboek	Instructieboek aanwezig
Type kofferafdekking	Rolhoes aanwezig	Type lak	Metallic
Type onderhoudsboek	Onderhoudsboek aanwezig		

Informatie over de inhoud en de reikwijdte van het inspectierapport:

- De beoordeling is gebaseerd op de door de klant gespecificeerde verkoopnormen.
- Aanvaardbare gebruiksschade volgens de verkoopnormen wordt niet altijd gedocumenteerd in dit statusrapport.
- De gespecificeerde reparatiemethoden en/of resulterende reparatietijden zijn vastgesteld, rekening houdend met moderne industriële reparatiemethoden.
- De aankopende dealer moet de individuele reparatiekosten beoordelen.
- De inspectie werd uitgevoerd in een niet gedemonteerde toestand. Macadam kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ontbrekende informatie. Neem voor meer informatie contact op met de verkoper.