
















Voertuig gegevens

Chassisnr.	SJNFAAZE1 U0099475	Merk	NISSAN	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	J0-45-GK	Model	Leaf ActieAuto 40kWh 5d Tekna APL	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	30-07-2020	Bouwjaar	2020	Kleur	Wit Lak
Km stand	91 357 km	Cylinderinhoud	-	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Elektrisch	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	-		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	27-02-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Stoelverwarming	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓
Led verlichting	✓

Verwijderbare items




Mobiliteitsset	✓
Hoedenplank	✓
Laadkabel	✓
Thuislader	✓

Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden


Winterbanden

Michelin 215/50/17 Winter 3.0 mm		Michelin 215/50/17 Winter 3.0 mm	
Michelin 215/50/17 Winter 4.0 mm		Michelin 215/50/17 Winter 4.0 mm	

Exterieur schade

2		<table border="1"> <tbody> <tr><td>Onderdeel</td><td>Bumper</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Achter</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Slechte herstelling</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Herstellen</td></tr> </tbody> </table>	Onderdeel	Bumper	Positie	Achter	Type	Slechte herstelling	Omvang	-	Bewerking	Herstellen	3		<table border="1"> <tbody> <tr><td>Onderdeel</td><td>Sierstrip bumper</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Achter</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Kras</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>Lengte (cm) > 10</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Herstellen</td></tr> </tbody> </table>	Onderdeel	Sierstrip bumper	Positie	Achter	Type	Kras	Omvang	Lengte (cm) > 10	Bewerking	Herstellen
Onderdeel	Bumper																								
Positie	Achter																								
Type	Slechte herstelling																								
Omvang	-																								
Bewerking	Herstellen																								
Onderdeel	Sierstrip bumper																								
Positie	Achter																								
Type	Kras																								
Omvang	Lengte (cm) > 10																								
Bewerking	Herstellen																								
4		<table border="1"> <tbody> <tr><td>Onderdeel</td><td>Aerodynamic diffuser</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Achter</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Kras</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>Lengte (cm) > 10</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Herstellen</td></tr> </tbody> </table>	Onderdeel	Aerodynamic diffuser	Positie	Achter	Type	Kras	Omvang	Lengte (cm) > 10	Bewerking	Herstellen													
Onderdeel	Aerodynamic diffuser																								
Positie	Achter																								
Type	Kras																								
Omvang	Lengte (cm) > 10																								
Bewerking	Herstellen																								

Interieur schade

1		<table border="1"> <tbody> <tr><td>Onderdeel</td><td>Achterklep- /kofferbakbekleding</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>-</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Kras</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Smart Repair</td></tr> </tbody> </table>	Onderdeel	Achterklep- /kofferbakbekleding	Positie	-	Type	Kras	Omvang	-	Bewerking	Smart Repair
Onderdeel	Achterklep- /kofferbakbekleding											
Positie	-											
Type	Kras											
Omvang	-											
Bewerking	Smart Repair											