

Voertuig gegevens

Chassisnr.	KNACC81GF K5028267	Merk	KIA	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	H8-16-JP	Model	Niro e-Niro EV ExecutiveLine	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	20-02-2020	Bouwjaar	2020	Kleur	Zwart Metallic
Km stand	113 412 km	Cylinderinhoud	-	Interieurkleur	Zwart
Brandstof	Elektrisch	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	5	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	-		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	08-10-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Lederen bekleding	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Stoelverwarming	✓
Elektrisch bedienbare zetels	✓
Trekhaak	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Dakrails	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓
Led verlichting	✓

Verwijderbare items


Mobiliteitsset	✓
Kofferafdekking	✓
Laadkabel	✓
Thuislader	✓

Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Michelin 215/55/17 Zomer 7.0 mm



Michelin 215/55/17 Zomer 7.0 mm



Michelin 215/55/17 Zomer 7.0 mm

Michelin 215/55/17 Zomer 7.0 mm

Exterieur schade

1



Onderdeel	Scher
Positie	Linksvoor
Type	Deuk met lakschade
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Herstellen

2



Onderdeel	Instaplaat
Positie	Linksvoor
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Ter info

3



Onderdeel	Instaplaat
Positie	Linksachter
Type	Deuk met lakschade
Omvang	-
Bewerking	Ter info

4



Onderdeel	Bumper
Positie	Achter
Type	Chemische afzetting
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

5



Onderdeel	Scher
Positie	Rechtsvoor
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Herstellen

6



Onderdeel	Schermlijst
Positie	Rechtsvoor
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Herstellen

7



Onderdeel	Motorkap
Positie	-
Type	Chemische afzetting
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

8



Onderdeel	Dak
Positie	-
Type	Deuk met lakschade
Omvang	-
Bewerking	Herstellen

9



Onderdeel	Instaplaat
Positie	Rechtsachter
Type	Deuk met lakschade
Omvang	-
Bewerking	Ter info