

BILAN EXPERT

(185 points de contrôle)

Genre : **VP**
Kms compteur : **30791**
1ère MEC : **10/03/2022**

Marque : **HYUNDAI**
Couleur : **Blanc**
N° de série : **TMAK381HFNJ041817**

Modèle : **KONA ELECTRIC**
CO2 (g/km) : **0**

| | | | | |
|--|--|---|-----------------------|--|
| MECANIQUE | BATTERIE/COMMANDES ELECTRIQUES (8 points de contrôle) | | 😊 | Aucun défaut constaté |
| | TABLEAU DE BORD – ALERTES TMOINS ALLUMES (18 points de contrôle) | | 😊 | • Témoin entretien: allumé |
| | MOTEUR : NIVEAUX (4 points de contrôle) | | 😊 | Aucun défaut constaté |
| | ETANCHEITE (13 points de contrôle) | | 😊 | Aucun défaut constaté |
| | FIXATION (6 points de contrôle) | | 😊 | Aucun défaut constaté |
| | COURROIES ACCESSOIRES (2 points de contrôle) | | 😊 | Aucun défaut constaté |
| | Moteur, Boîte de vitesse, Embrayage (6 points de contrôle) | | 😊 | Aucun défaut constaté |
| | Echappement, Pollution (7 points de contrôle) | | 😊 | Aucun défaut constaté |
| CONFORT - SECURITE | IDENTIFICATION (8 points de contrôle) | | 😊 | Aucun défaut constaté |
| | VISION – ECLAIRAGE, Avertisseur sonore (30 points de contrôle) | | 😊 | • Pare-brise : eclats • Essuie-glaces : mauvais état Ar |
| | DIRECTION (11 points de contrôle) | | 😊 | Aucun défaut constaté |
| | TRAIN (8 points de contrôle) | | 😊 | Aucun défaut constaté |
| | TRANSMISSION/ROULEMENT (3 points de contrôle) | | 😊 | Aucun défaut constaté |
| | JANTES & PNEUS (4 points de contrôle) | | 😊 | • Jantes : détérioration mineure Avg Arg et frottement Avd Ard |
| | FREINAGE (18 points de contrôle) | | 😊 | Aucun défaut constaté |
| | SUSPENSION (5 points de contrôle) | | 😊 | Aucun défaut constaté |
| | INFRASTRUCTURE (11 points de contrôle) | | 😞 | • Traces de frottement sur bac à batterie |
| | ASPECT CARROSSERIE (6 points de contrôle) | | 😞 | • Carrosserie : coup(s) léger(s)/ rayure(s) • Caisse : Insonorisant du tablier moteur détérioré |
| | INTERIEUR (5 points de contrôle) | | 😞 | • Sièges : Prise du câble de charge 2/220v endommagé |
| | | | 😊 | • Sièges : tachés ; Garnitures intérieures griffées et tachées ; 1 câble de charge 2/220v présent • Ciel de toit : taché |
| | CLIM/CHAUFFAGE (3 points de contrôle) | | 😊 | Aucun défaut constaté |
| ESSAI ROUTIER (9 points de contrôle) | | 😊 | Aucun défaut constaté | |

Légende : G:gauche D:droite AV:Avant Ar:Arrière Lat:Latéral
Référence :21568801375

Appréciation globale :
 (4,5 / 5)