
















Voertuig gegevens

| | | | | | |
|--------------------|--------------------|----------------------|------------------------|-----------------|----------------|
| Chassisnr. | SJNFAAZE1 U0090014 | Merk | NISSAN | Onderhoudsdatum | - |
| Kenteken | G6-35-ZJ | Model | Leaf TEKNA e+ 62kWh 5d | Km stand onderh | - |
| Inschrijvingsdatum | 31-12-2019 | Bouwjaar | 2019 | Kleur | Zwart Metallic |
| Km stand | 90 649 km | Cylinderinhoud | - | Interieurkleur | Grijs |
| Brandstof | Elektrisch | Carrosseriesoort | - | Apk datum | - |
| Aantal zitplaatsen | - | Transmissie | Automaat | Uitstoot | - |
| Aantal portieren | 5 | Aantal versnellingen | - | | |

Inspectie gegevens

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Inspectiedatum | 17-01-2025 | Terminal | Dekra Ayvens | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | |

Accessoires

| | |
|-------------------------------|---|
| Airconditioning (automatisch) | ✓ |
| Cruise control | ✓ |
| Navigatiesysteem | ✓ |
| Lichtmetalen velgen | ✓ |
| Automatische versnellingsbak | ✓ |
| Stoelverwarming | ✓ |
| Metaallak | ✓ |
| Centrale vergrendeling | ✓ |
| Electrische bedienbare ramen | ✓ |
| Half lederen bekleding | ✓ |
| Parkeersensoren | ✓ |
| Audiosysteem | ✓ |
| Led verlichting | ✓ |

Verwijderbare items




| | |
|----------------|---|
| Mobiliteitsset | ✓ |
| Hoedenplank | ✓ |
| Laadkabel | ✓ |
| Thuislader | ✓ |

Documentenlijst










| | |
|-------------------------------|---|
| Handleiding | ✓ |
| Onderhoudsboekje | ✓ |
| Reservesleutel | ✓ |
| Sleutel met afstandsbediening | ✓ |
| Navigatie software | ✓ |

Banden

Winterbanden

| | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------------|--|
| Continental 215/50/17 Winter 7.0 mm |  | Continental 215/50/17 Winter 7.0 mm |  |
| Continental 215/50/17 Winter 8.0 mm |  | Continental 215/50/17 Winter 8.0 mm | |

Exterieur schade

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|--------------|---------|-------------|------|---------------------|--------|--------------------|-----------|---------------------|--|---|-----------|---------|---------|------------|------|--------------------|--------|--------------------|-----------|------------|
| <p>1</p>  <p>● ● ● ●</p> | <table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Bumper</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Voor</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Kras</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>Lengte (cm) > 10</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Herstellen</td></tr> </table> | Onderdeel | Bumper | Positie | Voor | Type | Kras | Omvang | Lengte (cm) > 10 | Bewerking | Herstellen | <p>2</p>  <p>● ● ● ●</p> | <table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Spoiler</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Voor</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Deuk met lakschade</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>Diameter (mm) > 20</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Herstellen</td></tr> </table> | Onderdeel | Spoiler | Positie | Voor | Type | Deuk met lakschade | Omvang | Diameter (mm) > 20 | Bewerking | Herstellen |
| Onderdeel | Bumper | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Positie | Voor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Type | Kras | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Omvang | Lengte (cm) > 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bewerking | Herstellen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Onderdeel | Spoiler | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Positie | Voor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Type | Deuk met lakschade | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Omvang | Diameter (mm) > 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bewerking | Herstellen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>3</p>  <p>● ●</p> | <table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Motorkap</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>-</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Chemische afzetting</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Forfait herstelling</td></tr> </table> | Onderdeel | Motorkap | Positie | - | Type | Chemische afzetting | Omvang | - | Bewerking | Forfait herstelling | <p>4</p>  <p>● ● ●</p> | <table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Portier</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Linksvoor</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Deuk met lakschade</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>Diameter (mm) > 20</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Herstellen</td></tr> </table> | Onderdeel | Portier | Positie | Linksvoor | Type | Deuk met lakschade | Omvang | Diameter (mm) > 20 | Bewerking | Herstellen |
| Onderdeel | Motorkap | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Positie | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Type | Chemische afzetting | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Omvang | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bewerking | Forfait herstelling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Onderdeel | Portier | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Positie | Linksvoor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Type | Deuk met lakschade | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Omvang | Diameter (mm) > 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bewerking | Herstellen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>5</p>  <p>● ● ●</p> | <table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Scherm</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Linksachter</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Deuk met lakschade</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>Diameter (mm) > 20</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Herstellen</td></tr> </table> | Onderdeel | Scherm | Positie | Linksachter | Type | Deuk met lakschade | Omvang | Diameter (mm) > 20 | Bewerking | Herstellen | <p>6</p>  <p>● ● ● ● ● ● ● ●</p> | <table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Bumper</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Achter</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Deuk met lakschade</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>Diameter (mm) > 20</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Herstellen</td></tr> </table> | Onderdeel | Bumper | Positie | Achter | Type | Deuk met lakschade | Omvang | Diameter (mm) > 20 | Bewerking | Herstellen |
| Onderdeel | Scherm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Positie | Linksachter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Type | Deuk met lakschade | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Omvang | Diameter (mm) > 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bewerking | Herstellen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Onderdeel | Bumper | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Positie | Achter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Type | Deuk met lakschade | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Omvang | Diameter (mm) > 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bewerking | Herstellen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>7</p>  <p>● ●</p> | <table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Alu velg 17'</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Rechtsvoor</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Kras</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Forfait herstelling</td></tr> </table> | Onderdeel | Alu velg 17' | Positie | Rechtsvoor | Type | Kras | Omvang | - | Bewerking | Forfait herstelling | <p>8</p>  <p>● ● ●</p> | <table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Scherm</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Rechtsvoor</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Deuk met lakschade</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>Diameter (mm) > 20</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Herstellen</td></tr> </table> | Onderdeel | Scherm | Positie | Rechtsvoor | Type | Deuk met lakschade | Omvang | Diameter (mm) > 20 | Bewerking | Herstellen |
| Onderdeel | Alu velg 17' | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Positie | Rechtsvoor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Type | Kras | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Omvang | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bewerking | Forfait herstelling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Onderdeel | Scherm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Positie | Rechtsvoor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Type | Deuk met lakschade | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Omvang | Diameter (mm) > 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bewerking | Herstellen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>9</p>  <p>● ●</p> | <table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Voortuit</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>-</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Steenlag</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Ter info</td></tr> </table> | Onderdeel | Voortuit | Positie | - | Type | Steenlag | Omvang | - | Bewerking | Ter info | | | | | | | | | | | | |
| Onderdeel | Voortuit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Positie | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Type | Steenlag | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Omvang | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bewerking | Ter info | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |