





Zustandsbericht

Referenznummer:

Fahrzeugdaten

Unterlagen:

des Fahrzeug-zustandes.

Hyundai Kona Style Elektro 2WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.: Laufleistung abgelesen: KMHK381HFLU074741 97998 km

Erstzulassung / Baujahr: Besichtigungsdatum/-ort: 04.09.2025 Faulbach 01.07.2020 / 2020

Fahrzeugart: SUV Re-Import: Nein

Aufbauart: Geländewagen/Pickup KBA-Nr. (HSN/TSN): 8252//AIP Kraftstoff / Emissionsklasse: Elektroantrieb / -Getriebe Art: **Automatik**

Navi.-Datenträger: Festplattenlaufwerk Hubraum / Leistung: ccm / 26 kW (35 PS)

Antriebsart: **Frontantrieb** Lackfarbe: Pulse Red / MET

Anzahl Vorbesitzer: 2 Türen / Sitzplätze: 5/5

-/-Anzahl Schlüssel: 2 Nächste HU / AU:

Polster Art: Leder/Stoff Serviceheft verfügbar: Ja

Farbe Innenausstattung: **Schwarz** Serviceheft gepflegt: **Teilweise**

Nein 85282 / 07.06.2024 Raucherfahrzeug: Letzter Service km / am:

Fahrzeug fahrbereit: Ja Fahrzeug verkehrssicher: Ja

Vorgelegte Fahrzeug-Besichtigungsbedingung:

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und





Gießerallee 23 47877 Willich Tel.: 02154 / 9534 0 Fax: 02154 / 9534 1025

info@huesges-gruppe.de

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Sitz: Willich Registergericht: Krefeld HRB

Steuer-Nr.: 102/5821/0943

Geschäftsführung: Arndt Hüsges Dipl.- Ing. (FH) Bernd Hüsges



Zubehörteile (zum Besichtigungszeitpunkt vorgelegt)

Navi.-Datenträger:Fzg.Schlüssel:Serviceheft vorhanden/gepflegt:Letzter Service bei/am:Festplattenlaufwerk2Ja / Teilweise85282 / 07.06.2024

 \checkmark

vorhanden



nicht vorhanden

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- · Airbag Beifahrerseite
- · Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem Radio RDS
 Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto),

 Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll)
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- · Einparkhilfe hinten
- · Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System Aufmerksamkeits-Assistent
- · Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fensterheber elektrisch vorn
- · Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- · Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC
- · Getränkehalter vorn
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Kopfstützen hinten verstellbar
- · Ladekabel mit Typ 2-Stecker
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne vorn mit Fach

- Abbiegelicht
- · Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Alarmanlage
- Antriebsart Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- · Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektromotor 100 kW
- Fahrassistenz-System aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- Fahrassistenz-System Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung

Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.), Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.)

- · Fahrassistenz-System Fernlichtassistent
- Fensterheber elektr. hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Frontscheibe wärmedämmend
- Gepäck-/Laderaumleuchte
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- · Getriebe für Elektrofahrzeug
- Heckleuchten LED
- Induktionsladeschale f
 ür Smartphone
- Instrumente mit Farbdisplay 3,5 Zoll
- Karosserie 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill Wagenfarbe
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- · Lenkrad heizbar
- Leseleuchte
- LM-Felgen

Berichtsnummer: 0000001263798-DE303 www.huesges-gruppe.de Seite: 2 von 14

Tel.: 02154 / 9534 0

E-Mail: gutachten@huesges-group.eu



- Radioempfang digital (DAB+)
- · Reifen-Reparaturkit
- Rückfahrkamera
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- · Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe innen verchromt
- · Verglasung getönt
- Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage

- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Radstand 2600 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- · Scheibenbeschlagerkennung / Regelung
- Scheinwerfer Voll-LED
- Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt
- · Sitz vorn links höhenverstellbar
- Smart-Key
- Start-Stop-Knopf
- Style-Paket
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- · Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung	
 Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung 	 Navigations-Paket
Sitzbezug / Polsterung Stoff/Leder	Sound-System KRELL, 8 Lautsprecher, Subwoofer,
	Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto),
	Navigationssystem, Service-System: Remote Services (Blue
	Link), Touchscreen-Farbdisplay (10,25 Zoll)

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.	Nexen	215/55/R17/94V 3 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Nexen	215/55/R17/94V 3 mm
2. Achse - links / Zust.	Nexen	215/55/R17/94V 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Nexen	215/55/R17/94V 5 mm
Verkehrssicherheit:	verkehrssicher	
Ersatzrad:	Tirefit	
Zustand Ersatzrad:	Vollwertig	

Allgemeine Prüfung

Probefahrt: Eingeschränkt durchgeführt

Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens

Berichtsnummer: 0000001263798-DE303 www.huesges-gruppe.de Seite: 3 von 14

Tel.: 02154 / 9534 0

E-Mail: gutachten@huesges-group.eu



dokumentiert.

Unterbodenprüfung: Nicht möglich

Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.

Hebebühne bzw. Hubmittel nicht vorhanden.

Laufleistung plausibel: Nicht prüfbar

Nicht prüfbar

Wartungen Unregelmäßig, Wartung Fällig

Hinweis:

Hinweis (Verkehrssicherheit):

Ullia	llistila	uenpru	ung
Don	Vorc	ahäda	n/h

Rep. Vorschäden / -höhe brutto: Keine feststellbar

Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden

festgestellt werden.

Lackschichtendickenmessung: Innerhalb der Toleranzen

Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte

Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.

Bestehender Unfallschaden: Nicht festgestellt

Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine

bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).

Hinweis:

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Berichtsnummer: 0000001263798-DE303 www.huesges-gruppe.de Seite: 4 von 14

Tel.: 02154 / 9534 0

E-Mail: gutachten@huesges-group.eu



Übersicht durchgeführte Technik	prüfu	ng			
Lichtmaschine / Generator:	/	Nicht möglich	Batterie / Akkumulator:	V	Eingeschränkt geprüft
Ölverlust:	V	Eingeschränkt geprüft			
Klimaanlage:	V	Eingeschränkt geprüft	Lichtanlage:	\checkmark	Eingeschränkt geprüft
Kupplung:	1	Nicht vorhanden	Auspuffanlage:	/	Nicht möglich
Motorlauf:	V	Eingeschränkt geprüft	Stoßdämpfer:	V	Eingeschränkt geprüft
Getriebe:	V	Eingeschränkt geprüft			

Klimaanlage:	Eingeschränkt gep	rüft Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft
Kupplung:	Nicht vorhanden	Auspuffanlage:	Nicht möglich
Motorlauf:	Eingeschränkt gep	rüft Stoßdämpfer:	Eingeschränkt geprüft
Getriebe:	Eingeschränkt gep	rüft	
Durchgeführte Technik	prüfung		
Lichtmaschine /	Die Funktion der Lichtmaschir	e (Generator) konnte nicht gepi	üft werden.
Generator:			
Batterie /	Die Batterie (Akkumulator) kor	nnte bei der Besichtigung nur ei	ngeschränkt geprüft werden.
Akkumulator:	Aufgrund der eingeschränkten	Besichtigungsbedingungen kör	nnen evtl. weitere Mängel an der
	Batterie nicht ausgeschlossen	werden.	
Ölverlust:	Das Fahrzeug konnte auf Ölve	erluste nur eingeschränkt geprüf	t werden. Aufgrund der
	oin goodh rönkton Dooightigung	ahadingungan kännan auth wait	toro Ölverlugta night ayaraahlaaaan

eingeschränkten Besichtigungsbedingungen können evtl. weitere Ölverluste nicht ausgeschlossen

werden.

Klimaanlage: Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.

Lichtanlage: Die Lichtanlange konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.

Das Fahrzeug verfügt über keine Kupplung, da es sich um ein Autmatikgetriebe oder ein ähnliches Kupplung:

Getriebe handelt.

Auspuffanlage: Die Auspuffanlage konnte bei der Besichtigung nicht geprüft werden.

Motorlauf: Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen

bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.

Stoßdämpfer: Die Stoßdämpfer konnten bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden. Aufgrund der

eingeschränkten Besichtigungsbedingungen können evtl. weitere Mängel nicht ausgeschlossen

werden.

Getriebe: Das Getriebe konnte im Rahmen der Probefahrt/Anfahrtest eingeschränkt geprüft werden.

Hinweis:

Seite: 5 von 14 Berichtsnummer: 0000001263798-DE303 www.huesges-gruppe.de

Tel.: 02154 / 9534 0

E-Mail: gutachten@huesges-group.eu



Schäden



	Bauteil	Schaden
1.	Sitz Vorne Links	Beschädigt
2.	Wartung	Fällig
3.	2x Schlüssel	Gebrauchsspuren
4.	Stoßfänger Vorne	Abschürfung
5.	Frontspoiler	Abschürfung
6.	Motorhaube	Kratzer
7.	Tür Vorne - Links	Kratzer
8.	Türverkleidung Vorne - Links	Beschädigt
9.	Türverkleidung Hinten -	Beschädigt
	Links	
10.	Tür Hinten - Links	Gebrauchsspuren
11.	Seitenwand - Hinten -	Kratzer
	Links	
12.	Stoßfänger Hinten	Kratzer
13.	Stoßfänger Hinten	Kratzer
	Unterer Teil	
14.	Heckklappenverkleidung	Gebrauchsspuren
15.	Heckscheibe	Kratzer
16.	Seitenwand - Hinten -	Verformt
	Rechts	
17.	Türeinstieg Hinten -	Kratzer
	Rechts	
18.	Türverkleidung Hinten -	Beschädigt
	Rechts	
19.	Außenspiegel Kappe	Kratzer
	Rechts	

Die im Gutachten errechneten und angegebenen Reparaturkosten/Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchspuren).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Seite: 6 von 14 0000001263798-DE303 Berichtsnummer: www.huesges-gruppe.de

E-Mail: gutachten@huesges-group.eu



Bilddokumentation



Vorne links



Hinten links



Innen



Vorne rechts



Hinten rechts



Innen

Berichtsnummer: 0000001263798-DE303 www.huesges-gruppe.de Seite: 7 von 14





Kofferraum



Kilometerstand



Motorraum



Kombiinstrument




Felgen



VIN

E-Mail: gutachten@huesges-group.eu





Sonstiges



1. Sitz Vorne Links





1. Sitz Vorne Links



3. 2x Schlüssel

Gebrauchsspuren



4. Stoßfänger Vorne

Abschürfung



4. Stoßfänger Vorne

Abschürfung

Berichtsnummer: 0000001263798-DE303 www.huesges-gruppe.de Seite: 9 von 14















Kratzer

Beschädigt



















13. Stoßfänger Hinten Unterer Teil



14. Heckklappenverkleidung Gebrauchsspuren



15. Heckscheibe Kratzer



13. Stoßfänger Hinten Unterer Teil Kratzer



14. Heckklappenverkleidung



15. Heckscheibe

Kratzer

















17. Türeinstieg Hinten - Rechts

Kratzer

Beschädigt

Tel.: 02154 / 9534 0

E-Mail: gutachten@huesges-group.eu





19. Außenspiegel Kappe Rechts

Kratzer

Berichtsnummer: **0000001263798-DE303 www.huesges-gruppe.de** Seite: 14 von 14