



KIA NIRO

E-NIRO

FIN	KNACC81GFN5148166
Kilometerstand	33.516 km
Erstzulassungsdatum	21.04.2022

AUFTRAGSDETAILS

Begutachtungsdatum	15.04.2025 11:09:04	Inspektionsort	CAT GmbH & Co. KG Emmering
--------------------	---------------------	----------------	----------------------------

FAHRZEUGINFORMATIONEN

FIN	KNACC81GFN5148166	Antriebsart	Frontantrieb
Kilometerstand	33.516 km	Getriebe	Automatik
Fahrzeugart	Kombi	Gänge	1
Anzahl Türen	5	Interieurfarbe	Grau
Erstzulassungsdatum	21.04.2022	Fahrzeugfarbe	Grau
Kraftstoffart	Elektrisch	Fahrzeugkategorie	Personenkraftwagen
Marke	KIA	Metallic-Lackierung	Ja
Modell	Niro	Polsterart	Teilleder
Gesamtanzahl der Sitze	5		

DOKUMENTE UND WARTUNG

Anzahl Schlüssel gesamt	2	Originalschlüssel	Ja
Euro-Aufkleber	Ja	Betriebsanleitung	Ja


GEPRÜFTE AUSSTATTUNG DURCH DEN SACHVERSTÄNDIGEN

Anhängerkupplungstyp	Keine Anhängerkupplung	Einparkhilfe hinten	Ja	Multifunktionslenkrad	Ja
Anzahl der Ladekabel (Normalladung)	1	Einparkhilfe vorn	Ja	Navigation	Ja
Anzahl der Ladekabel (Schnellladung)	1	Elektrisch verstellbare Sitze VL	Nein	Scheinwerfertyp	Scheinwerfer LED
Art des Navigations-Datenträgers	HD	Elektrisch verstellbare Sitze VR	Nein	Sitzheizung vorne	Nein
Dachreling	Ja	Klimaanlagentyp	Klimaanlage auto.	Tempomat	Ja
Doppelkabine	Nein	Kofferraumabdeckung / Rollo vorhanden	Ja		

BEREIFUNG

Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
Vorne Links	6,0 mm	Dunlop	215/55 R 17 98 V	Winter	Aluminium	-
Vorne Rechts	6,0 mm	Dunlop	215/55 R 17 98 V	Winter	Aluminium	-
Hinten Links	7,0 mm	Dunlop	215/55 R 17 98 V	Winter	Aluminium	-
Hinten Rechts	7,0 mm	Dunlop	215/55 R 17 98 V	Winter	Aluminium	-
Demontiert	6,0 mm	Michelin	215/55 R 17 94 W	Sommer	Aluminium	-
Demontiert	6,0 mm	Michelin	215/55 R 17 94 W	Sommer	Aluminium	-
Demontiert	6,0 mm	Michelin	215/55 R 17 94 W	Sommer	Aluminium	-
Demontiert	6,0 mm	Michelin	215/55 R 17 94 W	Sommer	Aluminium	-

ÄUSSERE SCHÄDEN




2 | MOTORHAUBE

Typ	Kratzer
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



3 | EINSTIEGSSCHWELLER VORNE LINKS

Typ	Kratzer
Schweregrad	>4 cm - 6 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



4 | TÜR VORNE RECHTS

Typ	Kratzer
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



5 | KAROSSERIE

Typ	Beschädigt
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Unfallschaden 1



59646618.pdf





6 | HOCHVOLT-BATTERIE KOMPLETT

Typ	Geprüft
Schweregrad	Gesamtes Fahrzeug
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

 60470125.pdf

INNENSCHÄDEN



1 | INNENRAUM

Typ	Deformiert
Schweregrad	Unbekannt
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

Kommentare: Folgeschäden durch Reifenlagerung auf Rücksitzbank möglich

Geschätzter reduzierter Wert

1.415,71 €


KOMMENTARE

i ALLGEMEINER HINWEIS

Servicenachweis fehlt

Servicenachweis fehlt, KVA Macadam

FAHRZEUGBILDER



KIA CORPORATION
64*2007/46*1139
GT DDK KMAC81GEN5148166
2230 kg
2580 kg
1-1180 kg
2-1160 kg