

Voertuig gegevens

Chassisnr.	KNACC81GF K5029521	Merk	KIA	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	H9-12-KP	Model	Niro e-Niro EV ExecutiveLine 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	29-02-2020	Bouwjaar	2020	Kleur	Blauw Metallic
Km stand	100 754 km	Cylinderinhoud	-	Interieurkleur	Zwart
Brandstof	Elektrisch	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	-		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	22-04-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Lederen bekleding	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Stoelverwarming	✓
Elektrisch bedienbare zetels	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Dakrails	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓
Led verlichting	✓

Verwijderbare items

Mobiliteitsset	✓
Kofferafdekking	✓
Laadkabel	✓
Thuislader	✓


Documentenlijst

Reservesleutel	✗
Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Navigatie software	✓

Banden

Winterbanden

Pirelli 215/55/17 Winter 5.0 mm



Pirelli 215/55/17 Winter 5.0 mm



Pirelli 215/55/17 Winter 7.5 mm

Pirelli 215/55/17 Winter 7.0 mm

Exterieur schade

2



Onderdeel	Dak
Positie	-
Type	Deuk met lakschade
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Herstellen

3



Onderdeel	Motorkap
Positie	-
Type	Deuk met lakschade
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Herstellen

4



Onderdeel	Alu velg 17"
Positie	Rechtsvoor
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

5



Onderdeel	Scherf
Positie	Rechtsvoor
Type	Kras
Omvang	Lengte (cm) > 10
Bewerking	Herstellen

6



Onderdeel	Portier
Positie	Rechtsvoor
Type	Kras
Omvang	Lengte (cm) > 10
Bewerking	Herstellen

7



Onderdeel	Portier
Positie	Rechtsachter
Type	Deuk met lakschade
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Herstellen

8



Onderdeel	Instaplaat
Positie	Rechtsachter
Type	Deuk met lakschade
Omvang	-
Bewerking	Ter info

9



Onderdeel	Scherf
Positie	Rechtsachter
Type	Deuk
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Smart Repair

10




Onderdeel	Bumper
Positie	Achter
Type	Deuk met lakschade
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Herstellen

11



Onderdeel	Spoiler
Positie	Rechtsachter
Type	Gebroken
Omvang	-
Bewerking	Vervangen

12



Onderdeel	Bumperverbreiding
Positie	Linksachter
Type	Deuk met lakschade
Omvang	-
Bewerking	Vervangen

13



Onderdeel	Portier
Positie	Linksachter
Type	Deuk met lakschade
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Herstellen

14



Onderdeel	Instaplaat
Positie	Linksachter
Type	Deuk met lakschade
Omvang	-
Bewerking	Ter info

15



Onderdeel	Portier
Positie	Linksvoor
Type	Deuk met lakschade
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Herstellen

16



Onderdeel	Scherf
Positie	Linksvoor
Type	Kras
Omvang	Lengte (cm) > 10
Bewerking	Herstellen

17



Onderdeel	Scherflijst
Positie	Linksvoor
Type	Kras
Omvang	Lengte (cm) > 10
Bewerking	Herstellen

18



Onderdeel	Dorpel
Positie	Links
Type	Kras
Omvang	Lengte (cm) > 10
Bewerking	Herstellen

Interieur schade

1



Onderdeel	Reservesleutel
Positie	-
Type	Ontbrekend
Omvang	-
Bewerking	Vervangen