

Voertuig gegevens

Chassisnr.	KNACC81GF L5030844	Merk	KIA	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	H6-60-TX	Model	Niro e-Niro EV ExecutiveLine 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	05-06-2020	Bouwjaar	2020	Kleur	Blauw Metallic
Km stand	131 211 km	Cylinderinhoud	-	Interieurkleur	Zwart
Brandstof	Elektrisch	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	-		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	07-10-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Lederen bekleding	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Stoelverwarming	✓
Elektrisch bedienbare zetels	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Dakrails	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓
Led verlichting	✓

Verwijderbare items


Mobiliteitsset	✓
Hoedenplank	✓
Laadkabel	✓
Thuislader	✓

Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Pirelli 215/55/17 Zomer 7.0 mm



Pirelli 215/55/17 Zomer 7.0 mm



Pirelli 215/55/17 Zomer 7.0 mm

Pirelli 215/55/17 Zomer 7.0 mm

Exterieur schade

1



Onderdeel	Instaplaat
Positie	Linksachter
Type	Deuk met lakschade
Omvang	-
Bewerking	Ter info

6



Onderdeel	Achterklep
Positie	-
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Herstellen

7



Onderdeel	Bumper
Positie	Achter
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Herstellen

8



Onderdeel	Portier
Positie	Rechtsachter
Type	Deuk met lakschade
Omvang	-
Bewerking	Herstellen

9



Onderdeel	Schermlijst
Positie	Rechtsachter
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Herstellen

10



Onderdeel	Instaplaat
Positie	Rechtsachter
Type	Deuk met lakschade
Omvang	-
Bewerking	Ter info

11



Onderdeel	Portier
Positie	Rechtsvoor
Type	Deuk met lakschade
Omvang	-
Bewerking	Herstellen

12



Onderdeel	Scherf
Positie	Rechtsvoor
Type	Deuk
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Smart Repair

13



Onderdeel	Bumper ongespoten
Positie	Voor
Type	Gebroken
Omvang	-
Bewerking	Vervangen

14



Onderdeel	Grille
Positie	Voor
Type	Gebroken
Omvang	-
Bewerking	Vervangen

15



Onderdeel	Sierstrip grille
Positie	Voor
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Herstellen

16



Onderdeel	Motorkap
Positie	-
Type	Chemische afzetting
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

17



Onderdeel	Dak
Positie	-
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Herstellen

Interieur schade

2



Onderdeel	Achterklep- /kofferbakbekleding
Positie	-
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Smart Repair

3



Onderdeel	Kofferbakbekleding
Positie	Onder
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Smart Repair

4



Onderdeel	Kofferbakbekleding
Positie	Linksachter
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Smart Repair

5



Onderdeel	Kofferbakbekleding
Positie	Rechtsachter
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Smart Repair