



# CITROEN C3

## C3 PureTech 82 S&S BVM5 Live

VIN VF7SXHMRVKT720282

Immatriculation FN998CQ



Date contrôle technique	Nombre de propriétaires	Nombre de clés	Kilométrage
-	0	1	132446 km
Dernière révision	Kilométrage de la dernière révision	Date 1ère immatriculation	Pays d'immatriculation
-	-	2020-01-19	France

### Résumé de l'inspection

Client	BCAuto Encheres	Classification mécanique	
Date/lieu d'inspection	2025-12-10 / BCA HOUECOURT	Classification carrosserie	2

### Résumé du véhicule

État du véhicule	Roulant	Type de TVA	Qualification
Type de Carburant	Essence	Type de transmission	Manuelle
Couleur	Blanc	Cylindrée (cc3)	1199
Cylindrée	1.2	Nombre de portes	5
Famille	Véhicule utilitaire léger (VUL)	Type de Transmission	Traction avant
Câble de recharge		Nombre de sièges	2
Taux CO2 NEDC (g/km)	96	Revêtement de siège	
CV fiscaux	4	Couleur métallique	
Accidenté	Non	Euro emission	
Première immatriculation / Année de construction	2020-01-19 / 1900-01-01	Date d'arrivée	2025-12-10

### Historique du véhicule et documents

Carnet d'entretien disponible	Présent	Usage	Utilisation normale
Garantie constructeur		Garantie du compteur	Non
Kilométrage prochaine revision	km		

## Photos commerciales

[Cliquez ici pour agrandir les images](#)



## Photos commerciales

[Cliquez ici pour agrandir les images](#)



## Liste d'équipements

---

Verrouillage centralisé	Régulateur de vitesse	Radio	Direction assistée
-------------------------	-----------------------	-------	--------------------

## Liste des options

---

Présence d'un écrou antivol	Ok	Climatisation	Non
Sièges chauffants	Non	Type de toit ouvrant	Acier


## Roues et pneus

---


Mesure de profondeur du pneu arrière gauche	6	Mesure de profondeur du pneu avant gauche	5
Mesure de profondeur du pneu arrière droit	5	Mesure de profondeur du pneu avant droit	5
Commentaire sur les pneus	Acceptable		

## Relevé des dommages

7 Dommages



3 Dommages



Elément	Dommage	Commentaires
1 Tapis de sol	Sale	
2 Garniture de porte Avant Gauche	Tâché	
3 Tapis de sol	Sale	
4 Capot	Peinture Eclat	
5 Enjoliveur Avant Gauche	Rayure	
6 Enjoliveur Avant Droit	Rayure	
7 Jante Arrière Droite	Rayure	
8 Enjoliveur Arrière Gauche	Rayure	
9 Panneau Latéral Arrière Droit	Peinture Rayure Ligne	
10 Coin de pare chocs Arrière Droit	Peinture Rayure Ligne	

## Photos des dommages

[Cliquez ici pour agrandir les images](#)




1. Tapis de sol  
Sale -



2. Garniture de porte Avant Gauche  
Tâché -



3. Tapis de sol  
Sale -



4. Capot  
Peinture Eclat -



5. Enjoliveur Avant Gauche  
Rayure -




6. Enjoliveur Avant Droit  
Rayure -

## Photos des dommages

[Cliquez ici pour agrandir les images](#)



7. Jante Arrière Droite  
Rayure -



8. Enjoliveur Arrière Gauche  
Rayure -



9. Panneau Latéral Arrière Droit  
Peinture Rayure Ligne -



10. Coin de pare choc Arrière Droit  
Peinture Rayure Ligne -

## Condition mécanique

### Niveaux

Etat huile moteur	✓	Niveau d'huile	✓
Etat du liquide de refroidissement	✓	Niveau du liquide de refroidissement	✓
Liquide de freins	✓		

### Moteur

Traverse	✓	Courroie accessoire	!
Fuite visible (huile au niveau du moteur)	✓		

### Test Des Equipements

Fonctionnement des clés principales et de recharge	✓	Fonctionnement des capteurs de stationnement/caméras	NA
Test du toit ouvrant, Camionnette, Benne , Hayon	NA	Benne / Remorque / Ridelle électrique	NA
Vitres électriques	✓	Équipement audio	✓
GPS	NA	Climatisation/chauffage	✓
Verrouillage centralisé	✓		

### Tableau De Bord Lumineux

Voyant ABS	✓	Voyant de transmission	✓
Voyant de filtre à particules diesel	✓	Voyant ESP/du contrôle de traction	✓
Voyant 4 roues motrices (4WD)	NA	Voyant revision	✓
Tableau de bord fonctionnant comme prévu	✓	Voyant moteur	✓
Voyant pression d'huile	✓	Voyant airbag	✓
Voyant Freins	✓	Voyant de direction assistée	NA
Niveau - carburant / batterie	50		

### Véhicule Électrique/Hybride

État du port de recharge	NA	État du câble de charge 1/câble de charge 2	NA
Défaut du système hybride	NA		

### Commentaires

Commentaires

Entretien depasser

## Test dynamique

### Essai

Fonctionnement du moteur	✓	Bruit de courroie auxiliaire/poulie moteur	✓
Bruit/Grippage de la direction	✓	Démarrage du véhicule	✓
Perte de puissance	✓	Quantité/couleur excessive de fumée	✓
Fonctionnement de la boîte de vitesses	✓	Fonctionnement de l'embrayage	✓
Fonctionnement du système de freinage	!	Fonctionnement de la direction	✓

✓ Aucun problème détecté, bon état ou tests corrects, selon l'âge et le kilométrage du véhicule

(!) Dommages ou dysfonctionnements détectés nécessitant des réparations par l'acheteur

NA Non applicable

— Non testé

### Conditions de réalisation de l'essai dynamique

L'essai routier s'effectue sur le plat et pendant une durée de 2 min. La distance parcourue est au minimum de 300 mètres, dont un demi-tour, avec au minimum une phase d'accélération et une phase de freinage. La vitesse maximale atteinte lors du test est de 50km/h. Le bilan technique est un diagnostic visuel et dynamique réalisé sans démontage, de ce fait nous ne pouvons garantir les organes mécaniques d'usure